

MACDAM

FIAT PRO TALENTO combi

Information véhicule

Marque:	FIAT PRO	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	MAN 6 VIT	Couleur de la carrosserie:	Gris
Modèle:	TALENTO combi	NIV:	ZFAFJL002J5082866
Type de carburant:	Diesel	Puissance:	
Version:	1.2 CH1 1.6MJET125	Première immatriculation	27/08/2018
Kilométrage:	194471 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Droite	1
Intérieur	2
Roues	4

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Porte latérale coulissante Droite **Oui**

Dommages

Boitier rétroviseur ext D
Manque
E - Remplacer
Droite



Enjoliveur de roue ARD
Manque
E Remplacer
Roues



Enjoliveur de roue ARG
Manque
E - Remplacer
Roues




Enjoliveur de roue AVD
Manque
E Remplacer
Roues



Enjoliveur de roue AVG
Manque
E Remplacer
Roues



Intérieur
Tache
Nettoyer
Intérieur



Voyant défaut
Allumé
P Contrôler
Intérieur



Pneus	
Avant Gauche	
Eté	
215/65/16/109/S	
Autre	
5,0 mm	
Avant Droite	
Eté	
215/65/16/109/S	
Autre	
5,0 mm	
Arrière Gauche	
Eté	
215/65/16/109/S	
Autre	
5,5 mm	
Arrière Droite	
Eté	
215/65/16/109/S	
Autre	
6,0 mm	

Contrôles			
Câble de charge	Véhicule thermique / non rechargeable	Cache bagages	Oui
Carnet d'entretien	Non	Catégorie	Vehicule particulier
Certificat d'immatriculation	Non	Certificat d'immatriculation	N/A
Couleur carrosserie	Gris	Cric	Oui
Manuel d'utilisation	Non	Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Metallisé	Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	1	Nbre sièges	9
Niveau carburant	25	Nombre appuis-têtes	9
Roue de secours	Oui	Type de jantes (montées)	Tôle

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.