

Peugeot

PEUGEOT EXPERT FURGÓN (05.2016->) PREMIUM LARGO MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW BLUE-HDI FAP CAJA

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF3VBYHRMN7031861

Coste de la reparacion

1621,54 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 6965LZY	Fecha de matriculación -	Kilometraje 82276 km
Color Blanco	Año 2021	Tapicería -
Número de puertas 4	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Furgoneta	CO2 175 g/km	Desplazamiento de motor 1499 cc
Transmisión Manual	Tipo de motor Combustión	Tipo de combustible Diesel
Numero de velocidades 6	Transmisión Tracción delantera (FWD)	

Equipamientos del vehículo

4 speaker(s)	door handles outside vehicle colour with chrome trim	Airbag lateral delante
Aire acondicionado	Antena del techo Digital	seat front right mechanical adjustable
seats front parallel height-adjustable	Asistente a la conducción: Asistente de ángulo muerto	Asistente a la conducción: Asistente de mantenimiento de carril (Lane Assist)
Asistente a la conducción: Asistente luz carretera	driver assistance system: automatic headlight control incl. high-beam assistant	Encendido automático de luces
Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico	Asistente a la conducción: Asistente para la atención	driver assistance system: parking aid front and rear with reversing camera
Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable	Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable	parking aid rear incl. reversing camera
battery 70 Ah	transmission variant - 6-speed, type: ML6C	Caja de cambios 6-marcha
transmission 6-speed - FSG	Calefacción del asiento delante	seats in cab driver seat heated
Calefacción extra por aire eléctric.	entrada confort (Sistema de encendido y apagado)	Cierre centralizado con Mando a distancia
air-conditioning condenser, variant: 19,3 dm², thickness 12 mm	vehicle speed limiter	Head-up Display
Move-Distance-Control	Control Opción Codificación B0E0N	Control Opción Sistema de control electrónico Dirección 103
surround-camera system (Surround View)	brake discs rear 290 mm	Elevado Carga útil
window lifter electric front left	window lifter electric front left, sequential	Filtro partículas
Generador 180 A	Indicador multifunción con pantalla en color (DGT7C)	Instalación de arranque y parada (Motor de arranque)
Llantas de acero 7x16 (Gris)	Luces de lectura delante	Luces de lectura delante y detrás
glazing tinted	Luz de día	Mandos audio en volante
side protection strips wide + step	Motor 1,5 Ltr. - 75 kW Blue-HDI FAP CAT (YHR / DV5RUCD)	starter STTD
instrument cluster with Matrix display	windshield in heat protection glazing (acoustic glass)	Parabrisas Vidrio laminado
bumper molded-in color	front part synthetic design	Programa electrónico de estabilidad (ESP, Bosch)
Puerta corredera mando manual, Cierre eléctric.	Puertas traseras doble hoja (Ángulo de abertura 180 Grado)	radiator, variant: 28 dm², thickness 18 mm, aluminium soldered

Reducción polución según norma gases escape Euro 6d	refrigerant R 134 A	Regulación del alcance de las luces
armrests for driver and passenger seat	Retrovisor exterior color carrocería, pie retrovisor color carrocería	Rueda de repuesto
Sistema control presión neumáticos	Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard)	audio system 3D Sound by Arkamys
Sistema SCR (Tecnología-AdBlue)	Sistema ventilación: 140 W	Tabique separador del compartimento de carga
tapicería asientos: Tela	Tren de rodaje Sistema de control electrónico 3.2	side window tempered and sound-insulating
Airbag acompañante	Airbag conductor/acompañante	Recubrimiento del suelo en Compartimento carga/Habitáculo Goma
Asiento delante izquierda regulable en altura	Asiento delante izquierda regulable en altura con Soporte lumbar y Reposabrazos incl. Asiento banco doble (tela/polipiel)	Asiento individual del pasajero
Asistente a la conducción: Asistente de subidas	Batalla 3275 mm	Carrocería/estructura: Caja
Carrocería/estructura: Saliente 1145 mm	Columna de dirección (Volante) regulable	Conector-USB
Steering AV equipment TDI	Dispositivo manos libres Bluetooth	Enchufe (enchufe 12V) en consola central delante
Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga	Molduras laterales protectoras pintado	tire 215/65 R16C 106/104 T
Ordenador de a bordo	Paquete: eléctrico	Elevalunas eléctric. delante
Sistema de llamada de socorro	Puerta corredera derecha	Puertas traseras doble hoja Sin Lunas
Reposabrazos central para Asiento del conductor	Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom.	maintenance: Normal operating conditions
Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia)	Sistema antibloqueo (ABS)	Sistema de audio RCC DAB (Radio/Lector de CD apto para MP3)
Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable	Tipo transmisión: Tracción delantera	

Luces de advertencia encendidas

Indicador de mantenimiento

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
CALAF	30/03/2026	07/04/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor	No está en condiciones de circular
No	No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Indicador de mantenimiento	Faltante	Realizar	0,00 EUR
Tiempo de carrocería		Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
-		-	-	
Coste de carrocería		Coste de pintura	Coste de material	-
-		-	-	

002	Spoiler / Delantero	Ralladura	Pintar	29,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	0,50 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	20,00 EUR	9,00 EUR	

003	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar	110,20 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	1,90 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	76,00 EUR	34,20 EUR	

004	Faro / Delantero Derecho	Impacto	Sustitución	540,50 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	1,30 h	-	488,50 EUR	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	52,00 EUR	-	-	

005	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Smart repair	50,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	50,00 EUR
	-	-	-	

006	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar	110,20 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	1,90 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	76,00 EUR	34,20 EUR	

007	Puerta / Trasero	Impacto	Reparar	109,60 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	1,00 h	1,20 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	40,00 EUR	48,00 EUR	21,60 EUR	

008	Paragolpes / Trasero Derecho	Impacto	Reparar	49,00 EUR
-----	------------------------------	---------	---------	-----------

	Tiempo de carrocería 0,50 h	Tiempo de pintura 0,50 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 20,00 EUR	Coste de pintura 20,00 EUR	Coste de material 9,00 EUR		
009	Aleta / Trasero Derecho		Impacto	Reparar	261,80 EUR
	Tiempo de carrocería 3,50 h	Tiempo de pintura 2,10 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 140,00 EUR	Coste de pintura 84,00 EUR	Coste de material 37,80 EUR		
010	Puerta / Delantero Derecho		Impacto	Reparar	89,60 EUR
	Tiempo de carrocería 0,50 h	Tiempo de pintura 1,20 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 20,00 EUR	Coste de pintura 48,00 EUR	Coste de material 21,60 EUR		
011	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha		Ralladura	Pintar	17,40 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura 0,30 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería -	Coste de pintura 12,00 EUR	Coste de material 5,40 EUR		
012	Aleta / Delantero Derecho		Impacto	Reparar	98,00 EUR
	Tiempo de carrocería 1,00 h	Tiempo de pintura 1,00 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 40,00 EUR	Coste de pintura 40,00 EUR	Coste de material 18,00 EUR		
013	Roto / Trasero		Impacto	Sustitución	156,24 EUR
	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio 148,24 EUR	Franquicia -	
	Coste de carrocería 8,00 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -		

Elementos faltantes

Neumáticos

Delantero Izquierdo	HANKOOK	215 / 65 / 16 / Todo	4.1 mm
Delantero Derecho	HANKOOK	215 / 65 / 16 / Todo	4.1 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Todo	5.8 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Todo	5.8 mm

Comentarios

Fotos



Delantero izquierdo



Maletero abierto



Trasera derecha



Salpicadero desde asiento trasero



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Navigation




Spare Tyre



Vin



Spoiler / Delantero / Ralladura



Spoiler / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Faro / Delantero Derecho / Impacto



Faro / Delantero Derecho / Impacto



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero / Impacto



Puerta / Trasero / Impacto




Paragolpes / Trasero Derecho / Impacto




Paragolpes / Trasero Derecho / Impacto



Aleta / Trasero Derecho / Impacto



Aleta / Trasero Derecho / Impacto



Puerta / Delantero Derecho / Impacto



Puerta / Delantero Derecho / Impacto



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Aleta / Delantero Derecho / Impacto



Aleta / Delantero Derecho / Impacto



Rolo / Trasero / Impacto



Rolo / Trasero / Impacto