

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY7 SS073257	Date d'immatriculation	02/06/2025	Couleur	VERT REFLEX MET.VERN
Marque	PEUGEOT	Immatriculation		Odometre	6 415 km
Modèle	5008 V3 GT HYB 145 E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	04/09/2025	N° d'inspection	1841667	Date d'évaluation	08/09/2025
Date du mandat	16/09/2025	Propriétaire	-		



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Double clefs	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓
Manuel d'utilisation	✗
Camets de bord	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 7.0 mm		Michelin 225/55/19 V Eté 7.0 mm	
Michelin 225/55/19 V Eté 7.0 mm		Michelin 225/55/19 V Eté 7.0 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Carnets de bord	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	88,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	88,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	88,00€
4		Elément	Aile	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	370,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	4,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	344,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	370,00€
5		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 7.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 7.0 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 7.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 7.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	538,00€	Dépréciation	-	Prix Net	538,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	0,50	26,00€	-	-	26,00€
Peinture	80,00€	5,40	432,00€	-	-	432,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€