

FIAT 500


Information véhicule

Marque:	FIAT	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	MAN 5 VIT	Couleur de la carrosserie:	Blanc
Modèle:	500	NIV:	ZFA3120000JC54522
Type de carburant:	Essence	Puissance:	
Version:	1.2 69CH LOUNGE	Première immatriculation	22/10/2019
Kilométrage:	81370 km	Nombre de portes:	3

Résumé des dommages

Arrière	①
Avant	①
Intérieur	②
Roues	①
Toit & autres	①

Photos commerciales





Dommmages

Carrosserie

Pas d'origine
Délettrage
Toit & autres



Ciel de toit

Tache
Nettoyer
Intérieur



Feu de jour AVG

Griffe(s)
E - Remplacer
Avant




Jante alum. AVD

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Roues



Pare-chocs AR

Déformé / Forcé

Le - Remplacer et peindre

Arrière




Tapis de sol AV

Déchirure

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Intérieur



Pneus

	Avant Gauche		
	Eté		
	185/55/15/82/V		
	Autre		
	4,4 mm		
	Avant Droite		
	Eté		
	185/55/15/82/V		
	Autre		
	4,2 mm		
	Arrière Gauche		
	Eté		
	185/55/15/82/V		
	Autre		
	6,1 mm		
	Arrière Droite		
	Eté		
	185/55/15/82/V		
	Autre		
	5,9 mm		

Contrôles

Cache bagages	Oui	Carnet d'entretien	Oui
Catégorie	Vehicule société	Certificat immatriculation (original)	Non
Certificat immatriculation (original)	N/A	Compresseur	Oui
Couleur carrosserie	Blanc	Cric	P/A
Entretien	OK	Galerie de toit	P/A
Galette	P/A	Kit réparation	Oui
Manuel d'utilisation	Oui	Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Opaque	Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	2	Nbre portes	3
Nbre sièges	2	Niveau carburant	25
Nombre appuis-têtes	2	Roue de secours	P/A
Runflat	P/A	Type de jantes (montées)	Aluminium

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.