








2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	70,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 14,00
		Reparaturmethode	Entklebung	Pauschale	70,00€	Nettokosten	56,00€
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	70,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 14,00
		Reparaturmethode	Entklebung	Pauschale	70,00€	Nettokosten	56,00€
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	70,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 14,00
		Reparaturmethode	Entklebung	Pauschale	70,00€	Nettokosten	56,00€
6		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	70,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 14,00
		Reparaturmethode	Entklebung	Pauschale	70,00€	Nettokosten	56,00€
7		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Mitte	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	70,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 14,00
		Reparaturmethode	Entklebung	Pauschale	70,00€	Nettokosten	56,00€
8		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	70,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 14,00
		Reparaturmethode	Entklebung	Pauschale	70,00€	Nettokosten	56,00€

DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	70,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 14,00
		Reparaturmethode	Entklebung	Pauschale	70,00€	Nettokosten	56,00€
10		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Anmerkungen

Noch ein Allwetterreifensatz im Kofferraum Continental 185/65 R15H

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	690,00€	Abwertung o. MwSt	-98,00€	Minderwert o. MwSt	592,00€
---------------------	---------	-------------------	---------	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	3,50	490,00€	20,00 %	-98,00€	392,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	200,00€	-	-	200,00€
Pauschale	-200,00€	-	-98,00€	-298,00€