


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPHNE4 R5026020	Erstzulassung	24.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	36 726 km
Modell	208 PureTech 100 Active	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug	Vorschaden kommentar	
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-		




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

2	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	86,60€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	73,61€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Sommerreifen 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	95,00€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	165,00€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	165,00€		
7		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	318,75€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,10		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	165,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	420,75€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	382,50€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,60		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	240,00€		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Schweller	Reparaturzeit	3,50	Teilekosten	-
		Position	Links	Reparaturkosten	490,00€	Nettokosten	658,75€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		

11



Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	86,60€
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	73,61€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

12



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	420,75€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
		Pauschale	-		

13



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	325,55€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
		Pauschale	-		

14



Bauteil	Heckklappe / Hecktür unten	Reparaturzeit	1,10	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	154,00€	Nettokosten	373,15€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
		Pauschale	-		

15



Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	38,10€
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	32,39€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

16



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	361,25€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
		Pauschale	-		

17



Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	86,60€
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	73,61€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

18



Bauteil	Sommerreifen 16"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	95,00€
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	137,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	137,00€		

19



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	323,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	240,00€		
		Pauschale	-		

20



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	277,95€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
		Pauschale	-		

21



Bauteil	Schweller	Reparaturzeit	12,00	Teilekosten	577,80€
Position	Rechts	Reparaturkosten	1.680,00€	Nettokosten	2.186,88€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	2,10		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	315,00€		
		Pauschale	-		

22



Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	86,60€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	73,61€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

23



Bauteil	Sommerreifen 16"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	95,00€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	137,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	137,00€		

24



Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	88,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€		
		Pauschale	88,00€		


25



Bauteil	Dach	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	140,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	140,00€		

26		Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	0,40€
				Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	12,24€
		Position	Hinten Links	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
27		Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	0,40€
				Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	12,24€
		Position	Hinten Rechts	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
28		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	114,99€
				Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	121,54€
		Position	Hinten	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
29		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	127,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		