
Gutachten-Nr.: 2605280849EC

PKW


Anspruchsteller:
Schadentag
Versicherungsnehmer
Versicherungsnummer
Schadenummer
Amtl Kennzeichen (VN)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in oben genannter Sache sende ich Ihnen das Gutachten zu.

Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Sachverständiger für Kraftfahrzeuge
Bernd Buesgen
Bonn

Gutachten - Nr.: 2605280849EC

Haftpflichtschaden

Auftraggeber:
Auftragsdatum: 28.05.2026 08:15
Schadentag / Schadenort: 16.05.2026 / -
Besichtigt am / durch: 28.05.2026 / Bernd Büsgen
Besichtigungsort:

Schadennummer: nicht bekannt
Versicherungsnummer: nicht bekannt
Versicherung -
-
Versicherungsnehmer -
Anspruchsteller

Zusammenfassung der Einzelergebnisse:

Reparaturkosten ohne MwSt

Mehrwertsteuer 19 %

Schadenhöhe mit MwSt.

Wiederbeschaffungswert regelbesteuert

Wertminderung

Restwert brutto

Beurteilung

Reparaturdauer

Nutzungsausfall-Gruppe

Nutzungsausfall pro Tag

Verkehrssicherheit

Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC
Bonn

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtl. Kennzeichen	PKW
Fahrzeugart	Kombi
Aufbau	5
Türen	AUDI
Hersteller	A4 / S4 (8W) Lim./Avant ab 07/19 A4 Advanced
Fahrzeugtyp	WAUZZZF41RA041320
Fahrzeug-Ident-Nummer	Andere
Motorart	110,0
Leistung	1984 ccm
Hubraum	03.01.2024 Zulassungsbescheinigung Teil I / 03.01.2024 Zulassungsbescheinigung Teil I
Erste / Letzte Zulassung	01.2027
Nächste HU	99551 km
Laufleistung abgelesen	gepflegt
Allgemeinzustand	Mythossschwarz Metallic (Y9T)
Farbe	AB 09.2023, KRAFTST-BEH 54 LTR, STOP-START-ANLAGE, A-SPIEGEL L ASPH, A-SPIEGEL R ASPH, KINDERSICHERUNG, KLIMAAUTOMAT 3-ZONEN, WARNDREIECK HECKKL, KOFF-DECK AUT OEFFN, NOTRUFSYSTEM E-CALL, INNENSP AUTOM ABBL, A-SPIEGEL ABBLENDBAR, FERNLICHTASSISTENT, AUDI PHONE BOX, RADIO-EMPfang DIGIT, PARKLENKASSISTENT, AMBIENTE INNENBEL, AUSSTATTUNG INDEX, SITZE V HEIZBAR, RUECKSITZL GETEILT, MULTIF-LED-LENKR PL, L-WIRBELSTUETZE ELEK, FAHRERINFO COLOR, KAEITEMITTEL R1234YF, SITZE VORN ELEKTR, MITTELARML KOMFORT, GENERATOR VERSTAERKT, 1984CCM 110KW, BREMSE HINTEN 300X12, S-TRONIC, FRONTANTRIEB, SPURHALTEASSISTENT, REIFEN 225/50 R17..V, FELGE 7.5 J X 17 ALU, MILD HYBRID SYSTEM, ABGASNORM EURO 6, DEAKTIVIERUNG AIRBAG, FUSSGAENGERSCHUTZ, SEITENAIRBAG HINTEN, DACHREILING SCHWARZ, GRILL OHNE KENNZ, VERKLEID UNTERHOLM, GESCHW-/DISTANZREG, AVANT, KEYLESS ENTRY/SAFE, SONNENROLLO TUER H, FAHRERASSISTENZSYST, BREMSE VORN 314X25, ADVANCED, NEUE M-TEILE AUSGEB, 2-SCHICHT-METALLIC
Serienausstattung	

Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC

Bonn

Auftrag

Gemäß dem mir erteilten Auftrag, wurde das auf dem Beweissicherungsgutachtenblatt näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und darüber ein Schadengutachten erstellt. Das beschädigte Fahrzeug wurde von dem Sachverständigen Bernd Büsgen einer eingehenden Besichtigung und Prüfung unterzogen.

Zum Zeitpunkt der Schadenfeststellung wurde das beschädigte Fahrzeug ohne die Anwesenheit des Fahrzeughalters besichtigt.

Das Fahrzeug wurde ohne Zuhilfenahme einer Hebebühne oder Grube besichtigt.

Die technischen Daten für das Fahrzeug wurden dem vorgelegten Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief entnommen. Die KFZ-Ident.-Nr. wurde mit dem Fahrzeug verglichen.

Zustandsbeschreibung

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges vor dem Schadeneintritt kann als ordentlich bezeichnet werden.

Vorschäden / Altschäden

Nach dem Unfall war das Fahrzeug noch fahrfähig, aber nicht verkehrssicher im Sinne der STVZO.

Bei der Besichtigung waren für Alter und Laufzeit entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.

Schadenhergang

Zum Schadenhergang sind mir Einzelheiten nicht bekannt. Insofern verweise ich auf die Schadenunterlagen.

Schadenumfang

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in demselben unveränderten Zustand wie es nach dem Unfall eingebracht wurde. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Zum Schadenumfang wird neben der Schadenbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadenumfangs wird aus der Kalkulation ersichtlich.

Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC
Bonn

Schadenbeschreibung

Die äußerlich am Fahrzeug erkennbaren Beschädigungen wurden durch einen Unfall, durch ein unmittelbar von außen mit plötzlicher mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis, verursacht. Durch das Unfallgeschehen ist das Fahrzeug wie folgt beschädigt.

Festgestellte Beschädigungen

Die Unfallschäden sind entstanden durch einen Anstoß gegen das Fahrzeugheck. Resultierend durch das Schadenereignis wurde die Heckklappe, Heckschürze, Spoiler, Abschluss und Bodenblech, Parksensoren innen links und rechts sowie die im Schadenbereich befestigten Zier- und Anbauteile beschädigt.

Nach Angabe des Geschädigten gehören alle kalkulierten Beschädigungen zu dem Schadenereignis. Soweit nichts anderes herausgehoben ist, sind alle Beschädigungen am Fahrzeug ohne Prüfung der Kausalität zu einem bestimmten Unfallereignis in die vorliegende Kalkulation eingeflossen.

Anmerkung

Die Instandsetzungskostenkalkulation wurde mittels einer EDV-Software nach dem AUDATEX- SYSTEM erstellt. Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) einschließlich zugehöriger Verbund - AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen des jeweiligen Herstellers. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwands durch den Sachverständigen vorgegeben. Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, so dass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

Hinweis

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne komplette Demontage und Vermessung, außer den aufgeführten Beschädigungen, keine weiteren Schäden erkennbar. Sollten nach der Demontage und/oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

	ohne MwSt.	incl. MwSt.
Reparaturkosten	12.665,39 EUR	15.071,81 EUR

Vorsteuer

Nach Aussage des Geschädigten besteht Vorsteuerabzugsberechtigung.

Als Reparaturwerkstatt wurde dem Sachverständigen gegenüber eine Fachwerkstatt genannt. Bei der Berechnung des Schadens wurden die dementsprechenden Stundenverrechnungssätze und Nebenkosten verwendet.

Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC
Bonn

Wiederbeschaffungswert

25.800,00 EUR

Der angegebene Wert berücksichtigt das Fahrzeugalter, die Laufleistung, die Besitzverhältnisse, die Ausstattung, den Erhaltungs- und Pflegezustand sowie die örtliche Marktlage.

Die Angabe dient zur Gegenüberstellung der Reparaturkosten.

Beurteilung

reparaturwürdig

Die durch die EDV-Kalkulation ausgewiesenen Reparaturkosten und der vom Sachverständigen vorgeschlagene Reparaturweg gewährleisten eine kostengünstige Instandsetzung unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen und der Sicherheitserfordernisse. Die Reparatur wurde aus Sachverständigensicht freigegeben.

Reparaturdauer

6 Arbeitstage

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, dass die Instandsetzung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt wird. Bei der Angabe der Reparaturdauer handelt es sich um Werktage, ohne Sonn- Feiertage.

Wertminderung (steuerneutral)

1.100,00 EUR

Unter Berücksichtigung der sach- und fachgerechten Instandsetzung ist nach durchgeführter Reparatur und nach der Rechtssprechung eine merkantile Wertminderung zu befürworten. Alle beeinflussenden Faktoren wie Reparaturumfang, Laufleistung, Fahrzeugalter, Allgemeinzustand und Fahrzeugwert wurden beachtet.

Der merkantile Minderwert unterliegt nicht der Umsatzsteuer. Die Wertminderung wurde unter Berücksichtigung von Netto-Wiederbeschaffungswert und Netto-Reparaturkosten ermittelt.

Abzüge NFA (Wertverbesserung)

Durch die schadenbedingten Reparaturarbeiten wird für das Fahrzeug keine generelle Wertsteigerung eintreten, so dass Abzüge NFA nicht gerechtfertigt sind.

Restwert

16.110,00 EUR

Der Veräußerungswert des beschädigten Fahrzeuges (Restwert) wurde unter Berücksichtigung der Grundzüge der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 13.10.2009, AZ VI ZR 318/08 ermittelt. Nach der Rechtsprechung des BGH' s hat der Sachverständige auf den Kaufpreis abzustellen, der auf dem regionalen allgemeinen Markt für das unfallbeschädigte Kraftfahrzeug üblicherweise zu erzielen ist. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien beträgt der üblicherweise am allgemeinen Markt erzielbare Restwert den oben angegebenen Betrag.

Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC

Bonn

Schlussbemerkung

Das vorliegende Gutachten wurde durch den Unterzeichner nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Bonn, 29.05.2026

Rechtlicher Hinweis:

Der Inhalt des Gutachtens, insbesondere die beigefügte Fotoanlage, unterliegt dem Urheberrecht. Im Rahmen des mit unserem geschlossenen Werkvertrages sind wir zum Schutz der Daten unseres Auftraggebers nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet. Wir erteilen daher unser Einverständnis zur Weiterleitung des Gutachtens an einen externen Dienstleister nur mit der Maßgabe, dass sichergestellt wird, dass die Daten unverzüglich nach Überprüfung bei dem beauftragten Dienstleister gelöscht werden und sichergestellt ist, dass auch gegebenenfalls anonymisierte Daten des Gutachtens nicht für andere Geschäftszwecke als im Rahmen der Überprüfung dieses Gutachtens genutzt werden.

Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC

Bonn

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2605280849 28.05.2026

FZ-HALT IC GM ANCKELMANNSPLATZ 1
3 / HAMBURG

FABRIKAT AUDI A4 (B9) ADVANCED
FZ-IDENT-NR WAUZZZF41RA04 AMTL KZ HH-UD 8267 TYP-CODE
ERSTE ZUL 03.01.2024 LAUFLEIS₁ 99551

SCHD-TAG 16.05.2026

AUSSTATTG	AB 09.2023	KRAFTST-BEH 54 LTR	SICHERHEITSSYS ERW
	STOP-START-ANLAGE	A-SPIEGEL L ASPH	A-SPIEGEL R ASPH
	KINDERSICHERUNG	KLIMAAUTOMAT 3-ZONEN	WARNDREIECK HECKKL
	VERGLAS DAEMM/AKUST	KOFF-DECK AUT OEFFN	NOTRUFSYSTEM E-CALL
	INNENSP AUTOM ABBL	FRONTSCHIEBE WAERMED	A-SPIEGEL ABBLENDBAR
	FERNLICHTASSISTENT	AUDI PHONE BOX	CONNECTIVITY PAKET
	RADIO-EMPfang DIGIT	MMI NAVIGATION TOUCH	LED-SCHEINWERFER
	PARKLENKASSISTENT	AUSSTATTUNG INDEX	LED-HECKL DYN BLINK
	SITZE V HEIZBAR	RUECKSITZL GETEILT	MULTIF-LED-LENKR PL
	KOPFST V VARIABEL	L-WIRBELSTUETZE ELEK	FAHRERINFO COLOR
	KAELEMITTEL R1234YF	SITZE VORN ELEKTR	MITTELARML KOMFORT
	GENERATOR VERSTAERKT	1984CCM 110KW	BREMSE HINTEN 300X12
	S-TRONIC	FRONTANTRIEB	SPURHALTEASSISTENT
	DYNAMIKLENKUNG	SPURWECHSELASSISTENT	REIFEN 225/50 R17..V
	FELGE 7.5 J X 17 ALU	NOTRAD PLATZSPAREND	MILD HYBRID SYSTEM
	ABGASNORM EURO 6	REIFENDRUCKK 315MHZ	DEAKTIVIERUNG AIRBAG
	KNIEAIRBAG	FUSSGAENGERSCHUTZ	SEITENAIRBAG HINTEN
	DACHRELING SCHWARZ	GRILL OHNE KENNZ	VERKLEID UNTERHOLM
	GESCHW-/DISTANZREG	AVANT	KEYLESS ENTRY/SAFE
	SONNENROLLO TUER H	BREMSE VORN 314X25	ADVANCED

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =250.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 =250.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 =250.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	3	75.00
55 59 19 10	RUECKWANDKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	11	275.00
55 59 55 60	RUECKWANDKLAPPE ERSETZEN (RUECKWANDKLAPPE AUSGEBAUT)	2	34	850.00
63 69 55 56	ABDECKUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	7	175.00
66 59 55 52	SPOILER STOSSFAENGER H ERS (AUSGEBAUT)	2	3	75.00
63 17 19 52	STOSSFAENGERHALTER H L SEITL AUS-EIN	2	1	25.00
63 17 19 52	STOSSFAENGERHALTER H R SEITL AUS-EIN	2	1	25.00
63 17 19 51	TRAEGER I L STOSSFAENGER H A-E	2	1	25.00

Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC

Bonn

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2605280849 28.05.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =250.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 =250.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 =250.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
63 17 19 51	TRAEGER I R STOSSFAENGER H A-E	2	1	25.00
53 16 53 10	ABSCHLUSSQUERTRAEGER H TEILE DEMONTIEREN	3	12	300.00
53 09 55 50	UMFASST: STOSSFAENGER (AUFPRALLTRAEGER), SCHLOSSTRAEGER H ERSETZEN (VERBUNDARBEIT)	3	9	225.00
53 16 55 12	ABSCHLUSSQUERTRAEGER H ERSETZEN	3	20	500.00
53 16 59 10	ABSCHLUSSQUERTRAEGER H TEILE MONTIEREN	3	17	425.00
KN	UMFASST: DEMONTIERTE TEILE EINBAUEN, GGF RESERVERADMULDE ERSETZEN (VERBUNDARBEIT)	3	29	725.00
53 80 55 50	RESERVERADMULDE ERSETZEN (VERBUNDARBEIT)	3	44	1100.00
26 34 20 50	ENDROHR FUER NACHSCHALLDAEMPFER AUS-/EINBAUEN	2	2	50.00
96 35 15 50	SPURWECHSELASSISTENT EINSTELLEN (VBA)	2	5	125.00

51 01 75 01)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	50.00
51 01 75 50	ABSCHLUSSBLECH H HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	25.00
51 01 75 50	DECKEL H HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	25.00

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM AUDI)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 254.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	NEUE M-TEILE AUSGEB 2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
63 69 61 50	ABDECKUNG STOSSF H	NEUTEILLACK S1	9	228.60
53 16 61 00	SCHLOSSTRAEGER H	NEUTEILLACK S1	13	330.20
91 75 61 50	SENS H L I PARKHILFE	LACKIEREN	1	25.40
91 75 61 50	SENS H R I PARKHILFE	LACKIEREN	1	25.40
55 59 61 50	KLAPPE H	NEUTEILLACK S1	13	330.20
LE 3901	RESERVERADMULDE	NEUTEILLACK S1	10	254.00
51 01 71 13	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG NEUTEIL S1 METALL		19	482.60
51 01 71 93	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG		2	50.80

Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC
Bonn

GUTACHTEN / KALKULATION NR 2605280849 28.05.2026

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2581		ABDECKUNG STOSSF H	8W9 807 067 R GRU	696.85
2605		SPOILER STOSSF H	8W0 807 521 AA RU6	168.65
2609		HALTER L STOSSF H	8W0 807 347 D	61.99
2610		HALTER R STOSSF H	8W0 807 348 D	61.99
2611	4	SCHRAUBE L	WHT 005 764	8.35
2612	4	SCHRAUBE R	WHT 005 764	8.35
2619		FUEHRUNG L STOSSF H	8W9 807 453 C	19.46
2620		FUEHRUNG R STOSSF H	8W9 807 454 C	19.46
2621		FUEHR A L STOSSF H	8W9 807 889 B	6.88
2622		FUEHR A R STOSSF H	8W9 807 890 B	6.88
2635		ZIERLEISTE STOSSF H	8W0 853 551 D 3Q7	142.63
2638		BEF-LEISTE STOSSF H	;8W0 807 900 B	67.81
2640		TRAEGER STOSSF H	8W0 807 309 H	323.52
2641	3	SCHRAUBE L	N 911 472 01	4.64
2642	3	SCHRAUBE R	N 911 472 01	4.64
2643	3	MUTTER L	WHT 002 005	6.55
2644	3	MUTTER R	WHT 002 005	6.55
2651		BEF-SATZ STOSSF H	V04 017 001 A	56.64
2653		MUTTER L	WHT 004 694	1.28
2654		MUTTER R	WHT 004 694	1.28
2657		MUTTER L	WHT 003 207	1.60
2658		MUTTER R	WHT 003 207	1.60
2659	3	SCHRAUBE L	WHT 005 271	6.01
2660	3	SCHRAUBE R	WHT 005 271	6.01
2702		KENNZEICHEN H	KNPL6	21.60
2703		VERSTAERKUNG KENNZ H	KNPL0	6.00
2717		ABSCHLUSSBLECH H	8W9 813 307 A	83.29
2737		SCHLOSSTRAEGER H	8W9 813 331 TA	153.07
2767		DTG SENS PARKH H I L	+5Q0 919 133 9B9	1.37
2768		DTG SENS PARKH H I R	+5Q0 919 133 9B9	1.37
2783		SENS H L I PARKHILFE	5Q0 919 275 B GRU	136.10
2784		SENS H R I PARKHILFE	5Q0 919 275 B GRU	136.10
2931		KLAPPE H	8W9 827 025 C	1140.00
2951		BEF-SATZ Klappe H	V04 017 001 C	85.90
3001		HALTESCHIENE H L	WHT 007 374	1.28
3002		HALTESCHIENE H R	WHT 007 374	1.28
3013		SCHRIFTZUG H L	8H0 853 741 2ZZ	31.49
3019		SCHRIFTZUG H R	8K0 853 744 A 2ZZ	31.49
3020		EMBLEM "AUDI" H	+8W9 853 742 2ZZ	43.79
3049		DICHTUNG HECKSPOILER	8W9 898 940	19.24
3051		BLLENDE KOFFERDECKEL	8W9 853 927 2ZZ	70.37
3158		AKTIVATOR	D 002 000 A2	51.80
3159		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	22.60
3160		KLEBESATZ HECKSCH	;D 004 660 M4	85.01
3162	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	12.28

Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC
Bonn

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2605280849 28.05.2026

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
3163		PRIMER HECKSCHEIBE	D 009 200 02	15.05
3167		APPLIKATOR	D 009 500 25	5.57
3169		KLEBEBAND SPOILER L	8W9 845 159 A	27.23
3170		KLEBEBAND SPOILER R	8W9 845 160 A	27.23
3414		RUECKSTRAHLER H A R	8W0 945 106 AC	15.37
3416		RUECKSTRAHLER H I R	8W0 945 104 B	15.37
3901		RESERVERADMULDE	8W0 802 088 C	648.47
3925		KONSOLE BATTERIE H	8W0 804 869 C	38.46
8850		BLLENDE NACHSCHALLD R	8W0 253 826 M	136.70

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1112	KENNZEICHENSIEGEL	20.00*
1216	ZULASSUNGSDIENST / GEBUEHREN STVA	45.00*

Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC
Bonn

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2605280849

28.05.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD						
GESAMT KL 2	69 AW X	250.00	EUR/STD	1	725.00	
GESAMT KL 3	131 AW X	250.00	EUR/STD	3	275.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						5 000.00
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 3	4 AW X	250.00	EUR/STD		100.00	
MATERIAL					10.00	
SUMME SONSTIGES					65.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						175.00
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN	68 AW X	254.00	EUR/STD	1	727.20	
LACKIERMATERIAL	50.00 %				863.60	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						2 590.80
E R S A T Z T E I L E					4 754.50	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					95.09	
SCHWEMM-MATERIAL (1.0% VOM ARBEITSLOHN)					50.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						4 899.59
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					12 665.39	

MWST 19.00 %						2 406.42
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					15 071.81	

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +20.00%

+ = FARB-NR BESTIMMEN

; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = BERBUESB

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Bonn, 29.05.2026


Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC
Bonn

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben


Nr. 2605280849EC

Bonn

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC
Bonn

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC

Bonn

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC

Bonn

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC
Bonn

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben


Nr. 2605280849EC

Bonn

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC

Bonn

Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bonn, 29.05.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 2605280849EC

Bonn

Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



