


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA4 RPS86105	Erstzulassung	29.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP			Laufleistung	15 440 km
Modell	COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybrid Alltitud				
Vorschaden vorhanden	Unbekannt			Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
2		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	177,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Türinnenhaut	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	115,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	107,00€		
5		Bauteil	Türinnenhaut	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	115,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	177,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Türinnenhaut	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
				Pauschale	-		

Sonstiges

8	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	153,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	153,00€		
			Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug verschmutzt.