


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPHPX2 R5069737	Erstzulassung	26.07.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	20 867 km
Modell	208 Hybrid 100 e-DSC6 Active	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Schlüssel	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗






Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm		Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm		Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm	


Außenschäden

3	Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	82,51€
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	88,41€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		


DEKRA Automotive Solutions

4		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	82,51€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	88,41€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
5		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	47,20€
		Position	-	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	71,36€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	48,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€		
			-	Pauschale	60,00€		
7		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	129,60€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
			-	Pauschale	162,00€		
8		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	204,09€
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	274,09€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		

9	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	150,00€		
			- Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten	
Gesamt netto	1.099,87€