

MACDAM

Audi Q4 e-tron '21 BEV

Voertuiginformatie



Merk:	Audi	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Q4 e-tron '21 BEV	Chassisnummer:	WAUZZZFZ1NP049520
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	125 kW
Versie:	Q4 e-tron 35 Advanc.Ed.	1ste tenaamstelling	28-07-2022
Kilometerstand:	197767 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Links	2
Rechts	3
Voorzijde	3

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur				▼
Carkit	Ja	Middenarmsteun	Ja	Ja
Radio multimedia	Ja	Xenon / LED verlichting	Ja	

Schade	▼
--------	---

Bumper A

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Bumper A M deel

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Bumper V

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Bumper V M deel

Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deur V R
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts




Grille
Gebroken
Vervangen
Voorzijde



Scherm V R
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Tankklep
Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Rechts



Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Banden		▼
Voor Links		
Zomer		
235/50/20/104/Y		
Hankook		
5,9 mm		
Voor Rechts		
Zomer		
235/50/20/104/Y		
Hankook		
6,9 mm		
Achter Links		
Zomer		
235/50/20/104/Y		
Bridgestone		
4,0 mm		
Achter Rechts		
Zomer		
235/50/20/104/Y		
Bridgestone		
4,0 mm		

Inspectie			▼
Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
GPS opslag	Ja	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Totaal aantal sleutels	2
Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen			

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.