

| Fahrzeugdetails |                                    |               |            |              |           |
|-----------------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr. | VXKUSHNS4 RW036365                 | Erstzulassung | 09.07.2024 | Außenfarbe   | Unbekannt |
| Hersteller      | OPEL                               |               |            | Laufleistung | 57 559 km |
| Modell          | MOKKA 1.2 Turbo 96kW Elegance Auto |               |            |              |           |

| Auftragsdaten      |            |  |                     |            |  |
|--------------------|------------|--|---------------------|------------|--|
| Eingangsdatum      | 12.03.2026 |  | Datum der Bewertung | 23.03.2026 |  |
| Datum Beauftragung | 12.03.2026 |  |                     |            |  |



| Fahrzeugausstattung | Lose Teile                                                                                                  | Fahrzeugdokumente / Schlüssel                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Nothilfekit Reserverad ✓<br>Hutablage ✓<br>Fußmatte HR ✓<br>Fußmatte HL ✓<br>Fußmatte VR ✓<br>Fußmatte VL ✓ | Betriebsanleitung ✓<br>Serviceheft ✓<br>Bordmappe komplett ✓<br>Ersatzschlüssel ✓<br>Schlüssel ✓<br>Schlüssel mit Fernbedienung ✓<br>Inspektion ✗ |

| Reifen                                       |                                              |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm | Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm |  |
| Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm | Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm |  |

| Schadendetails |                  |            |                   |   |                            |
|----------------|------------------|------------|-------------------|---|----------------------------|
| 1              | Bauteil          | Inspektion | Reparaturzeit     | - | Teilekosten 250,00€        |
|                | Position         | -          | Reparaturkosten   | - | Gesamtkosten 250,00€       |
|                | Beschreibung     | Fehlt      | Lackierungszeit   | - | Abwertung in % 10,00%      |
|                | Intensität       | -          | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt - 25,00  |
|                | Reparaturmethode | Ersetzen   | Pauschale         | - | <b>Nettokosten 225,00€</b> |
|                |                  |            |                   |   |                            |
|                |                  |            |                   |   |                            |

|   |                                                                                     |                  |                  |                   |         |                    |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|--------------------|----------------|
| 2 |    | Bauteil          | 2. Inspektion    | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten        | 250,00€        |
|   |                                                                                     | Position         | -                | Reparaturkosten   | -       | Gesamtkosten       | 250,00€        |
|   |                                                                                     | Beschreibung     | Fehlt            | Lackierungszeit   | -       | Abwertung in %     | 10,00%         |
|   |                                                                                     | Intensität       | -                | Lackierungskosten | -       | Abwertung o. MwSt  | - 25,00        |
|   |                                                                                     | Reparaturmethode | Ersetzen         | Pauschale         | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>225,00€</b> |
|   |                                                                                     |                  |                  |                   |         |                    |                |
| 3 |    | Bauteil          | Stoßfänger       | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten        | -              |
|   |                                                                                     | Position         | Hinten           | Reparaturkosten   | -       | Gesamtkosten       | 50,00€         |
|   |                                                                                     | Beschreibung     | Kratzer          | Lackierungszeit   | -       | Abwertung in %     | 10,00%         |
|   |                                                                                     | Intensität       | -                | Lackierungskosten | -       | Abwertung o. MwSt  | - 5,00         |
|   |                                                                                     | Reparaturmethode | Polieren         | Pauschale         | 50,00€  | <b>Nettokosten</b> | <b>45,00€</b>  |
|   |                                                                                     |                  |                  |                   |         |                    |                |
| 4 |    | Bauteil          | Tür              | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten        | -              |
|   |                                                                                     | Position         | Vorne Links      | Reparaturkosten   | -       | Gesamtkosten       | 75,00€         |
|   |                                                                                     | Beschreibung     | Kratzer          | Lackierungszeit   | 0,50    | Abwertung in %     | 10,00%         |
|   |                                                                                     | Intensität       | -                | Lackierungskosten | 75,00€  | Abwertung o. MwSt  | - 7,50         |
|   |                                                                                     | Reparaturmethode | Smart Repair     | Pauschale         | 75,00€  | <b>Nettokosten</b> | <b>67,50€</b>  |
|   |                                                                                     |                  |                  |                   |         |                    |                |
| 5 |  | Bauteil          | Lackvorbereitung | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten        | -              |
|   |                                                                                     | Position         | -                | Reparaturkosten   | -       | Gesamtkosten       | 195,00€        |
|   |                                                                                     | Beschreibung     | -                | Lackierungszeit   | 1,30    | Abwertung in %     | 10,00%         |
|   |                                                                                     | Intensität       | -                | Lackierungskosten | 195,00€ | Abwertung o. MwSt  | - 19,50        |
|   |                                                                                     | Reparaturmethode | Lackierung       | Pauschale         | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>175,50€</b> |
|   |                                                                                     |                  |                  |                   |         |                    |                |

### Zusammenfassung Bewertung

|                     |         |                   |         |                    |         |
|---------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| Rep.Kosten o. MwSt. | 820,00€ | Abwertung o. MwSt | -82,00€ | Minderwert o. MwSt | 738,00€ |
|---------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------|

### Zusammenfassung der Arbeitskosten

|                                 | Stundensatz | Zeit in Std | Rep.Kosten o. MwSt. | Abwertung in % | Abwertung o. MwSt | Minderwert o. MwSt |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Karosserie                      | 0,00€       | 0,00        | 0,00€               | -              | -                 | 0,00€              |
| Lackierung                      | 150,00€     | 0,50        | 75,00€              | 10,00 %        | -7,50€            | 67,50€             |
| Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung | 150,00€     | 1,30        | 195,00€             | 10,00 %        | -19,50€           | 175,50€            |

### Verschiedene

|                           | Rep.Kosten o. MwSt. | Abwertung in % | Abwertung o. MwSt | Minderwert o. MwSt |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Kleinteile und Entsorgung | 0,00€               | -              | -                 | 0,00€              |
| Teilekosten               | 500,00€             | 10,00 %        | -50,00€           | 450,00€            |
| Pauschale                 | -450,00€            | -              | -12,50€           | -462,50€           |