

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES A-Klasse A 200 4MATIC DCT Limousine 4-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -SE 1892	Fahrgestell-Nummer:	W1K1771881J374007
Vertrags-Nummer:	67333081	Erstzulassung:	10.06.2022
Internes KZ:	15050321	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES A-Klasse A 200 4MATIC DCT Limousine 4-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES A-Klasse A 200 4MATIC DCT Limousine4-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1332
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	5,800	Tankinhalt:	51
Max. Km/h:	226	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,600
Leergewicht (kg):	1470	zul. Gewicht (kg):	1995

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67333081
Amtliches Kennzeichen: HD -SE 1892
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES A-Klasse A 200 4MATIC DCT Limousine4-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
08.12.2025	9059972198	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67333081
Amtliches Kennzeichen: HD -SE 1892
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES A-Klasse A 200 4MATIC DCT Limousine4-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
06.01.2026	120584	TÜV/AU (MwSt-frei)
06.01.2026	120584	Wartungszusatzumfänge
06.01.2026	120584	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K1771881J374007

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	140,077 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	5,507 km
Type / Model	A 200 4MATIC	Main inspection (Read from ZBI)	12/2027
Vehicle Identification number	W1K1771881J374007	Power / Engine displacement	120 kW / 1,332 ccm
First registration	10 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Sill - left side	Sill - dent(s) - Smart repair
2	Equipment	Vehicle key with remote control (1 von 2 fehlt) - Replace
3	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - Loss in value
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
5	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
6	Front bumper	Front bumper - Scratched - Paint
7	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
8	Door - front right side	Door - Scratched - Paint
9	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Kein Nachweis) - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46131661
Delivery date: 24 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95V	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/45 R18 95V	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95Y	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/45 R18 95Y	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46131661
Delivery date: 24 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	A 200 4MATIC	Mileage (Read)	140,077 km
Vehicle Identification number	W1K1771881J374007	First registration	10 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46131661
Delivery date: 24 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46131661
Delivery date: 24 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #1: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smart repair




Damage #3: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #3: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint




Damage #5: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #5: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #5: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint




Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



W1K1771881J374007

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	140.077 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	5.507 km
Typ/Modell	A 200 4MATIC	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2027
Fahrgestellnummer	W1K1771881J374007	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.332 ccm
Erstzulassung	10.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
2	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (1 von 2 fehlt) - erneuern
3	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Kein Nachweis) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R18 95V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/45 R18 95Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46131661
Anlieferungsdatum: 24.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	A 200 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	140.077 km
Fahrgestellnummer	W1K1771881J374007	Erstzulassung	10.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46131661
Anlieferungsdatum: 24.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott