


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-107917201



Identification du véhicule

Réf. client VS36 Immatriculation [blacked out]
Date 1ère M.C.01/01/2024
Km. compteur 52941
Marque CITROEN
Modèle C5 AIRCROSS
Version
N° de châssis VR7ARHSSNL066574



Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Phare antibrouillard D	Cassé	E - Remplacer	87,41	0,50				119,41	0,00	15,00	106,30

(1) Inspection réalisée par:



(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 119,41 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -13,11 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 106,30 €
TOTAL T.V.A. 21,26 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. 127,56 €



57875225

Phare antibrouillard D

Cassé

E - Remplacer

