



WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	6,9	l/100 km
Mittel:	-	5,8	l/100 km
Hoch:	-	5,3	l/100 km
Höchstwert:	-	6,9	l/100 km
Kombiniert:	-	6,2	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	l/100 km

5. Vollerlektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km
Elektrischer Energieverbrauch (ECAC-gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

5.2. OVC Hybrid-elektrische Fahrzeuge

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:
1 800

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten
205/60 R16 96 Q M+S 6.5kx16H2OS50.0 (1)
215/55 R16 97 Q M+S 6.5kx16H2OS50.0 (1)



046CC0124716

www.PS-Team.de



Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten beschriebene Fahrzeug:

FORD

0.1. Fabrikmarke:

P12

0.2. Typ:

ZIGAIACNX
ESCCASAEIDAICA
Tourneo Connect

- Variante:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen:

IP-V408_2020_00011-WF0-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-V408_2020_00001-WF0-1

0.2.3.3. Kennung der PEMIS-Familie:

5-WF0-D40-0

0.2.3.4. Kennung der Fahrwidstandsfamilie:

RL-V408_2020_00002-WF0-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwidstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

PR-11-WF0-2017-0004

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

MI

0.4. Fahrzeugklasse:

Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

an der B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Bodengruppe vor rechtem Vordersitz

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WE01XXWPCTNS12832

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

01.04.2022

mit dem in der am erteilten Genehmigung

28.05.2021

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr

in denen für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

metrische Einheiten

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

[Signature]

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Ort) (Dienststellung)

(Unterschrift):
(Datum):01.04.2022

HCGMI030 GK 1Q110 EBJY

1

ZB II " GK 808 479
LRA

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	47.2. Fahrzyklus	3b
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1. Achse 1, -	47.2.1. Fahrzyklusklasse:	-
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f _{dsc}):	Nein
4.	Rackstand:	2662	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:	
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	2662	Abgasemissionen:	
5.	Länge:	4462	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
6.	Breite:	1845		
7.	Höhe:	1854		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1764		
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1787		
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2250		
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1270/1185		
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3540		
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:			
18.1.	Deichselanhänger:	-		
18.3.	Zentralachsanhänger:	1390		
18.4.	Ungebremster Anhänger:	750		
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	75		
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford		
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	ZTGA		
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung		
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein		
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe		
25.	Hubraum:	1499		
26.	Kraftstoff:	Diesel		
26.1.				
26.2.	(nur Zweitstufmotor)			
27.	Maximale Leistung	88.0/4000		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):			
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-		
28.	Getriebe (Typ):	automatik		
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintriebe auszufüllen)			
28.1.1.	Übersetzung des Achsgtriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.		
28.1.2.	Übersetzung des Achsgtriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 3.800 (2) 3.800 (3) 3.800 (4) 3.800 (5) 3.800 (6) 3.800 (7) 3.800 (8) 170 1568/1582		
29.	Höchstgeschwindigkeit:	170		
30.	Spurweite 1/2/3 :	1568/1582		
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):	6.5Jx17x50.0 B C1 6.5Jx17x50.0 B C1 215/55 R17 98V 215/55 R17 98V		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch		
38.	Code des Aufbaus:	AC Kombimouseine		
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau		
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2		
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):	5;		
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-		
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-		
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeschwindigkeit:	69 bei 3000 / 73		
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP		
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind			
47.1.1.	Prüfmasse:	1869		
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0.000		
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-		
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	146.24630		
47.1.3.0.	f0:	-0.04400		
47.1.3.1.	f1:	0.05295		
47.1.3.2.	f2:			

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4253991
Hersteller Ford
Model Tourneo Connect
Variante Active 1.5 TDCi
Listenpreis 33.439,08
VIN WF0TXXWPGTNS12832
Erstzulassungsdatum 2.6.2022
Kennzeichen DAH-JL 242

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4253991

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023118504	28.12.2023	Beifahrerseite Kotflügel vorne Stoßfänger vorne	7.672,17
2026101186	22.01.2026	Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Tür vorne Motorhaube Reifen/Felge rechts Scheinwerfer rechts Stoßfänger vorne rechts Vorderachse	0,00

- Seite 1 von 1 -



HUK-COBURG
Allgemeine

Schadensaußenstelle HUK-COBURG, Martin-Greif-Str. 1, 80222 München

Im Auftrag und in Vertretung der HUK24 AG

Sie erreichen uns:

persönlich in der Außenstelle

Mo - Do: 8.00 - 18.00 Uhr, Fr: 8.00 - 16.00 Uhr

per E-Mail

telefonisch

Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr, Sa: 8.00 - 16.00 Uhr

Firma

MOBILITY CONCEPT GmbH

Grünwalder Weg 34

82041 Oberhaching

Bei Rückfragen bitte angeben:

26-31-667/021601-R-S01T00

Ihr Schaden-Team

Telefon 09561 59 73 96 12 08

Telefax 09561 961 19 08

E-Mail info@HUK-COBURG.de

München, 02.02.2026

Vollkaskoschaden vom 23.01.2026

Schaden-Nummer: 26-31-667/021601-R

Unser VN: Jens Lange, Ludwig-Thoma-Str. 19, 85757 Karlsfeld

Ihr Az.: 2026101186

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend erhalten Sie die Stellungnahme des Sachverständigen mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Wir bitten um Mitteilung wie dann die Abrechnung erfolgen soll.

Mit freundlichen Grüßen

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

Ihr Schaden-Team

Anlagen

- Gutachten

HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg; Reg.-Gericht Coburg HRB 100; St.-Nr. 9212/101/00021 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Heinrich R. Schradin. Vorstand: Klaus-Jürgen Heitmann (Sprecher), Stefan Gronbach, Dr. Degenhard Meier, Dr. Helen Reck, Dr. Jörg Rheinländer, Thomas Sehn, Daniel Thomas. **HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG;** Reg.-Gericht Coburg HRB 465; St.-Nr. 9212/101/00021 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Heinrich R. Schradin. Vorstand: Klaus-Jürgen Heitmann, Stefan Gronbach, Dr. Degenhard Meier, Dr. Helen Reck, Dr. Jörg Rheinländer, Thomas Sehn, Daniel Thomas. **HUK-COBURG-Krankenversicherung AG;** Reg.-Gericht Coburg HRB 1537; St.-Nr. 9212/101/00021 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Heinrich R. Schradin. Vorstand: Klaus-Jürgen Heitmann, Stefan Gronbach, Dr. Degenhard Meier, Dr. Helen Reck, Dr. Jörg Rheinländer, Thomas Sehn, Daniel Thomas. **HUK-COBURG-Lebensversicherung AG;** Reg.-Gericht Coburg HRB 30; St.-Nr. 9212/101/00021 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Heinrich R. Schradin. Vorstand: Klaus-Jürgen Heitmann, Stefan Gronbach, Dr. Degenhard Meier, Dr. Helen Reck, Dr. Jörg Rheinländer, Thomas Sehn, Daniel Thomas. **HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG;** Reg.-Gericht Coburg HRB 240; St.-Nr. 9212/101/00021 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klaus-Jürgen Heitmann. Vorstand: Dr. Anne von Häfen, Michael Müller, Dr. Nico Zachert. **HUK-COBURG Vertriebs-GmbH;** Reg.-Gericht Coburg HRB 4470; St.-Nr. 9212/101/00021 Geschäftsführer: Gregor Held. Sitz aller Unternehmen: HUK-COBURG-Platz 1, 96444 Coburg; Ihre Daten werden zum im Betreff genannten Zweck gespeichert. Ausführliche Informationen zur Datenverarbeitung und Ihre Rechte: www.huk.de/datenschutz

2631667021601R

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

HUK-Coburg Versicherungsgruppe
80222 München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Hans Vetter
Tel. direkt 089 31690-260

Schadengutachten

Kennzeichen

DAH JL242

Schadennummer 26-31-667/021601-R

Schadenart	Kasko
Vertragsgrundlagen	AKB
Schadentag	23.01.2026
Versicherungsnummer	667/021601-R
Versicherungsnehmer	Herr Jens Lange, Ludwig-Thoma-Str. 19, 85757 Karlsfeld
Auftraggeber	HUK-Coburg Versicherungsgruppe, 80222 München
Ihr Auftrag vom	27.01.2026, elektronisch durch Firma HUK-Coburg, im Auftrag der Versicherung
Besichtigung	29.01.2026 um 13:45 Uhr Autohaus Rauscher GmbH, Siemensstr. 13, 85221 Dachau
Reparaturauftrag	liegt nicht vor
Plausibilität	plausibel
Vorschaden	vorhanden

Zusammenfassung und Ergebnis

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten	14.249,06 EUR	16.956,38 EUR
Wiederbeschaffungswert	regelbesteuert 20.840,34 EUR	24.800,00 EUR
Schadenverhältnis	69%	
Restwert	10.256,30 EUR	12.205,00 EUR
Gebot gültig bis: 01.03.2026		

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.01.2026 wurde ein Schadengutachten unter Kaskogesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Firma HUK-Coburg, im Auftrag der Versicherung.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.01.2026 um 13:45 Uhr durch Herrn Hans Vetter bei Autohaus Rauscher GmbH, Siemensstr. 13, 85221 Dachau, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung eingeschnitten, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Im Falle einer Schadenerweiterung oder bei Schwierigkeiten im Rahmen der Ersatzteilbeschaffung ist die DEKRA Niederlassung zu benachrichtigen, damit ggf. eine Nachbesichtigung vorgenommen werden kann. Betroffene Altteile sind bis zur Nachbesichtigung aufzubewahren.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Werkstattunterlagen

Nach vorliegenden Informationen sind keine Vorschäden vorhanden. Feststellungen am Fahrzeug werden in Art und Umfang unter Vorschäden dokumentiert.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass eine Vorsteuerabzugsberechtigung des Versicherungsnehmers besteht.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Herr Jens Lange, Ludwig-Thoma-Str. 19, 85757 Karlsfeld
Kennzeichen	DAH JL242
Tag der Erstzulassung	02.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	FORD (D)

Typ / Verkaufsbezeichnung	PJ2 / Tourneo Connect 1.5 EcoBlue Aut. Start-Stop Active
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8566 / BLK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0TXXWPGTNS12832
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	88 kW / 1499 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	42.078

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	6 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen: Tür-Armablage, gepolstert, mit Stoffbezug, Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Außenspiegelkappen schwarz (Kunststoff), Bereifung: 6,5 J x 17 Leichtmetallfelgen (4) mit Reifen 215/55 R 17 98V XL, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Dachablagegalerie vorn, Dachreling, Aluminium, ohne Querträger, Dieselpartikelfilter (DPF), Dritte Bremsleuchte, Einstiegszierleiste vorn "Active"-Schriftzug, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner, Fensterheber hinten, rechts und links, elektrisch, Fensterheber vorn, elektrisch, mit Quick-up/down und Gesamtschließungsfunktion, Ford Power Startfunktion, FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformationen und WLAN-Hotspot, Frontscheibe beheizbar, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe, Handschuhfach mit Deckel, Heckschwinge inkl. beheizbarer Heckscheibe und Wischwaschanlage, Innenbeleuchtung für Fahrgast-/Laderaum, Innenbeleuchtung vorn und hinten mit Verzögerungsschaltung, Innenspiegel automatisch abblendend, Intelligentes Batteriemanagement System, Intelligentes Sicherheits-System, Isofix-Halterung, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen 2 vorn höhenverstellbar, Kühlergrill, schwarz, in Active-Gitteroptik, Lackierung: Uni, Leder-Schaltnäuf, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad 4 Speichen, Lenksäule, verstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn "Premium", Nebelscheinwerfer, Notbremslicht, Paket: Sitz-Paket 36, Panoramadach, Park-Pilot-System hinten, Pollen- und Staubfilter, Pollenfilter und Staubfilter, Pre-Collision-Assist, Radioausrüstung: Ford Audiosystem 10 inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink, mit Rückfahrkamera, Reifen-Reparatur-Set, platz- und gewichtsparend, Reifendruckkontrollsystem, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Schiebetür, rechts und links, Seitenschutzleisten Kunststoff schwarz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sicherheits-Bremsassistent (EBA), Sitzbank (in 2. Sitzreihe, 3 Sitzplätze). 60 : 40 geteilt, klappbar, Sonnenblende mit Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite (für Fahrer mit Tickethalter), Spoilerlippe vorn, Start-Stopp-System, Staufach, verdeckt, auf Armaturenräger, Steckdose 12-Volt-Anschluss in Staufach auf Armaturenräger (Fahrerseite), Steckdose: 12-Volt-Anschluss an Mittelkonsole vorn und hinten, Stoßfänger hinten Kunststoff schwarz, Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert, Tagfahrlicht, Teppichfußmatten für 2. Sitzreihe, Teppichfußmatten vorn (2-teiliges Set), Tür-Kindersicherung an Schiebetüren, Verkehrsschilderkennungs-System, Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt, Wegfahrsperre EPATS, Wärmeschutzverglasung, getönt (ab B- Säule), Wärmeschutzverglasung, leicht getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung (Türschloss nur an Fahrertür), Zentralverriegelung: 2. Fernbedienungsschlüssel für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, abnehmbar, Bereifung: 4 Ganzjahresreifen 215/55 R 16, Fernlicht-Assistent, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Lackierung: Metallic, Panoramadach und zwei Querträgern, Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion (Active Park Assist), Park-Pilot-System vorn und hinten, Seitenwind-Assistent und Überrollschutz, Toten Winkel-Assistent (schmales Spiegelformat) inkl. Cross Traffic Alert, Xenon-Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Hergangsschilderung


Der Schaden soll nach Angaben der Reparaturwerkstatt am 23.01.2026 durch einen Verkehrsunfall entstanden sein.

Der Schadenhergang wurde durch die Reparaturwerkstatt wie folgt geschildert:

Demnach wurde das gegenständliche Fahrzeug durch die Kollision mit einem anderen Fahrzeug beschädigt.

Schadensfeststellung

Hauptbeschädigungsbereich



Schadensbeschreibung

Folgende Beschädigungen können dem geschilderten Anstoß seitlich rechts zugeordnet werden
Die Türe hinten rechts ist angeschlagen, die Türe vorne rechts ist eingedrückt/aufgestaucht und steht ab, die Scharniersäule ist gestaucht, der Kotflügel vorne rechts ist eingedrückt und deformiert, der stützträger rechts ist aufgeplatzt und gestaucht, der Scheinwerfer vorne rechts ist gebrochen, der Stoßfänger vorne ist verschrammt und deformiert, die A-Säule ist verschrammt, das Rad vorne rechts steht schief im Radhaus/ Achs und Lenkungsteile sind abgebogen bzw gebrochen

Plausibilität

Der gegenständliche Schaden kann mit dem geschilderten Hergang in Einklang gebracht werden.

Vorschäden

Unreparierte Vorschäden

An dem Fahrzeug / Objekt wurden, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, folgende unreparierte Vorschäden festgestellt:

Fahrgastraum erheblich verschmutzt

Instandsetzung

Hinweise zum Reparaturweg

Die maßgeblichen Gesichtspunkte bei der Festlegung des Reparaturweges waren die fachgerechte und wirtschaftliche Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeuges/Objektes. Soweit erforderlich wurden bei dem aufgezeigten Reparaturweg die Vorgaben des Herstellers und die dem Stand der Technik angemessenen Reparaturmöglichkeiten berücksichtigt. Ein Protokoll der Fahrwerksvermessung für das Fahrzeug/Objekt lag dem Sachverständigen nicht vor. Eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.

Reparaturauftrag

Nach Kenntnis des Sachverständigen war kein Reparaturauftrag erteilt.

Reparaturkosten

Aus der in der Anlage beigefügten Schadenkalkulation Nr: 1002 vom 29.01.2026 sind die Lohn- und Ersatzteilkosten sowie der Reparaturweg im Detail zu entnehmen. Die Reparaturkosten wurden wie folgt nach dem System Audatex ermittelt:

Lohnkosten	ohne MwSt.	3.434,00 EUR
Nebenkosten	ohne MwSt.	88,00 EUR
Lackierkosten	ohne MwSt.	2.192,40 EUR
Ersatzteilkosten	ohne MwSt.	8.534,66 EUR
Gesamtkosten	ohne MwSt.	14.249,06 EUR
	19.0% MwSt.	2.707,32 EUR
	mit MwSt.	16.956,38 EUR

Hinweise zur Kalkulation

Der Kalkulation liegen folgende Verrechnungssätze zu Grunde:

Zeitbasis		10 AW/Std.
Lohnfaktor 1	ohne MwSt.	170,00 EUR/Std.
Lohnfaktor 2	ohne MwSt.	170,00 EUR/Std.
Lohnfaktor Lack	ohne MwSt.	180,00 EUR/Std.
Kalkulationsmethode Lacklohn		Herstellersystem
Lackmaterial anteilig Lacklohn		40%

Legende AW = Arbeitswerte ME = Materialeinheiten

Die Kalkulation basiert auf dem Lohnfaktor einer Fachwerkstatt in der Region des Besichtigungsortes. Der Kalkulation liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) zu Grunde.

Verbringungskosten

Die Kosten für die Verbringung werden im Regelfall in Rechnung gestellt. Diese Kosten wurden nicht berücksichtigt.

Wertermittlung

Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine Ermittlung des Fahrzeugwert- /Objektwertes, bezogen auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Schadeneintritt, durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Alter, Zustand, Laufleistung und Sonderzubehör sowie aller wertbildenden Faktoren und der örtlichen Marktlage ermittelt sich ein Wiederbeschaffungswert in Höhe von:

	ohne MwSt.	20.840,34 EUR
	19% MwSt.	3.959,66 EUR
	mit MwSt.	24.800,00 EUR

Vergleichbare Fahrzeuge / Objekte werden überwiegend regelbesteuert angeboten.

Der im Gutachten genannte unreparierte Vorschaden, wurde im ausgewiesenen Wiederbeschaffungswert mit einem Betrag in Höhe von 200,-EUR wertmindernd berücksichtigt

Schadenverhältnis

Aus dem Verhältnis von Wiederbeschaffungswert und Reparaturkosten ergibt sich unter Berücksichtigung gegebenenfalls anfallender Werte und Kosten (Aufschläge, Abschläge, Verbringungskosten, Teilschäden, Wertminderung) ein Schadenverhältnis in Höhe von:

69%

Restwert

Gemäß vorliegendem Auftrag wurde der Restwert am regionalen und überregionalen Markt ermittelt. Dabei wird unterstellt, dass das Fahrzeug / Objekt zu dem in diesem Gutachten beschriebenen und abgebildeten Zustand veräußert wird. Als Restwert ergibt sich demnach ein Betrag von:

	ohne MwSt.	10.256,30 EUR
	19% MwSt.	1.948,70 EUR
	mit MwSt.	12.205,00 EUR

Das Restwertgebot ist gültig bis 01.03.2026.

Vor Verwertung des Fahrzeuges / Objektes ist gemäß AKB die Weisung des Versicherers einzuholen.

Angebot/e zum Restwert

Restwertbieter	RW gültig bis	ohne MwSt.	mit MwSt.
Carme GmbH (Anlage III) , Altonaer Str. 59, D-13581 Berlin, Tel: (+49 89) 630209-24, Fax: (+49 89) 630209-297, all4you@cartv.eu CarTv Objektnr: 2613481BB	01.03.2026	10.256,30 EUR	12.205,00 EUR

Schlusswort

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug / Objekt und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw. die Ermittlung weiterer schadens- und wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-, vertrags- bzw. haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Hans Vetter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Schadenkalkulation Nr.: 1002 vom 29.01.2026
Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung München 80939 München Anton-Ditt-Bogen 1a
Tel.: 089 / 31690-0 Fax: 089 / 31690-222

GUTACHTEN / KALKULATION NR 1002

29.01.2026

FABRIKAT	FORD	TOURNEO CONNECT	ACTIVE TYP-CODE 02 T7 64
AUSSTATTG	AB 01.2022	SCHL-LOS STARTSYSTEM	FORD SYNC 3
	TOUCHSCREEN	SPURWECHSELASSISTENT	TOTWINKELASSISTENT
	FRONTSCH GER-DAEMM	KUEHLMITTEL 1234YF	KLIMAAUTOMATIK
	SCHEIBEN DUNKEL GET	HECKSCHEIBE HEIZBAR	REGENSENSOR
	FRONTSCHIEBE HEIZBAR	SEITENSCH V SEITENW	A-SPIEG GEH KLEIN
	FENSTERH V/H ELEKTR	I-SPIEG AUT ABLENDB	6 LAUTSPRECHER
	DOPPEL ANTENNE	BI-XENONSCHWEINWERFER	NEBELSCHWEINWERFER
	DACHKONSOLE	HECKWISCHER	LEDERLENKRAD
	SITZE V HEIZBAR	KLAPPTISCH FAH-/BEIF	SONNENBLENDENSPIEGEL
	BORDCOMPUTER	ANHAENGEVORR ABNEHMB	MITTELARMLEHNE H
	FAHRERSITZ MAN VERST	EINPARKHILFE V/H	RUECKFAHRKAMERA
	1499CCM 88KW	ABGASNORM EURO 5	8-GANG GETRIEBE AUT
	REIFENDRUCKKONTROLLE	BEIFAHRERAIRBAG	SCHALTER BEIF-AIRBAG
	REIFEN 215/50 R17..V	WINTERREIFEN	ALURAEDER 6.5 J X 17
	HECKKL-GRIFF WAGENF	SYST "START & STOP"	KUEHLERGRILL AKTIV
	KOPFAIRBAG	SEITENAIRBAG	GLAS-HEBEDACH ELEKTR
	DACHREILING	SCHIEBETUER VERGL L	SCHIEBETUER VERGL R
	HECKKLAPPE	RADSTAND 2662MM	SERIE ACTIVE
	AUSFUEHRUNG TOURNEO	GRIFFE LACKIERT	STOSSF-ECKE H GR GEL
	STOSSF V GRUND GEL		

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =170.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 =170.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG ZU EINER HAUPTPOSITION	1	2	34.00
KN	DIAGNOSE VOR REPARATUR	2	3	51.00
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	2	3	51.00
14 117 1	SPUR V VERMESSEN	1	2	34.00
14 114 1	FZG KPL VERMESSEN	1	7	119.00
14 117 3	SPUR V EINSTELLEN	1	2	34.00
44 252 2	KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN (SCHEINWERFER AUSGEBAUT) UMFASST: RAD UND RADHAUSSCHALE V R AUS-/EINBAUEN	2	7	119.00
KN	ANBAUTEILE ADAS PRUEFEN	1	1	17.00
43 427 1	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: BEIDE SCHEINWERFER A-E	1	6	102.00
43 427 4	STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT)	1	6	102.00
KN	ZUSATZZEIT ABDECKUNG STOSSF V ERNEuern (FZG MIT EINPARKHILFE) UMFASST: LOECHER STANZEN	1	2	34.00
32 115 5	SCHEINWERFER R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	1	1	17.00
KN	BEF L STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	1	1	17.00
KN	RADHAUSVERLAENGERUNG R ERNEuern	2	25	425.00
33 903 5	KAMERA V EINSTELLEN	1	4	68.00
KN	EINSTIEGBLENDE R AUS-/EINBAUEN	1	3	51.00
44 414 8	SCHARNIER AN A-SAEULE R O AUS-/EINBAUEN	1	3	51.00
44 414 8	SCHARNIER AN A-SAEULE R U AUS-/EINBAUEN	1	3	51.00
	SYSTEM AUDATEX		BLATT 1	

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N					NR 1002	29.01.2026	
A R B E I T S L O H N		ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =170.00	EUR/STD	PREIS/KL 2 =170.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN			KL	AW	ARB.- PREIS	
44 030 4	BOERDELVERSIEGELUNG TUER V R			2	2	34.00	
41 316 1	TUER V R AUS-/EINBAUEN			1	1	17.00	
44 413 4	TUER V R ERNEUERN (TUER AUSGEBAUT)			2	22	374.00	
41 375 1	DICHTUNG TUER V R A-E			1	2	34.00	
KN	ZIERLEISTE SCHIEBETUER R AB-/ANBAUEN			1	2	34.00	
29 099 1	FEHLERSPEICHER AUSLESEN UND LOESCHEN			1	1	17.00	
	UMFASST: DIAGNOSE-EINHEIT ANSCHLIESSEN.						
KN	ABDECKUNG U AUS-/EINBAUEN			1	1	17.00	
14 234 4	HILFSRAHMEN AUSWECHSELN (AUSGEBAUT)			2	3	51.00	
	SCHLIESST EIN: LENKUNG UND STABILISATOR						
	AB-/ANBAUEN						
14 234 1)	MOTORTRAEGER U AUS-/EINBAUEN			1	12	204.00	
11 211 1	RAD V L AUS-/EINBAUEN			1	1	17.00	
14 783 4	STOSSDAEMPFER/FEDER V R AUS-/EINBAUEN			1	2	34.00	
11 254 4	REIFEN V R ERNEUERN (RAD ABGEBAUT)			1	2	34.00	
	SCHLIESST EIN: AUSWUCHTEN UND VENTIL						
	ERNEUERN						
14 343 1)	ACHSSCHENKEL V R A-E (RAD AUSGEBAUT)			1	5	85.00	
KN	QUERLENKER V U LOESEN-BEFESTIGEN			2	3	51.00	
14 371 1)	VORDERRADNABE R AUS-/EINBAUEN			1	3	51.00	
	(RAD ABGEBAUT)						
12 891 4	BREMSLEITUNG V R AUS-/EINBAUEN			1	1	17.00	
12 154 4	HYDRAULISCHE BREMSANLAGE ENTL			1	2	34.00	
32 113 1	SCHEINWERFER EINSTELLEN			1	1	17.00	
2442	DACHREILING R AUS-/EINBAUEN			2	13*	221.00	
1118	RADHAUS V R INSTANDSETZEN			2	25*	425.00	
2090	A-SAEULE R INSTANDSETZEN			2	15*	255.00	
1000	SEITENSCHIEBE KONTUR ABDECKEN			1*	2*	34.00	

1000	HOHLRAUM HOHLRAUMKONSERV.			1*	2*	34.00	
1000	U-SCHUTZ UNTERBODENSCHUTZ			1*	2*	34.00	

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM FORD)
ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 180.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.- PREIS
45 786 4	STOSSFAENGER V U	NEUTEILLACK STUFE I	7	126.00
45 786 4	STOSSFAENGER V O	NEUTEILLACK STUFE I	7	126.00
45 372 4	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK STUFE I	6	108.00
45 012 4	VERLAENGERUNG RADH R	INNENTEILLACK	4	72.00
45 432 4	TUER V R	NEUTEILLACK STUFE I	16	288.00
45 443 4	SCHIEBETUER H R	REP LACK STUFE III	13	234.00
45 252 4	A-SAEULE R	REP LACK STUFE III	3	54.00
L 1118	RADHAUS V R	INNENTEILLACK	4	72.00
45 246 4	DACHRAHMEN R	OBERFL LACK STUFE II	4	72.00
		SYSTEM AUDATEX	BLATT	2

GUTACHTEN / KALKULATION NR 1002 29.01.2026

LACKIERUNG (LACKIERZEIT SYSTEM FORD)
ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 180.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.- PREIS
45 000 0	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT		19	342.00
45 018 4	ZEITZUSCHLAG KUNSTSTOFFTEILE-LACKIERUNG		4	72.00

ERSATZTEILE PREISSTAND : 22.12.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281		STOSSFAENGER V U	2 330 601	261.88
0283		STOSSFAENGER V O	2 436 968	189.61
0319		HALTER L STOSSF	2 482 983	30.57
0320		HALTER R STOSSF	2 482 981	30.57
0322		VERSTAERK I STOSSF	2 483 636	111.55
0327		BLENDE L N-SCHEINW	2 302 382	94.12
0328		BLENDE R N-SCHEINW	2 302 374	94.12
0352		SPOILER V R	2 579 755	70.03
0355	5 X	SCHLOSSRASTE	6 549 354	10.15
0356	5 X	SCHRAUBE	1 473 806	13.45
0357	13 X	CLIP BEFESTIGUNG	4 902 755	45.37
0372		SENS V A R PARKHILFE	2 489 166	43.37
0434		SCHRIFTZUG KOTFL V R	2 253 814	40.87
0562		SCHEINWERFER R	2 278 790	1036.32
0708		SEITENBLINKLEUCHTE R	4 972 773	17.99
0742		KOTFLUEGEL V R	2 638 076	253.34
0750		ISOLIERUNG KOTFL V R	1 837 722	31.73
0762		VERSTAERK KOTFL V R	1 829 000	104.13
0768		HALTER U KOTFL V R	2 026 898	1.61
0794	5 X	SCHRAUBE R	5 258 364	12.00
0796	3 X	SCHRAUBE R	1 556 070	3.30
0842		VERKLEIDUNG RADH V R	2 482 680	65.24
0844	5 X	SCHRAUBE R	1 449 533	6.35
0846	5	CLIP BEFESTIGUNG R	1 060 318	5.65
0848	3 X	CLIP BEFESTIGUNG R	4 663 587	5.70
0850	4 X	CLIP BEFESTIGUNG R	1 382 744	7.12
0862		ZIERLEISTE KOTFL V R	2 528 732	58.27
1126		VERLAENGERUNG RADH R	1 755 252	56.19
1482		TUER V R	2 707 400	816.76
1488		SCHARNIER O TUER V R	5 243 835	38.16
1496		SCHARNIER U TUER V R	5 199 140	38.16
1506		FESTSTELLER TUER V R	2 581 736	53.22
1538		MUTTER R	1 545 960	4.54
1540	2 X	SCHRAUBE R	5 181 125	5.52
1542	2 X	SCHRAUBE R	5 186 750	6.36
1544		SCHRAUBE R	1 681 400	2.45
1580		HALTER SCHLOSS R	2 243 322	60.21
1602		DTG DREIECKSCH V R	2 441 479	73.37
1604		FENSTERFUEHR V R U	1 822 834	23.04
1656		BLENDE H TUER V R	2 143 804	75.67
1682		ZIERLEISTE TUER V R	2 304 204	75.36
1690	2 X	SCHRAUBE R	1 382 644	3.86
1692	7 X	BEFEST KLAMMER R	4 831 516	23.38

SYSTEM AUDATEX

BLATT 3

GUTACHTEN / KALKULATION NR 1002 29.01.2026

ERSATZTEILE PREISSTAND : 22.12.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1696		BEFEST KLAMMER R	1 904 574	3.10
1700		BEFEST KLAMMER R	1 429 425	4.34
1714		FOLIE TUERVERKL I R	2 435 746	46.19
1746		ZIERL A-SAEULE R	1 883 492	54.31
2210		SCHWELLERLEISTE V R	2 242 504	90.46
7011		MOTORTRAEGER	2 251 846	1024.66
7034		GELENKWELLE V R AT	#1 924 279	420.14
7054		QUERLENKER R	2 418 669	235.85
7058		SCHRAUBE R	1 793 588	4.37
7060		SCHRAUBE R	5 311 538	3.42
7078		STOSSDAEMPFER V R	2 252 059	171.18
7082		ACHSSCHENKEL R KPL	2 246 876	129.06
7092		STUETZLAGER R	2 034 127	30.01
7098		GUMMILAGER O R	2 084 212	31.13
7124		RADLAGER V R	2 215 574	107.68
7132		RADNABE V R	2 252 040	100.09
7166		BREMSSCHLAUCH V R	1 741 404	24.70
7206		SENSOR REIFENDR V R	2 658 487	57.07
7222		MUTTER R	2 216 529	5.03
7228		REIFEN V R		121.00*
7246		SENSOR V R ABS	1 863 555	19.43
7261		STABILISATOR V	1 683 372	117.37
7278		VERBINDUNGSSTANGE R	1 851 900	61.21
7300		LENKUNG	2 435 147	1662.20
SYSTEM AUDATEX				BLATT 4

GUTACHTEN / KALKULATION NR 1002

29.01.2026

SCHLUSSKALKULATION

EUR

EUR

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD

GESAMT KL 1	70 AW X	170.00	EUR/STD	1 190.00	
GESAMT KL 2	121 AW X	170.00	EUR/STD	2 057.00	
VERMESSEN KL 1	11 AW X	170.00	EUR/STD	187.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					3 434.00

NEBENKOSTEN

UNTERBODENSCHUTZ					
LOHN KL 1	2 AW X	170.00	EUR/STD	34.00	
MATERIAL				10.00	
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 1	2 AW X	170.00	EUR/STD	34.00	
MATERIAL				10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					88.00

LACKIERUNG ZEITBASIS 10 AW = 1 STD

ARBEITSLOHN	87 AW X	180.00	EUR/STD	1 566.00	
LACKIERMATERIAL	40.00 %			626.40	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					2 192.40

ERSATZTEILE

SCHWEMM-MATERIAL				10.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					8 534.66

REPARATURKOSTEN OHNE MWST.

MWST 19.00 %					2 707.32
--------------	--	--	--	--	----------

REPARATURKOSTEN MIT MWST.

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

= AUSTAUSCHTEIL

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT

5

Verbindliches Angebot für Ihr Fahrzeug

Hersteller	FORD
Modell	Tourneo Connect
Erstzulassung	06/2022
Laufleistung	42.078 KM
Standort	D-85221
Gutachten	26-31-667/021601-R
Abrufdatum	30.01.2026 15:52
Einstelldauer	23Std 40Min
Anzahl Gebote	13
Anzahl Bilder	18



Diagonale vorn

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu diesem Fahrzeug wurden über www.cartv.eu verbindliche Restwertgebote ermittelt.
Das höchste Angebot lautet:

Carme GmbH (Anlage III)
Altonaer Str. 59
D-13581 Berlin

12.205,- EUR

(incl. Mwst.)

Dieses Angebot bleibt gültig bis zum **01.03.2026**.

Wollen Sie Ihr Fahrzeug verkaufen?
Dann rufen Sie uns an
oder kontaktieren Sie uns unter

+49(89)630209-24
www.cartv.eu/all4you

Wir helfen Ihnen beim Verkauf!

Bitte halten Sie Ihre Unterlagen bereit.

CARTV Nr.: 26I3481BB
Service-ID: 136425070

Ihr CARTV Team

2631667021601R

Unsere Servicezeiten: Montag-Freitag: 8:00 Uhr - 17:00 Uhr





Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Gesamtschaden



Bild 6 : Türe hinten rechts



Bild 7 : Türe vorne rechts



Bild 8 : Türe vorne rechts



Bild 9 : Kotflügel vorne rechts



Bild 10 : A-Säule



Bild 11 : Türe und Kotflügel



Bild 12 : Stoßfänger



Bild 13 : Scheinwerfer




Bild 14 : Rad vorne rechts



Bild 15 : Rad vorne rechts



Bild 16 : Stützträger



Bild 17 : Kombiinstrument bei laufenden Motor




Bild 18 : Nicht reparierter Vorschaden: Fahrgastraum erheblich verschmutzt