

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO9952MDT / WBAYK110905W24400 / 5W24400

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 16D	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 16D	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	142.291

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Manual
Revisión:	Sellada	Km revisión:	120262
Fc. revisión:	24/11/2025		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9952MDT Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/55/17	101	W	-
DI	GOODYEAR	225/55/17	101	W	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	225/55/17	101	W	-
TI	CONTINENTAL	225/55/17	101	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	25/06/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:			

Daños no valorables:

9952MDT COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO							
9952MDT COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE	
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €	
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	1.91 h.	0.33 h.		0,00	627,49	40,00	462,73 €	
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €	
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €	
5. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €	
6. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	63,20	10,00	63,42 €	
7. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
8. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		17,23 €	
9. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		17,23 €	
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.50 h.	10,59	0,00		114,54 €	
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		2.50 h.	10,59	0,00		145,34 €	
12. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €	
13. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €	
14. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €	
15. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €	
16. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €	
17. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.33 h.	9,87	0,00		99,57 €	
18. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €	
19. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.50 h.	10,59	0,00		106,84 €	
20. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €	
21. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.83 h.	20,46	0,00		206,41 €	
22. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.83 h.	7,75	0,00		78,20 €	
23. Moldura dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €	
24. Spoiler dr paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €	
25. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €	
26. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €	

9952MDT COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
27. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
28. Embellecedor rejilla dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
29. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
30. Spoiler iz paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
31. Aleta dl iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2097,66 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9952MDT RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,96 h.	229,42 €
Total material pintura	-	91,75 €
Total Mano de Obra Pintura	21,66 h.	833,88 €
Total Recambios	-	575,60 €
Descuento recambios aplicado	-	273,12 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	367,00 €

















+26.5 °C



142291

608.4 km



READY

OFF

START STOP

N

Luz de posición
encendida





Mi vehículo

Ajustes del vehículo

- Ajustes de iDrive
- Contenido del menú principal
- Perfiles de conductor
- Estado del vehículo
- Técnica en vivo

A2 RNE 544A 11:36

Ajustes del vehículo

- Alumbrado exterior
- Puertas/llave
- Intelligent Safety
- Speed Limit Assist
- Asisto Brake
- Asisto

22° 22°

Auto

AC









TwinPower Turbo



©WBAYK110905W24400©













TRENDSTAR 420 TRACTION A TEMPERATURE A
225/55 R 17 W

inch/mm
5.98
OFF ON ZERO

DUNLOP





inch/mm
6.76
OFF ON ZERO


































 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE







Performance 2
225/55R17-1








YOMOTO





9

52

M

AUTOMOTOR PREMIUM









Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Manheim
CAR AUTOMOTIVE