

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi 5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MR 0456E	Fahrgestell-Nummer:	W1K2062541F056584
Vertrags-Nummer:	62040081	Erstzulassung:	01.06.2022
Internes KZ:	15049477	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi 5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	1999
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	240	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,200
Leergewicht (kg):	2120	zul. Gewicht (kg):	2655

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 62040081
Amtliches Kennzeichen: HD -MR 0456E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
08.01.2026	9059976202	Fremdverschulden	Stosstange hinten mitte	Ja	Ja
04.08.2025	9059954241	Eigenverschulden		Nein	Nein
12.02.2023	9059840261	Eigenverschulden	Stosstange vorne Fahrerseite	Ja	Nein
28.09.2022	9059826891	Fremdverschulden	Ladeanschlussklappe	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 62040081
Amtliches Kennzeichen: HD -MR 0456E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2062541F056584

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	57.721 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	148 Tag(e)
Typ/Modell	C 300 e	HU (Bericht lag vor)	11/2027
Fahrgestellnummer	W1K2062541F056584	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.999 ccm
Erstzulassung	01.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	2.Radsatz	2 Reifen - abgelaufen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R17 99H	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	255/40 R18 99Y	Michelin	Sommerreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46229891
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	C 300 e	Laufleistung (abgelesen)	57.721 km
Fahrgestellnummer	W1K2062541F056584	Erstzulassung	01.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten


Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46229891
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46229891
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2062541F056584

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	57,721 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	148 Tag(e)
Type / Model	C 300 e	Main inspection (Report on hand)	11/2027
Vehicle Identification number	W1K2062541F056584	Power / Engine displacement	150 kW / 1,999 ccm
First registration	1 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Cover / polish
3	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
4	Side panel - rear right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
5	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - Loss in value
6	2nd wheel set	2 tyres - Expired - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229891
Delivery date: 30 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/45 R17 99H	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95Y	Michelin	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	255/40 R18 99Y	Michelin	Summer tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229891
Delivery date: 30 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	C 300 e	Mileage (Read)	57,721 km
Vehicle Identification number	W1K2062541F056584	First registration	1 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten


Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229891
Delivery date: 30 Jun 2026



Figure 19: Misc.


Pictures of damage



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish




Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229891
Delivery date: 30 Jun 2026



Damage #5: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value