



VF1AH000X69095053

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	54,634 km
Manufacturer	Renault	Next maintenance in	0 km
Type / Model	TWINGO	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	VF1AH000X69095053	Power / Engine displacement	31 kW
First registration	11 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	05/2025, 42,948 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
2	Roof	Roof rail - left side - Scratched - Smart repair
3	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
4	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46307779
Delivery date: 3 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	165/65 R15 81T	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	165/65 R15 81T	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	165/65 R15 81T	Nexen	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	165/65 R15 81H	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46307779
Delivery date: 3 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Renault	Inspection condition	sufficient
Type / Model	TWINGO	Mileage (Read)	54,634 km
Vehicle Identification number	VF1AH000X69095053	First registration	11 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46307779
Delivery date: 3 Jul 2026




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.


Pictures of damage



Damage #2: Roof: Roof rail - left side - Scratched - Smart repair



Damage #2: Roof: Roof rail - left side - Scratched - Smart repair



Damage #3: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a...



Damage #4: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #4: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46307779
Delivery date: 3 Jul 2026



Damage #4: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



VF1AH000X69095053

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	54.634 km
Hersteller	Renault	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	TWINGO	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	VF1AH000X69095053	Leistung / Hubraum	31 kW
Erstzulassung	11.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2025, 42.948 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
2	Fahrzeugdach	Dachholm links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
4	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	165/65 R15 81T	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Nexen	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	165/65 R15 81H	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46307779
Anlieferungsdatum: 03.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	TWINGO	Laufleistung (abgelesen)	54.634 km
Fahrgestellnummer	VF1AH000X69095053	Erstzulassung	11.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46307779
Anlieferungsdatum: 03.07.2026




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46307779
Anlieferungsdatum: 03.07.2026



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **RENAULT Twingo E-TECH 22KWh Equilibre Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -EE 0432E	Fahrgestell-Nummer:	VF1AH000X69095053
Vertrags-Nummer:	51982081	Erstzulassung:	11.05.2022
Internes KZ:	15048577	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

RENAULT Twingo E-TECH 22KWh Equilibre Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 82 PS /60 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Twingo E-TECH 22KWh Equilibre Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	60 / 82	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	135	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,90
Leergewicht (kg):	1168	zul. Gewicht (kg):	1518

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51982081
Amtliches Kennzeichen: HD -EE 0432E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Twingo E-TECH 22KWh Equilibre Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
22.07.2025	9059951964	Fremdverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 51982081
Amtliches Kennzeichen: HD -EE 0432E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Twingo E-TECH 22KWh Equilibre Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
15.05.2025	42948	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer