


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7ACYHZS PL074320	Erstzulassung	19.04.2024	Außenfarbe	Eclipse Blau
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	126 471 km
Modell	C5 Aircross BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 205/55/19 V Sommerreifen
5.0 mm

Michelin 205/55/19 V Sommerreifen
5.0 mm

Michelin 205/55/19 V Sommerreifen
6.0 mm

Michelin 205/55/19 V Sommerreifen
6.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	515,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	375,00€		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	210,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	210,00€		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	150,00€		
4		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

4x Winterreifen beigelegt , 2x 5mm , 2x 6mm , Uniroyal 205/55 19 H

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto

1.025,00€