



Zustandsbericht

Protokollnummer: 43358848
Auftrags-Nr / Referenz: 21126280
Besichtigungsdatum: 02.01.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz A 220 d 8G-DCT Progressive		
Kennzeichen	ST-S 2721	Fahrgestellnummer	W1K1770141N277136
Erstzulassung	09.09.2022	Laufleistung (abgelesen)	46.898 km
HSN/TSN	2222 / AJI 00028	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Denimblau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	140 kW / 1.950 ccm	Nächste HU	10/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	296 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.015 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50148425	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/45 R18 91H	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	3mm / 3mm	i.O.
2	225/45 R18 91H	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Adaptives Bremslicht blinkend
Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung Das System deaktiviert den Beifahrerairbag automatisch, sobald es einen rückwärtsgerichteten Kindersitz erkennt oder registriert, dass der Beifahrersitz unbelegt ist. Ein Transponder im Kindersitz ist nicht notwendig. Wird erkannt, dass ein Erwachsener Platz nimmt, wird der Airbag automatisch aktiviert und das Risiko von Fehlbedienungen verringert.
Airbag: Fahrer- und Beifahrer
Airbag: Kneebag für Fahrer
Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer kombinierter Thorax-/Pelvisbag
Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent) kann typische Anzeichen von Müdigkeit über das Fahrerverhalten erkennen und den Fahrer vor zunehmender Müdigkeit oder Unaufmerksamkeit warnen
Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar mit asphärisch gewölbtem Spiegelglas und integrierter Blinkleuchte
Außentemperaturanzeige
Bremsassistent, aktiv Kollisionswarnung inklusive situationsgerechter Bremskraftunterstützung und autonomer Bremsung zur Kollisionsminderung oder -verhinderung
Dieselpartikelfilter
Doppelcupholder vorne Wenn Sie den Doppelcupholder herausnehmen erweitern Sie das Interieur um eine große Ablagefläche.
Dritte Bremsleuchte
DYNAMIC SELECT DYNAMIC SELECT bietet auf Knopfdruck verschiedene Fahrprogramme, die beispielsweise Motor, Getriebe, Fahrwerk oder Lenkung vorbestimmen. Mit dem "Sport" -Modus sind Sie betont dynamisch unterwegs, mit dem Grundprogramm "Comfort" sehr ausgewogen. "ECO" dagegen setzt auf höchste Effizienz, spart Sprit und Geld.
ECO Start-Stopp-Funktion Das automatische Abschalten des Motors im Stand, zum Beispiel im Stau oder an Ampeln, reduziert den Verbrauch, verringert Emissionen und spart Kraftstoffkosten. Die ECO Start-Stopp-Funktion arbeitet besonders wirkungsvoll, schnell und leise.
Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrlicht-Assistent
Fahrwerk: Komfortfahrwerk
Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom
Fensterheber elektrisch 4fach
Fußmatten Velours schwarz mit der Ziernaht in der jeweiligen Ausstattungsfarbe
Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
Geschwindigkeitslimit-Assistent Der Geschwindigkeitslimit-Assistent erkennt Tempolimits und zeigt diese an.
Getriebe: Automatik 8G-DCT
Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht
Heckscheibenwischer
Heizbare Heckscheibe
Innenhimmel Stoff kristallgrau
KEYLESS-GO Start-Funktion
Kindersicherung mechanisch für Türen sowie elektrisch für Fenster
Klimatisierungsautomatik THERMATIC 1-Zonen-Klimaanlage, automatisch gesteuerte Luftverteilung, Umluftfunktion, Tunnelschaltung in Verbindung mit Navigationssystem, Feinstaubfilter Automatische Tunnelabschaltung in Verbindung mit aktivierter Navigation. Sie erkennt Einfahrten, unterbricht die Frischluftzufuhr und schließt die Seitenfenster oder auch das Panorama-Schiebedach. Personalisierung stellt für verschiedene Fahrerprofile die Heizung, Klimatisierung und Luftströme ein.
Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten bietet Ihnen ein klares Plus an Komfort und Sicherheit. Es verknüpft das Fahrzeug ständig mit dem Internet - damit Sie hilfreiche Dienste wie die Live Traffic Information von Mercedes me connect nutzen können. Zwei Mobilfunkantennen und eine LTE-fähige SIM-Karte sorgen für eine schnelle Verbindung.
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
Kraftstoffbehälter mit 51 Liter Inhalt 51 Liter
Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz silber lackierter Lamelle und Einleger in Chrom; Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert; Bordkantenzierstab verchromt
Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder inklusive Touch-Control-Button links und rechts



Bezeichnung
Mercedes-Benz Notrufsystem kann bei Unfall dazu beitragen, die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte entscheidend zu verkürzen Übertragung über ein Kommunikationsmodul mit eigener SIM-Karte, kein Mobiltelefon notwendig automatisch oder manuell ausgelöster Notruf an die europaweit verfügbare private MB Notrufnummer Sprachverbindung zur MB Notrufzentrale/parallele Übermittlung der Positionsdaten per SMS/DTMF Weiterleitung der Daten entsprechend der Position an eine der öffentlichen europäischen Notrufzentralen
Netz im Beifahrerfußraum
Paket: Licht- und Sichtpaket Dachbedieneinheit "4 Lichtsteine" (inklusive Brillenfach) Innenraumleuchte/Leseleuchte Fond in Halteplatte (hinten/links/rechts) Touchpadbeleuchtung (vorn) Leseleuchten (vorn/links/rechts), Konsolenauflicht Make-up-Leuchten (vorn/links/rechts) Signal- und Umgebungsleuchte Signal-Ausstiegs-Leuchte (vorn/links/rechts) Griffschalen -/Zuziehgriffbeleuchtung (vorn/hinten/links/rechts) Fußraumbeleuchtung (vorn/links/rechts) Cupholder-/Ablagefachbeleuchtung Spontanablagefachbeleuchtung
Paket: Sitzkomfort - Höhenverstellung Beifahrersitz - Sitzkissenneigungsverstellung für den Fahrer- und Beifahrersitz - Sitzkissentieffenverstellung für verbesserten Sitzkomfort durch eine um 60 mm erweiterte Auflagefläche der Oberschenkel - spezifisches Sitzdesign
Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Fléron
Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB) für die Standards DAB, DMB und DAB+
Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten
Radio: Erweiterte Funktionen MBUX - Persönliche Profile - Vorhersage-Funktionen - Wifi -Hotspot und Internetradio - Offboard-Sprachbedienung
Radio: MBUX Multimediasystem mit zwei (17,78 cm) 7"-Touchscreen Displays - mit einer Auflösung 960x540 Pixel Touch-Control Buttons am Lenkrad Radio (FM/AM) USB-Schnittstelle in der Mittelkonsole unter der Armlaufage Bluetooth-Telefonie mit Kontakte-Übermittlung und Audio-Streaming von Musikdateien Anzeige von Fahrzeugfunktionen (Fahrassistenzsysteme, Fahrprogramme und Fahrzeugeinstellungen) Favoriten-Speicherung Smartphone-bezogene Sprachbedienung - aktiviert über langes Drücken auf die Sprachtaste am Lenkrad
Reifendruckkontrolle überwacht permanent den Fülldruck aller vier Reifen
Remote Services Plus -Kommunikationsmodul -Mercedes me Dienste Fernabfrage Fahrzeugstatus Programmierung Standheiz./-belüft. Tür-Fernschließ.u.-entriegel. Schiebedach/Fenster m.Fernschließ.u.-öffnung inkl.Lüftungsfunk. Personalisier. Fahrzeugstandort Fahrzeugortung Geograf.Fahrzeugüberw. Parkservice-Überwach. Auffindfunktion (Remote Vehicle Finder) Benachrichtigung bei Überschreit.der Fahrgeschwindig. Send2Car-Fun. Unfall- u.Pannenmanagem. Wartungsmanagem. Telediagn. Fahrzeugferndiagno. Softw.-Upd.
Schalthebel mit zusätzlichen Chromelementen
Scheibenwischer mit Regensensor
Seitenwind-Assistent Bei starkem, böigem Seitenwind kann das System den Fahrer darin unterstützen, die Spur zu halten. Durch gezielte Bremseneingriffe erfährt das Fahrzeug einen deutlich geringeren Spurversatz.
Servolenkung
Sicherheitsgurte A-Klasse - Sicherheitsgurte 3-Punkt inklusive Gurthöhenanpassung mechanisch - Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer pyrotechnisch für Fahrer und Beifahrer - Gurtstraffer pyrotechnisch im Fond außen
Sitze: Fondsitzelehnen klappbar 40/20/40 geteilt Wenn Sie nur das mittlere Segment für längere Gegenstände umklappen, bleiben die beiden äußeren Sitzplätze uneingeschränkt nutzbar.
Sitze: Komfortsitze
Spurhalte-Assistent, aktiv Falls Sie unbeabsichtigt eine gestrichelte oder durchgezogene Linie überfahren, kann Sie das System per Lenkradvibration warnen. Bei einer durchgezogenen Linie oder wenn die Spur hinter einer gestrichelten Linie als belegt erkannt wurde, kann der Assistent zusätzlich per einseitiger Bremsung eingreifen.
Steckdose: 12 V-Anschluss
Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung Limiter
Touchpad Mit dem Touchpad steuern Sie das Display des Multimediasystems wie mit einem Smartphone. Verschieben oder vergrößern Sie die Inhalte ganz einfach per Mehrfingergesten. Ein haptisches Feedback begleitet jede Eingabe. Das Touchpad erkennt Ihre Handschrift für den Fall, dass Sie Adressen oder Telefonnummern geräuschlos eingeben möchten
Warnweste für Fahrer
Wegfahrsperre elektronisch
Wärmedämmendes Glas, grün rundum Heckscheibe Einscheibensicherheitsglas (ESG)



Bezeichnung
Zentralverriegelung mit Innenschalter, automatischer Verriegelung (abschalbar) und Crash -Sensor mit Notöffnung
Zierelemente Carbonoptik

Sonderausstattung

Bezeichnung
Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
Airbag: Sidebags im Fond
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC Der Aktive Park -Assistent kann passende Parkplätze finden und unterstützt auch beim Ein- und Ausparken. Außerdem assistiert er beim Lenken und Gasgeben -12 Ultraschallsensoren, je vier vorne u. hinten, je 2 seitlich in Front- u. Heckstoßfänger -Erkennt Parklücken bis 35 km/h -Regelung der Lenkung/Geschwindigkeit -Parktronic, optische u. akustische Warnung vor erkannten Hindernissen bis ca. 10 km/h -Querverkehrsassistent beim Rückwärtsausparken
Anhängevorrichtung: Vorrüstung für Anhängervorrichtung bestehend aus Lüfter/Gebläse, Anhängervorrichtung -Steuergerät und Anhängervorrichtung-Leitungssatz
Fahrwerk: Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung Die DYNAMIC SELECT Wippe in der Mittelkonsole wählt das Programm und damit die Charakteristik vor: Eco, Comfort oder Sport.
Head-up Display Projiziert wichtige Informationen in das direkte Sichtfeld auf der Frontscheibe
Innenhimmel Stoff schwarz
KEYLESS-GO Zugangs- und Fahrberechtigungssystem
Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen - getrennte Temperaturwahl für Fahrer und Beifahrer - automatische Regelung von Temperatur, Luftmenge und Luftverteilung - Sensoren halten das gewünschte Klima konstant - laufende Überwachung der angesaugten Außenluft auf schädliche Gase mit automatischer Umluftschaltung - ein Feinstaub-Aktivkohlefilter verbessert die Luftqualität im Fahrzeug - Taupunktsensor verhindert Beschlagen der Scheiben - Restwärmesteuerung zur Beheizung/Belüftung im abgestellten Zustand
Lackierung: Metallic
Lenkung: Direktlenkung mit variabler Lenkübersetzung
MULTIBEAM LED -18 individuell steuerbare Hochleistungs -LEDs pro Scheinwerfer zur Realisierung eines Spaltenfernlichts mit 16 ansteuerbaren Einzelsegmenten -Abblendlicht und Fernlicht in LED-Projektionstechnik -Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus (blendfreies Dauerfernlicht) -Abbiegelicht bzw. Abbiegelicht mit Kreisverkehrs- und Kreuzungsfunktion (nur i. V. mit Festplatten-Navigation) -Aktives Kurvenlicht bei aktiviertem Fernlicht -Citylicht, Landstraßenlicht und Autobahnlicht -adaptive Voll-LED Heckl.
Paket: Business - Festplatten-Navigation - Smartphone Integration - Verkehrszeichen-Assistent - Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe - Konnektivitäts-Paket Navigation - Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer - Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
Paket: Fahrassistenz-Paket - Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC - Aktiver Lenk-Assistent - Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent - Aktiver Brems-Assistent mit Kreuzungsfunktion - Ausweich-Lenk-Assistent - Aktiver Totwinkel-Assistent - Aktiver Spurhalte-Assistent - Aktiver Nothalt-Assistent - Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung - Erweitertes automatisches Wiederanfahren auf Autobahnen
Paket: Laderaum bestehend aus: - 12V-Steckdose - Cargo -Stellung der Fondlehnen (nur für A-Klasse Kompaktklimousine nicht für A 250 e) - Netz seitlich links und rechts - Wendematte
Paket: MBUX High-End Paket (ohne MBUX Augmented Reality) - Festplatten-Navigation - Vorrüstung für Live Traffic Information - Verkehrszeichen-Assistent - Konnektivitäts -Paket Navigation: Festplatten-Navigation, Erweiterte Navigationsdienste - Smartphone Integration: Mobiltelefon via Apple CarPlay und Android Auto mit dem Mediasystem - Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe - Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte oder Multifunktions -Telefonie - Media-Display - Volldigitales Instrumenten -Display
Paket: Spiegelpaket - Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend - Außenspiegel links und rechts elektrisch anklappbar
Paket: Technik - Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung (459) - größere, gelochte Bremsscheiben MULTIBEAM LED (642): -18 LEDs pro Scheinwerfer, individuell steuerbar -Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus -variables Abblendlicht und Fernlicht in LED-Projektionstechnik - Abbiegelicht -Citylicht -aktives Kurvenlicht -adaptive Voll-LED Heckleuchten - KEYLESS-GO (889)
Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 5 -Doppelspeichen-Design schwarz lackiert und glanzgedreht mit 225/45 R 18 auf 7,5 J x 18 ET 49
Räder: Reifen mit Notlaufeigenschaften - eine Weiterfahrt ist ohne große Komforteinbußen möglich - je nach Beladung bis zu 80 km weit mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h Für Sommerbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Räder: Winter-Komplettträger M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design himalayagrau lackiert und glanzgedreht mit 225/45 R 18 auf 7,5Jx18 ET 49
Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
Scheibenwaschanlage beheizt
Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch
Sitze: 4-Wege-Lordosestütze Vier Einstellungen sind möglich: höher, tiefer, schwächer oder stärker.
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer Die Intensität lässt sich in drei Stufen anwählen. Intelligent und komfortabel: Die Sitzheizung schaltet sich automatisch zurück.
Telefon-Zubehör: Smartphone Integration bestehend aus Apple CarPlay und Android Auto
Trennnetz
URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus - Einbruch- und Diebstahlwarnanlage - Abschleppschutz mit optischer und akustischer Warnung bei erkannter Lageveränderung - Alarmsirene - Innenraumabsicherung (löst bei Bewegungen im Innenraum aus) - Ortung gestohlener Fahrzeuge, ab Aktivierung 3 Jahre kostenfrei nutzbar - Diebstahl- und Parkkollisionserkennung, ab Aktivierung 3 Jahre kostenfrei nutzbar - URBAN GUARD Label an den vorderen Seitenscheiben
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe Über die mobile Anwendung entriegeln Sie auch Ihr Fahrzeug aus der Ferne. Erst dann aktiviert sich ein hinterlegter Schlüssel.
Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
2	Sonstiges	Fahrzeug - Geruch - Ozonbehandlung
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Reifen vorn (Winter, Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern
5	Unterlagen	Serviceheft (Wartung überzogen - 25000km/12Monate) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommer)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt /
verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Winter, Profiltiefe
<4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Winter, Profiltiefe <4mm... entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Winter, Profiltiefe <4mm... entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Winter, Profiltiefe <4mm... entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Winter, Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Winter, Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Winter, Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Winter, Profiltiefe <4mm... entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern



Beschädigung #5: Unterlagen: Serviceheft (Wartung überzogen - 25000km/12Monate) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -