




Identification du véhicule

Réf. client **VS13** Immatriculation
Date 1ère M.C. **01/01/2024**
Marque **PEUGEOT** Km. compteur **59692**
Modèle **308**
Version
N° de châssis **VR3FRHNSTNY658979**

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-brise	Fêlure	E - Remplacer	707,18	2,50				867,18	0,00	15,00	761,10
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Déformé / Forcé	E - Remplacer	250,91	0,60				289,31	0,00	15,00	251,67
Montant de toit D	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	1,00	38,00		294,00			294,00
Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant f	47,50					47,50			47,50
Capot	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		5,00	2,50	95,00		575,00			575,00
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			1,50	57,00		153,00			153,00
Pavillon (Break)	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		5,00	3,50	133,00		677,00			677,00
Aile ARD	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	2,80	106,40		477,60			477,60
Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00			287,00
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	107,00					107,00			107,00
Aile AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	1,50	57,00		185,00			185,00
Entretien	Non-conforme	Effectuer	150,00					150,00			150,00
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	107,00					107,00			107,00
Montant de toit G	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		4,00	1,00	38,00		358,00			358,00
Aile ARG	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	2,80	106,40		477,60			477,60
Porte AVG	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	2,50	95,00		447,00			447,00
Porte ARG	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	2,50	95,00		447,00			447,00

(1) Inspection réalisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	5946,19 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-143,72 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	5802,47 €
TOTAL T.V.A.	1160,49 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	6962,96 €
------------------------------------	------------------

66087072 Pare-brise Fêlure E - Remplacer



66087063 Jante alum. ARD bi-ton/polychrome Déformé / Forcé E - Remplacer



66087073 Montant de toit D Grêlé LI - Réparer et peindre (complet)



66087071 Kit collage vitrage Nécessaire repose vitrage Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



66087070 Capot Grêlé LI - Réparer et peindre (complet)



66087076

Pare-chocs AR

Griffe(s)

Peindre




66087077

Pavillon (Break)

Grêlé

LI - Réparer et peindre (complet)




66087074

Aile ARD

Grêlé

LI - Réparer et peindre (complet)



66087075

Porte ARD

Bosse(s)

LI - Réparer et peindre (complet)



66087064	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
-----------------	-----------------------------------	-----------	--------------------------------------



66087065	Aile AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)
-----------------	----------	----------	-----------------------------------



66087061	Entretien	Non-conforme	Effectuer
-----------------	-----------	--------------	-----------



66087062	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
-----------------	-----------------------------------	-----------	--------------------------------------



66087068	Montant de toit G	Grêlé	LI - Réparer et peindre (complet)
-----------------	-------------------	-------	-----------------------------------

**66087069**

Aile ARG

Grêlé


LI - Réparer et peindre (complet)

**66087066**

Porte AVG

Grêlé

LI - Réparer et peindre (complet)

**66087067**

Porte ARG

Grêlé

LI - Réparer et peindre (complet)

