

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARPAHPX0 R7D95288	Erstzulassung	22.12.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	23 064 km
Modell	STELVIO 2.2 Diesel 16V 154kW Veloce AT8-	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz






Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Pirelli 255/55/20 Y Ganzjahresreifen 7.0 mm		Pirelli 255/55/20 Y Ganzjahresreifen 7.0 mm	
Pirelli 255/55/20 Y Ganzjahresreifen 7.0 mm		Pirelli 255/55/20 Y Ganzjahresreifen 7.0 mm	


Außenschäden

2 	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	91,00€	Nettokosten	207,40€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	153,00€		
			Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	2,80	Teilekosten	666,52€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	196,00€	Nettokosten	862,52€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	31,40€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	26,69€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

7		Bauteil	Innenreinigung	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
		Beschreibung	Nicht ausgeführt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Wischerarm	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	55,65€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	59,20€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

9	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	61,20€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	0,80		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	72,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.887,01€
---------------------	------------------