

## Fahrzeugbeschreibung

<b>Fahrzeug:</b>	<b>AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik</b>		
Amtliches Kennzeichen:	F -LA 5060E	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZFZ5PP045988
Vertrags-Nummer:	16967080	Erstzulassung:	12.04.2023
Internes KZ:	15063548	Kilometer-Stand:	67624
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

### Ausstattung:

#### **AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Taifungrau Metallic Polsterung: Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550 schwarz

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 39.915,97**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Ambiente-Lichtpaket	0,00
Audi Neuwagen-Reifengarantie	0,00
Audi connect Navigation & Infotainment plus	0,00
Audi sound system	243,70
Dekoreinlage Technikgewebe anthrazit	294,12
Doppelspeichen-Sportlederlenkrad, oben und unten abgeflacht, mit Multifunktion und Schaltwippen	252,10
Entfall Leistungs- und Technologieschriftzug	0,00
Frontscheibe in Klimakomfort- und Akustikverglasung drahtlos beheizbar	294,12
Funktionspaket	277,31
Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	411,76
Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer	252,10
Haushaltsstecker Typ E/F, Netzanschlusskabel (Länge 1,6 m, Stromstärke 10 A) mit gewinkeltem Haushalt	0,00
Industriestecker CEE 16A, 400V, lang und gerade, Netzanschlusskabel (Länge 1,6 m) mit Industriesteck	0,00
Interieur S line mit Sportsitzen in Stoff/Kunstleder-Kombination schwarz	1.663,87
Klimatisierungspaket	495,80
Komfortpaket	701,68
Komfortschlüssel	394,96
MMI Navigation pro	2.756,30
Metalllackierung	588,24
Optikpaket schwarz	420,17
Panorama-Glasdach	1.100,84
Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)	336,13
Räder, 5-Y-Speichen, 8,0 J + 9,0 J x 20, Reifen 235/50 + 255/45 R 20	0,00
S line Exterieur	2.184,87
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	222,69
Sitzheizung vorn	285,71
Smartphone-Paket	403,36
Sportfahrwerk	0,00
Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550 schwarz	0,00
Taifungrau Metallic	0,00
Wandhalterung Clip	100,84
Winterräder - Leichtmetallräder, 5-Arm, 8,0 J x 19, 235/55 + 255/50 R 19	1.428,57
Wärmepumpe	831,93
e-tron Ladesystem kompakt	546,22

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 56.403,36**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 67.120,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

# allane mobility group

des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

67.120,00

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2125	zul. Gewicht (kg):	2640

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 16967080  
Amtliches Kennzeichen: F -LA 5060E  
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
21.05.2026	9059887845	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag	Nein	Ja

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 16967080  
**Amtliches Kennzeichen:** F -LA 5060E  
**Übersicht erstellt am:** 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
06.06.2025	43197	Bremsflüssigkeitswechsel

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH  
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen


Allane SE Rückgabeabteilung  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Uelzen  
Fischerhofstr. 3  
29525 Uelzen  
Telefon 0581 / 979980-0  
Fax 0581 / 979980-10  
E-Mail uelzen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Jan Martin Meißner  
Tel. direkt 0581979980-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**F LA5060E**

**FIN**

**WAUZZZFZ5PP045988**

### Vorgang

Kunden-Nr.	0210004885
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	03.06.2026
Besichtigung	04.06.2026, 13:00 Uhr, durch Herrn Jan Martin Meißner bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Uelzen, Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	04.06.2026
Betrifft	Vertragsnummer 16967080 Auftragsnummer 4324340989/100 Rahmenkostenstelle ZUB

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.095,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.600,84 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.885,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.424,37 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.04.2023	Letzte Zulassung	12.04.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	Q4 e-tron (F4B)(04.2021->)	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFZ5PP045988	HSN / TSN	0588 / BZK
DAT Europa-Code®	010602750100001	DAT Marktindex	DE001 6395
Km-Stand abgelesen	67258	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	1 / Elektromotor
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Taufungrau / Metallic / 2L, LZ7F
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 100 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 50 R 20 100 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 101 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 101 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / A005 Weather Control (+) AO	W /O	7 mm
235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / A005 Weather Control (+) AO	W /O	7 mm
255 / 50 R 19 103 T	Bridgestone / Blizzak LM-005 (+) AO	W /O	6 mm
255 / 50 R 19 103 T	Bridgestone / Blizzak LM-005 (+) AO	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Audi connect (Remote / Control), Audi music interface, Außenspiegel Wagenfarbe, Bremsscheiben vorn (330 mm x 23 mm), Dachreling (Aluminium), Einparkhilfe hinten (APS), Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front), Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Farbdisplay (10,1 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto, Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Ladedose (AC / DC), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung, On-Board-Ladegerät (bis 11 kW), Radioempfang digital (DAB), Radstand 2764 mm, Reifen vorn/hinten: 235/55 R19 ...T / 255/50 R19 ...T, Reifenkontroll-Anzeige, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag), Servolenkung elektro-mechanisch, Stahlfelgen 8x19, Tagfahrlicht LED, Wartung: ohne Longlife-Service, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25047	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
73225	e-tron Aufladesystem
4008	Exterieur-Paket S line
22610	Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
1309	Funktions-Paket
35608	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit sensorgesteuerter Entriegelung
26708	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
29299	Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
26466	Innenausstattung: Dekoreinlagen Technikgewebe Anthrazit
4275	Interieur-Paket: S line mit Sportsitze, Sitzbezug Stoff/Kunstleder, schwarz
3203	Klima-Paket
1505	Komfort-Paket
69071	Lenkrad (Sport/Leder - Doppelspeichen, oben / unten abgeflacht) mit

	Multifunktion und Schaltfunktion
49473	LM-Felgen 8x19 (5-Arm, für Winterbereifung)
11000	Metallic-Lackierung
25714	Multi-Media-Interface MMI Navigation Pro mit MMI Touch
675	Neuwagen-Reifengarantie
1830	Optik-Paket schwarz
17214	Panorama-Ausstelldach elektrisch
19000	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
35508	Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
29500	Sitzheizung vorn
2750	Smartphone-Paket
24703	Sound-System DSP / Audi Sound-System
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
73290	Wandhalterung Ladefunktion (e-tron)

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
 letzte Wartung: am 04.04.2025 bei Kilometerstand 43.197

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn.		Minderwert in EUR	
		brutto		netto	brutto
1. Motorraum Dämmmaterial Tierbisse, erneuern (Bild 8, 9)	100,84	120	100	-100,84	-120,00
2. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 10, 11)	1.722,69	2.050	100	-1.722,69	-2.050,00
3. Heckklappenverkleidung zerkratzt, erneuern (Bild 12, 13)	197,48	235	100	-197,48	-235,00
4. Stoßfänger hinten kratzer, smart repair (Bild 14, 15)	100,84	120	100	-100,84	-120,00
5. Leichtmetallfelge vorne rechts kratzer, smart repair (Bild 18, 19)	126,05	150	100	-126,05	-150,00
6. Beifahrertür zerkratzt im mittlerem Bereich, lackieren (Bild 16, 17)	352,94	420	50	-176,47	-210,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.600,84</b>	<b>3.095</b>		<b>-2.424,37</b>	<b>-2.885,00</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Leichtmetallfelge hinten rechts kratzer, (Bild 20, 21)

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Jan Martin Meißner

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Motorraum Dämmmaterial Tierbisse



Bild 9 : Motorraum Dämmmaterial Tierbisse



Bild 10 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 11 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 12 : Heckklappenverkleidung zerkratzt



Bild 13 : Heckklappenverkleidung zerkratzt



Bild 14 : Stoßfänger hinten kratzer



Bild 15 : Stoßfänger hinten kratzer



Bild 16 : Beifahrertür zerkratzt im mittlerem Bereich



Bild 17 : Beifahrertür zerkratzt im mittlerem Bereich



Bild 18 : Leichtmetallfelge vorne rechts kratzer



Bild 19 : Leichtmetallfelge vorne rechts kratzer



Bild 20 : Leichtmetallfelge hinten rechts kratzer



Bild 21 : Leichtmetallfelge hinten rechts kratzer