



Referencia **DEKRA**: 1405792A0

Referencia Cliente: 9600903448



INFORME TÉCNICO



DATOS DEL SOLICITANTE

Razón social: SIXT RENT A CAR, S.L.U

CIF: B07947591

Domicilio: (SUPPLIER NUMBER: 83005329) CANAL

Teléfono: 971408812

Localidad: PALMA DE MALLORCA

Fax:

REFERENCIA CLIENTE 9600903448

REFERENCIA DEKRA EXPERTISE: 1405792A0



DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula: 2562NHB

Bastidor: WAUZZZGA4TA010302

Marca y modelo:

Kilómetros:



DATOS ADMINISTRATIVOS

Dirección: Avenida ORTEGA Y GASSET, 00360 , MALAGA

Localidad:

Provincia: Málaga

1 OBJETO DEL INFORME

AVANCE DE INFORMACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

2 IDENTIFICACIÓN

DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula: 2562NHB

Marca / Modelo: AUDI Q2 1968CC 150CV

Fecha de Matriculación: 30/10/2025

VALORACIÓN ECONÓMICA Y VIABILIDAD

Valor de Mercado (Valor Venal): 38.347,50 EUR

Importe de la Reparación Asistida: 13.619,80 EUR

3 ANTECEDENTES

Tras personarnos en las instalaciones y realizar el seguimiento de viabilidad de los daños, se constata que el coste de reparación no supera el valor de mercado del vehículo (no resultando técnicamente un siniestro antieconómico tradicional).

No obstante, en base a decisiones internas de la compañía que nos han sido expresamente trasladadas, se determina la no reparación del vehículo.

4 ANÁLISIS E INFORME TÉCNICO

En consonancia con esta directriz, se establece la siguiente propuesta de indemnización por pérdida total:

Valor de Mercado: 38.347,50 EUR

Deducción por Valor de Restos: -14.000,00 EUR

Propuesta de Indemnización Líquida: 24.347,50 EUR

Realizada la consulta y licitación en los canales autorizados, informamos que el comprador de restos que ofrece el mayor importe y al cual queda vinculada la oferta de catorce mil euros es el siguiente:

Datos del Adquirente de Restos:

Entidad: Autorrecupera (Departamento de operaciones)

Dirección: Apartado de correos numero 22, 28232 Las Rozas (Madrid)

Teléfono: 916 169 777

WhatsApp: 682 361 873

E-mail: ofertas@autorecupera.com

Valor de la oferta: 14.000,00 EUR

5 CONCLUSIÓN

Tras personarnos en las instalaciones y realizar el seguimiento de viabilidad de los daños, se constata que el coste de reparación no supera el valor de mercado del vehículo (no resultando técnicamente un siniestro antieconómico tradicional).

No obstante, en base a decisiones internas de la compañía que nos han sido expresamente trasladadas, se determina la no reparación del vehículo.

6 FOTOGRAFÍAS

Fotografías comerciales



Fotografías comerciales (cont.)



Fotografías comerciales (cont.)



Fotografías comerciales (cont.)



Fotografías comerciales (cont.)



Fotografías comerciales (cont.)



Fotografías comerciales (cont.)

Perito técnico:
Matteo Agazzi

En _____, a 15 de junio de 2026.

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

7 ANEXOS

Documento generado automáticamente al importar la valoración de SilverDat Online

Nombre del expediente: 1405792A01781094101582
Fecha del anexo: 10/06/2026
Nº.de valoración: 123870141 20260610142141711

Datos del vehículo

Fabricante: Audi Matrícula: 2562NHB
Modelo principal: Q2 (GAG)(10.2020->)
Versión: 35 TDI S line
VIN: WAUZZZGA4TA010302
DAT Europa-Code®: 01 060 273 020 0001
Motor: Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
Carrocería: Carrocería: 4 puertas
Caja de cambios: Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague S-tronic

| | | | |
|-----------------|---|-------|---------------------------|
| Vehículo | Audi - Q2 (GAG)(10.2020->), 35 TDI S line | | |
| Matrícula | 2562NHB | VIN | WAUZZZGA4TA010302 |
| Tipo de pintura | Efecto nacarado (2-Capas) | Color | Gris Daytona Efecto Perla |

Equipamiento de serie

24608 4 Altavoces
31007 Acabado interior: Efecto aluminio
26909 Airbag acompañante Desconectable
26903 Airbag lateral delante
28900 Aire acondicionado
28409 Alfombras velours
39307 Anclajes Isofix para Asiento para niños
39309 Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante
31901 Asientos deportivos delante
40801 Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front)
40906 Asistente a la conducción: Ayuda para arranque (hold assist)
25048 Audi connect (Remote / Control)
25057 Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia)
42613 Audi Drive Select
24985 Audi music interface
25075 Audi Smartphone Interface
71805 Batalla 2601 mm
74904 Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague S-tronic
10004 Carrocería: 4 puertas
25037 Conector-Universal Bluetooth
24999 conexión AUX-IN
69711 Dirección progresiva
25906 Indicador control neumáticos
38106 Inmovilizador (electrónico)
68802 Kit reparación de neumáticos
18701 Luz antiniebla trasera integrad.
18904 Luz de día
19776 Láminas decorativas Audi Anillos
63076 Neumáticos 215/50 R18 ..W
25508 Ordenador de a bordo
25942 pantalla en color (8,3 Pulgada)
02340 Paquete Connectivity
21407 Paragolpes Diseño Sport (S-line)
21433 Paragolpes Diseño Sport (S-line, pintura-total)
18802 Pilotos traseros LED
38906 Portavasos en consola central
25100 Preinstalación Sistema de navegación
70308 Programa electrónico de estabilidad (ESP)
24109 Receptor de radio digital (DAB)
27202 Reposabrazos central delante
33508 Respaldo del asiento trasero dividido/abatible
33512 Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (40:20:40)
15807 Retrovisor exterior color carrocería
15201 Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos
00504 Revisión: Longlife-Service
18909 Sensor de luz y lluvia
40000 Sistema antibloqueo (ABS)
26901 Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard)
25809 Sistema información conductor (FIS) con pantalla en color
77030 Sistema SCR (Tecnología-AdBlue)
29733 tapicería asientos: Tela Skript
70600 Tipo transmisión: Tracción delantera
42096 Tren de rodaje estándar
69010 Volante (cuero - 3 radios) con Multifunción plus

Equipamiento especial

26109 Acabado interior: Molduras decorativas Aluminio "Mate"
26146 Acabado interior: Molduras decorativas Gráfico de luz
26803 Airbag conductor/acompañante
42921 Asistente a la conducción: Aviso de salida de la calzada
18680 Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico
25798 Ayuda aparcamiento delante y detrás, óptico (APS Plus)
28809 Climatizador confort 2-zonas
26708 Control de cruceo (Tempomat)
99292 Control Opción Vehículo con UNECE CS (R155) y Sin SU (R156)
39804 Cámara de marcha atrás
39806 Cámara delantera (Cristal)
40826 Discos de freno detrás (272 mm x 10 mm)
70101 electrónico Control de estabilidad (ESC)
18023 Faros Matrix LED
74300 Generador 140 A
37602 Iluminación ambiente (LED (Diodos Emisores de Luz)- Multicolor)
22506 Parabrisas con banda filtro solar arriba
26601 Pedales y Apoyo para el pie en Acero inoxidable
18818 Pilotos traseros LED con intermitente dinámico
11109 Pintura efecto perlado
35604 Portón del maletero mando electr. (abrir + cerrar)
29099 Refrigerante R 1234 YF
27210 Reposabrazos central delante Equipamiento confort
34807 Reposacabezas detrás (3 posiciones)
15804 Retrovisor exterior esférico, izquierda
15200 Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable
15702 Retrovisores exteriores convexos, derecha
35703 Seguro para niños mando electr.
20847 Sideblade Gris Manhattan Metalizado
35508 Sistema de encendido y apagado Advanced Key (Llaves de confort)
24703 Sistema de sonido DSP / Audi Sistema de sonido
77601 Sistema Start/Stop
20908 Spoiler del techo
13195 Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio y

49378 Llantas de aleación 8x19 (10 radios, Y-Design)
 22310 Lunas atérmicas tintado en verde (lateral / detrás)
 87043 Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI CAT (DXRB)
 25713 Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus con MMI Touch
 04269 Paquete interior: S line con Asientos deportivos, tapicería del asiento tela/cuero

Logotipo, iluminación
 30327 tapicería asientos: cuero / Tela Pulso con Estampado-logotipo en Respaldo asientos delant.
 27805 Techo interior en tela, negro

Para una recalculación se necesita:

Repuestos

| CR | DVN | N°PR | Nombre | Núm. | Pr./ud. | Prec. tot. |
|----|-------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|
| E | 80030 | 05L100033N | PARTE DEL MOTOR | 1 | 9.810,00 * | * 9.810,00 |
| E | | 05L129717 | JUNTA MÚLTIPLE DE ADMISIÓN | 1 | 28,80 | 28,80 |
| E | | 05L253039C | JUNTA TURBO/COLECTOR DE ESCAPE | 1 | 48,50 | 48,50 |
| E | | | ACEITE | * 1 | * 90,00 | * 90,00 |
| E | | | JUEGO DE JUNTAS | * 1 | * 250,00 | * 250,00 |
| E | | | REFRIGERANTE | * 1 | * 30,00 | * 30,00 |

Mano de obra

| CR | DVN | Posición trabajo | Operación | Tipo | Niveles | Horas | Pr./h | Prec. tot. |
|----|-------|------------------|---|------|---------|--------|-------|------------|
| E | | 23 23 19 19 | D+M CONDUCTO DEL AIRE | M | 2 | 0,30 | 33,38 | 10,01 |
| A | 47157 | 63 29 19 00 | D+M CUBIERTA PARAGOLPES D. | M | 2 | 0,80 | 33,38 | 26,70 |
| S | | 91 63 15 50 | REGULAR SENSOR DE RADAR * TRABAJO COMBINADO | M | 2 | 0,20 | 33,38 | 6,68 |
| A | | 90 92 00 50 | PREINSTALACIÓN EQUIPO DE MEDIDA * ENTRADA RÁPIDA * TRABAJO COMBINADO | M | 2 | 0,30 | 33,38 | 10,01 |
| A | | 44 95 01 50 | PROBAR VEHÍCULO D.+ P. * ENTRADA RÁPIDA * TRABAJO COMBINADO | M | 2 | 0,40 | 33,38 | 13,35 |
| A | 47176 | 63 30 19 56 | D+M MOLDURA REJILLA DE VENTILACIÓN D.DR. * TRABAJO COMBINADO | M | 2 | 0,10 | 33,38 | 3,34 |
| A | | 66 04 19 51 | D+M REJILLA DE VENTILACIÓN D.DR. * TRABAJO COMBINADO | M | 2 | 0,10 | 33,38 | 3,34 |
| E | 80030 | 10 02 33 70 | COMPLETAR PARTE DEL MOTOR * TRABAJO COMBINADO COMPRENDE: JUNTA TURBO/COLECTOR DE ESCAPE, JUNTA MÚLTIPLE DE ADMISIÓN | M | 2 | 10,80 | 33,38 | 360,50 |
| A | | 10 01 19 20 | D+M MOTOR | M | 2 | 7,70 | 33,38 | 257,03 |
| A | | 10 01 29 50 | LIMPIAR MOTOR * DESMONTADO | M | 2 | 0,50 | 33,38 | 16,69 |
| T | | #01 50 00 00 | GBE/GUIA DE BUSQUEDA DE ERRORES | M | 2 | 0,30 | 33,38 | 10,01 |
| I | 24112 | 58 29 63 00 | QUITAR ABOLL. BASE DE LA PUERTA P.DR. | K | 3 | * 0,20 | 33,38 | 6,68 |
| I | 43220 | Mano de obra | REPARAR SPOILER / FALDÓN FRONTAL ABJ. | K | 2 | * 0,10 | 33,38 | 3,34 |
| I | 47157 | Mano de obra | REPARAR PARAGOLPES D. | K | 2 | * 0,20 | 33,38 | 6,68 |
| V | | | DIAGNOSIS | M | 1 | * 1,00 | 33,38 | 33,38 |

Pintura

Método de pintura: Eurolack | Tipo de pintura: Efecto nacarado (2-Capas)

| GP | DVN | Niveles | Nombre | MP | MK | Horas | Mano de obra | Prec. tot. |
|----|-------|--------------|---|----|-------|-------|--------------|------------|
| | | Mano de obra | PREPARACION PARA PINTURA | | | 0,43 | 14,35 | 14,35 |
| | | Mano de obra | PREPARACION PARA PINTURA PIEZAS SUPLEMENTARIAS PLASTICO | | | 0,20 | 6,68 | 6,68 |
| 2 | 24112 | REP. NIVEL 1 | BASE DE LA PUERTA P.DR. | 19 | 28,31 | 1,50 | 50,07 | 78,38 |
| 2 | 43220 | REPARACIÓN | SPOILER DELANTERO | 6 | 8,94 | 1,00 | 33,38 | 42,32 |
| 2 | 47157 | REPARACIÓN | CUBIERTA PARAGOLPES D.CPL. | 11 | 16,39 | 1,10 | 36,72 | 53,11 |
| 2 | 47176 | REPARACIÓN | MOLDURA D.DR. | 2 | 2,98 | 0,90 | 30,04 | 33,02 |

Resumen

Suma piezas de repuesto

| | |
|--|------------------|
| | Precio total |
| según lista detallada (Suma total precio de repuestos) | 10.257,30 |
| Importe total | 10.257,30 |

Suma mano de obra

| | Horas | Precio/hor a | Precio total |
|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Carrocería 2 | 0,30 | 33,38 | 10,01 |
| Carrocería 3 | 0,20 | 33,38 | 6,68 |
| Mecánica 1 | 1,00 | 33,38 | 33,38 |
| Mecánica 2 | 21,50 | 33,38 | 717,67 |
| Total mano de obra | 23,00 | | 767,74 |

Bloque pintura

Mano de obra

| | Horas | Precio/hor a | Precio total |
|--------------|-------|-----------------|--------------|
| Mano de obra | 5,13 | 33,38 | 171,24 |

Total pintura

| | |
|----------------------|---------------|
| | Precio total |
| Total mano de obra | 171,24 |
| Total materiales | 59,75 |
| Total pintura | 230,99 |

Importe total

| | |
|--------------------------------|------------------|
| | Precio total |
| Total repuestos | 10.257,30 |
| Total mano de obra | 767,74 |
| Total pintura | 230,99 |
| Costes reparación neto | 11.256,03 |
| IVA (21,00%) | 2.363,77 |
| Costes reparación bruto | 13.619,80 |

Todos los importes en EUR