



DATA PERIZIA 26/02/2026		LOCALITA'	
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) NUOVO MASTER TRASPORTO MERCI		TELAIO VF1MB000171789659	1 ^a IMMATRICOLAZ. 17/01/2024
KM. 0	COLORE. Rosso Vulcano	TIPO SMALTO METALL/DOPPIO	

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		MBI clusa
		Diff.	TEM	
	[Pneumatici] Pneumatico post dx (176.98 - 20%sc)	0		3
	[Pneumatici] Pneumatico ant sx (176.98 - 20%sc)	0		1
	[Pneumatici] Pneumatico ant dx (176.98 - 20%sc)	0		1
	[Interni] Seconda chiave			
5230	[Pneumatici] Coppa ruota ant. 16" TWC SX	S	S	
5230	[Pneumatici] Coppa ruota ant. 16" TWC DX	S	S	
5013	[Pneumatici] Coppa ruota post. 16" TWC DX	S	S	
5013	[Pneumatici] Coppa ruota post. 16" TWC SX	S	S	
4720	[Interni] Pannello int. porta ant. P/equipagg.E0 DX	S	S	
7686	[Interni] Maniglia appiglio porta ant. nero DX	S	S	
5614	[Interni] Altoparlante porta ant. DX	S	S	
4692	[Interni] Maniglia int. apertura porta ant. nero DX	S	S	
7879	[Interni] Modanatura interruttori alzacristalli an DX	S	S	3
3721	[Interni] Blocco comandi alzacristalli P/alacr. el	S	S	5
2974	[Interni] Interruttore regolazione retrovisore est	S	S	5
7879	[Interni] Modanatura interruttori alzacristalli an SX	S	S	3
3039	[Interni] Interruttore alzacristalli porta ant.	S	S	6
1030	[Interni] Fodera cuscino sedile ant. DRAP01 p/sed. SX	S	S	0
1256	[Interni] Imbottitura cuscino sedile ant. C/sed.pa SX	S	S	
0070	[Esterni] Alzacristallo elettr. porta ant. con mot SX	S	S	1

TOTALE RICAMBI		TOTALE ORE EQUIPAMENTARI		VERNICIATURA	

CODICE PERITO	FIRMA	TECNICO RESPONSABILE
---------------	-------	----------------------



ES MODULO 3.1
VER. 1.0

DATA PERIZIA 26/02/2026		LOCALITA' [REDACTED]			
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) NUOVO MASTER TRASPORTO MERCI			TARGA	TELAIO VF1MB000171789659	1 ^a IMMATRICOLAZ. 17/01/2024
KM. 0	COLORE. Rosso Vulcano	TIPO SMALTO METALL/DOPPIO			

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR	L/		VE	ME	PREZZO [REDACTED]	DCM	BI
			Diff. T	PO Diff. T					
	[Esterni] Porta di carico post. SX	S	0	S					
	[Esterni] Porta di carico post. DX	S	0	S					
	[Esterni] 2 Tamponi in gomma post.	S	0	S					
	[Esterni] Fianco cassone dx	S		S					
1981	[Esterni] Paraurti ant.	S	0	S					
1981	[Esterni] Scomposizione paraurti								
1118	[Esterni] Griglia	S							
1935	[Esterni] Parafango ant. 08/19< SX	L							
8661	[Esterni] Fanalino lat. retrovisore est. 5W SX	S							
2413	[Esterni] #NU# Retrovisore est. regolaz. elettr. SX								
2168	[Esterni] Porta ant. SX	L		2					
	[Esterni] Fianco cassone sx								
2168	[Esterni] Porta ant. DX	M		6					
1606	[Esterni] Modanatura porta ant. DX	S							
8661	[Esterni] Fanalino lat. retrovisore est. 16W DX	S						28	
	[Esterni] Rimozione adesivi								

ORE SUPPLEMENTARI	ORE SUPPLEMENTARI	ORE AGGIUNTIVE	TOTALE ORE RIIDIMENTARI
-------------------	-------------------	----------------	----------------------------

NOTE
CDC orig. non presente, Seconda chiave mancante, #PRM# Autoradio non funzionante Rilevata anomalia sulla strumentazione di bordo e sull'autoradio, che non permette la visualizzazione dei quadro strumenti e dei km - causa non verificabile in sede di perizia, si riservano possibili anomalie elettriche

IVA

TOTALE DANNI ESTERNI

2