

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

4492NHK / WBA41GN0805475380 / 5475380

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	33.881

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

4492NHK   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

4492NHK   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-								
4492NHK   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Neumático dl iz - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	188,32	10,00	186,42 €
6. Neumático dl dr - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	188,32	10,00	186,42 €
7. Neumático tr iz - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	188,32	10,00	186,42 €
8. Neumático tr dr - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	188,32	10,00	186,42 €
9. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		99,43 €
10. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.75 h.	3,18	0,00		41,68 €
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.00 h.	4,24	0,00		78,16 €
12. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €
13. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
14. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
15. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
16. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
17. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
18. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
19. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
20. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
21. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
22. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
23. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
24. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
25. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
26. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €

4492NHK   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Aleta dl dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
30. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
31. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
32. Portón tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
33. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>2903,88 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4492NHK   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,38 h.	361,09 €
Total material pintura	-	73,75 €
Total Mano de Obra Pintura	17,41 h.	670,26 €
Total Recambios	-	1120,05 €
Descuento recambios aplicado	-	311,53 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	678,75 €


























Ⓢ WBA4 16N08054 75380 Ⓢ







U  
MEDIA  
TEL  
NAV

🔔 📶 🔊 📶 13:17



- 17° AUTO OFF +



- 17° SYNC +



OFF ON

inch/mm  
4.45

inch/mm



OFF ON

4.88

ZERO

INCHES



HARPER  
2017

OFF ON ZERO

inch/mm  
4.75



OFF ON

Inches  
4.21



























**Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



**Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



**Manheim**  
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10









BMW

Manheim  
Car & Truck



 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**  
CAR BUYERS





0 cm

1

2

3

4

5

6

7



**Manheim**  
COX AUTOMOTIVE







 **Manheim**  
CAR AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



THREAD WEAR

245/45R19

PLIES/TREAD 2STEEL + 2POLYESTER + 1POLYAMIDE  
SIDEWALL 2POLYESTER

USA CANADA MEXICO  
LOAD 850kg (1874LBS)  
MAXIMUM LOAD (1874LBS)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
CM

 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE







 **Manheim**  
COV. AUTOMOTIVE

8 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Manheim  
COX-AUTOMOTIVE



Manheim  
COX AUTOMOTIVE



Manheim  
COX AUTOMOTIVE





TREADWEAR 245

USA CANADA AUSTRALIA CODES ONLY  
MAX. LOAD 850KG (1874LBS)  
MAX. PRESS. 350KPa (51PSI)

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE







Manheim  
COLLEGE PARK, MD