

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1530NGN / WBA31GH0307U07919 / 7U07919

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	HIBRIDO
Modelo:	220	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.900

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1530NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	08/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1530NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-	

1530NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. moldura entrada puerta dd	-	REEMPLAZAR				0,00	75,00	10,00	67,50 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.			0,00	353,36	40,00	289,01 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
6. Neumático dl iz - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	157,63	10,00	159,57 €
7. Neumático dl dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	157,63	10,00	159,57 €
8. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.17 h.		0,00	0,00		83,54 €
9. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.50 h.	6,35	0,00		99,52 €
10. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.17 h.	0,72	0,00		10,34 €
11. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
12. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.00 h.	16,94	0,00		178,64 €
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		1.75 h.	7,41	0,00		90,18 €
14. moldura entrada puerta dd	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
15. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
18. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
19. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
20. Pilares - Hueco Puerta dl iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
21. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
22. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €

1530NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Capó tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
28. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
29. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
30. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
31. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2258,13 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1530NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,19 h.	276,80 €
Total material pintura	-	86,35 €
Total Mano de Obra Pintura	9,34 h.	359,58 €
Total Recambios	-	666,44 €
Descuento recambios aplicado	-	191,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	869,00 €



1530 NGN













Values since Individual

1.8 l/h

Total 22900 km → 2813.5 km

Navigation and menu controls. The top right shows a tachometer scale from 0 to 7. Below it are two menu buttons: "CONTENT" (with a screen icon) and "LAYOUT" (with a hexagonal icon). A blue notification bar at the bottom of this section displays a door icon and the text "Door open."

49 km 11:16

10



P

+16.0°C




etc











BMW

WBA316H0307U07919





BMW LED



5
MEDIA
TEL
NAV

Carretera Buz

LOS40SUR 11:17

Carretera Buz

Search

OFF

OFF





inch/mm
5.33
OFF ON

T06CAZ

P ZERO



DOT 16C

1000B/E

22.5

OFF ON

5.86

Inch/mm



























2 3 4 5 6 7 8 8 8 30
Manheim
COX AUTOMOTIVE











Manheim
COX AUTOMOTIVE



TURANOVA

ENTLIE
HERV
15R18



10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Manheim
CAR AUTOMOTIVE



BMW LED

Manheim
COOL-ADAPTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Manheim
CAR AUCTIONS







Manheim
COX AUTOMOTIVE

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

TURBO
10000



Manheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COL. AUTOMOBILE





 **Manheim**
CORP. & COMPANY





10
9
8
7
6
5
4
3
2

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE

3 4 5 6 7 8 9 10

R18



0212512311





 **Manheim**
CEK-AUTOMOTIVE



PLEASE CONSULT YOUR VEHICLE'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE.
PRESSURE SHOULD BE CHECKED 40 PSI (275 kPa) TO SEAT BEADS.
UNTRAINED PERSONS SHOULD MOUNT TIRES.
UNTRAINED PERSONS SHOULD MOUNT TIRES.

TREADWEAR

MADE IN SPAIN

OUTSIDE

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

