


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJCA4 RPT03050	Erstzulassung	11.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	12 245 km
Modell	COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybrid Alltitud	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✗
Antenne	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen




Maxxis 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Maxxis 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm









Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm








Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden


1 	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,90	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	133,00€	Nettokosten	233,10€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	126,00€		
			Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Stoßfänger Spoiler	Reparaturzeit	-	Teilekosten	295,76€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	266,18€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	3,10	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	217,00€	Nettokosten	324,90€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,60		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	144,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,40	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	193,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	-	Teilekosten	253,97€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	228,57€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
9		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	403,79€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	394,91€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

10		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	35,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	35,00€		
11		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	161,00€	Nettokosten	266,40€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	175,00€	Nettokosten	287,10€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	144,00€		
				Pauschale	-		
14		Bauteil	LED Frontscheinwerfer	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	623,13€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	672,13€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
16		Bauteil	Antennenfuß	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	102,30€
		Position	-	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	142,47€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
17		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	-	Teilekosten	19,70€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	19,70€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
18		Bauteil	Schriftzug Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	84,35€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,92€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

13		Bauteil	Hutablage	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	149,87€			
		Position		- Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	163,87€			
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-					
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-					
							- Pauschale	-		
15		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	209,19€			
		Position	Hinten Rechts	- Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	263,87€			
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-					
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-					
							- Pauschale	-		

Sonstiges

19		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-			
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	64,80€			
		Beschreibung		- Lackierungszeit	0,80					
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	72,00€					
							- Pauschale	-		
20		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-			
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	137,70€			
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70					
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	153,00€					
							- Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto 3.920,12€