

RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110118587



[Redacted]

[Redacted]

34090 MONTPELLIER

Identification du véhicule

Réf. client **5384369** Immatriculation [Redacted]
Date 1ère M.C. **31/10/2022**
Marque **PEUGEOT** Km. compteur **55686**
Modèle **208 Active Pack PureTech 100 S**
Version
N° de châssis **VR3UPHNKSN5906797**

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	156,30					156,30	30,00	35,00	101,60
Cordon cache-bagage	Cassé	E - Remplacer	11,35	0,10				17,75	30,00	15,00	14,13
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Lustrage								Non facturé	
Entretien	Non-conforme	Effectuer	200,00					200,00			200,00

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 374,05 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -58,32 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 315,73 €
TOTAL T.V.A. 63,15 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **378,88 €**

74920665 Pneu AVD Hors tolérance E - Remplacer



74920666 Cordon cache-bagage Cassé E - Remplacer



74920667 Pare-chocs AR Griffes(s) Lustrage



74920664 Entretien Non-conforme Effectuer

