

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

2894NJJ / WBY31HG010CV87255 / CV87255

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	I5	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	I5	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	6.512

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2894NJJ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	01/06/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	vh equipa cable de carga rápida		

Daños no valorables:

2894NJJ COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
2894NJJ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.66 h.			0,00	732,82	40,00	542,10 €
3. Jgo pegado lunas	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	56,66	10,00	50,99 €
5. Piloto tr dr	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	309,90	10,00	298,16 €
6. Piloto dr portón/capó tr	-	REEMPLAZAR	0.58 h.			0,00	309,90	10,00	301,24 €
7. Embellecedor iz paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.67 h.		0,00	0,00		64,29 €
8. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR	0.20 h.	1.00 h.	0.88 h.	3,71	0,00		83,79 €
9. Moldura dr paragolpes tr	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.33 h.	1,40	0,00		17,18 €
10. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	0.13 h.	0,53	0,00		27,86 €
12. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.	0.25 h.	1,06	0,00		23,39 €
13. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	REPARAR	0.30 h.		0.88 h.	3,71	0,00		49,14 €
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.		0,00	0,00		67,37 €
15.	-	AJUSTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
16. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.13 h.	0,53	0,00		5,53 €
17. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.00 h.	8,47	0,00		85,47 €
18. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			6.42 h.	27,19	0,00		274,36 €
19. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
22. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
23. Tobera iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
24. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
25. Capó tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
26. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €

2894NJJ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2478,76 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2894NJJ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,06 h.	387,29 €
Total material pintura	-	53,67 €
Total Mano de Obra Pintura	12,69 h.	488,54 €
Total Recambios	-	1130,51 €
Descuento recambios aplicado	-	369,89 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	418,75 €















Valores desde Indiv.

3.3 kWh/h



Total 6512 km → 6492.5 km

Datos de configuración



i Tapa del malet. abierta.
Ciérrela, por favor.



65%

11:30

10



P

READY



269 km

CHECK-CONTROL

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.



- LOW +



- LOW +





268 m

Bucar

Carpoulice

390 m

Lecques

START STOP

D/S

AUTO

MEDIA

TEL

NAV

VOL







BMW



Ⓢ WBV31HG010CV87255 Ⓢ





BMW LED





Sin señal. 11:32

Buscar aquí

Cienpozueltos

591m

100m


LOW

LOW

MAX

REAR



<  Tapa del maletero
abierta.

LIMIT

0 km/h



5.97
OFF ON

GOODYEAR

M 2 33 225

EBL



OFF ON

49.7

inch/mm

ZERO



OFF ON ZERO

5.26

Inch/mm



inch/mm
6.37
OFF ON ZERO















BMW LED

PIRELLI



OUTSIDE

PIRELLI





ULTRA LOAD
RADIAL TUBELESS

★ MO









X Drive 40

WJ



40





33

Manheim
COL. ALTERNATIVE





Marheim
City & Country





Manheim
COLLINS & SIMON



Manheim
CO. & TOOLWORKS





Manheim
COP-AUTOPARTS



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



Emisiones

10

25T0-00025405

Manheim
COR. AUTOMOTIVE





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CAR AUTOMOTIVE



BMW LED

Manheim
www.manheim.de





BMW LED







553

SAINT-GOBAIN
SEKURIT
43R-01475
E 000213

14
TOMAS 2014-01







Manheim
COX AUTOMOTIVE