

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **AUDI e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -TS 0553E	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZGE2NB039037
Vertrags-Nummer:	78679081	Erstzulassung:	24.05.2022
Internes KZ:	15051610	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2445	zul. Gewicht (kg):	3040

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78679081
Amtliches Kennzeichen: HD -TS 0553E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
08.04.2026	9059992693	Eigenverschulden	Tür vorne Fahrerseite	Nein	Nein
15.01.2025	9059916963	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
10.12.2022	9059833344	Fremdverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78679081
Amtliches Kennzeichen: HD -TS 0553E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WAUZZZGE2NB039037

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	131,380 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	20,800 km
Type / Model	e-tron 50	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZGE2NB039037	Power	158 kW
First registration	24 May 2022	Upholstery	
Last maintenance	05/2026, 128,086 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Tyres - complete set - Expired - No deduction
2	Mudguard - left side	Wheel well extension - Scratched - Replace
3	Door - front left side	Brightware - lower - Scratched - Replace
4	Front bumper	Spoiler - Scratched - Replace
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
6	Door - front left side	Door - Deformed - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Door - front right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46630858
Delivery date: 21 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/55 R19 111H	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	255/55 R19 111H	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/50 R20 100H	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/50 R20 100H	Bridgestone	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46630858
Delivery date: 21 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	sufficient
Type / Model	e-tron 50	Mileage (Read)	131,380 km
Vehicle Identification number	WAUZZZGE2NB039037	First registration	24 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46630858
Delivery date: 21 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Mudguard - left side: Wheel well extension - Scratched...
- Replace



Damage #2: Mudguard - left side: Wheel well extension -
Scratched - Replace



Damage #3: Door - front left side: Brightware - lower - Scratched -
Replace



Damage #3: Door - front left side: Brightware - lower -
Scratched - Replace



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - front left side: Door - Deformed - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46630858
Delivery date: 21 Jul 2026



Damage #6: Door - front left side: Door - Deformed - Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - front right side



WAUZZZGE2NB039037

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	131.380 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	20.800 km
Typ/Modell	e-tron 50	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZGE2NB039037	Leistung	158 kW
Erstzulassung	24.05.2022	Polster	
Letzte Wartung	05/2026, 128.086 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifensatz komplett - abgelaufen - kein Abzug
2	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Tür vorn links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Tür vorn links	Tür - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/55 R19 111H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	255/55 R19 111H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/50 R20 100H	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/50 R20 100H	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46630858
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	e-tron 50	Laufleistung (abgelesen)	131.380 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGE2NB039037	Erstzulassung	24.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46630858
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- erneuern




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46630858
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott