



Seat Leon (UKL): 2ATH128

Vinnumber:	VSSZZKLZMR061945	Versionname:	Leon ST Xcellence 1.4 E-Hybrid 204pk/cv 5p DSG6
First Registrationdate:	8/07/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	131284	Power Kw:	110
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:			
Maintenance	OK		
Maintenance	in 13500 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	1	Type of Tow bar	Tow bar collapsible
GPS			
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	225/45/17/94 Y			
Summer tyres:	Fr.L.	Michelin: 5 mm	Fr.R.	Michelin: 5 mm
	Re.L.	Goodyear: 5 mm	Re.R.	Goodyear: 5 mm
Tyre profile depth FL				5.0
Tyre profile depth FR				5.0
Tyre profile depth RL				5.0
Tyre profile depth RR				5.0
Tyre size FL				225/45 R 17 94 Y
Tyre size FR				215/60 R 16 95 V
Tyre size RL				225/45 R 17 91 W
Tyre size RR				225/45 R 17 91 W
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				261
Tyre make FR				261
Tyre make RL				259
Tyre make RR				259

Assistance equipment

Repair kit	No	Compressor	Yes
Number of charging cables (normal)	1		
Number of charging cables (rapid charge)	0		

Interior, Not original part, Repair/replace (lump sum)



Interior, Dirty, Cleaning



Ignition key, Missing, Replace




Bumper F, Scratch(es), Spot repair



Alloy rim FL, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Wing RL, Dent(s), Acceptable



Door RL, Dent(s), Paintless dent repair



Luggage compartment cover, Missing, Replace



Charging cable (fast), Missing, Replace



Tyre repair kit, Missing, Replace



Boot lid covering R, Scratch(es), Smart repair



Internal boot lining L, Scratch(es), Acceptable



Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Tailgate / Boot, Scratch(es), Acceptable



Bumper moulding R, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim RR, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Wing RR, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Door RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)



Bodywork, Not original part, Check



Kenteken	2ATH128
Merk Model	Seat Leon ST Xcellence 1.4 E-Hybrid 204pk/cv 5p DSG6
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	7/8/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/3/25	114,702	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
10/3/25	114,702	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
10/3/25	114,702	klein materiaal	
10/3/25	114,702	luchtfilter interieur	Vervangen
10/3/25	114,702	versnellingsbakolie	Vervangen
4/1/25	96,532	diagnose	Uitvoeren
4/1/25	96,532	klein materiaal	
4/1/25	96,532	luchtfilter	Vervangen
4/1/25	96,532	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
9/21/24	83,483	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
9/21/24	83,483	klein materiaal	Uitvoeren
9/21/24	83,483	remvloeistof	Vervangen
9/21/24	83,483	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
9/21/24	83,483	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/21/24	83,483	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/11/24	81,000	pechverhelping buitenland	Uitvoeren
2/23/24	67,257	klein materiaal	Uitvoeren
2/23/24	67,257	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
2/12/24	66,742	klein materiaal	Uitvoeren
2/12/24	66,742	koelwatervloeistof	Vervangen
2/12/24	66,742	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/12/24	66,742	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
7/26/23	47,563	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
7/26/23	47,563	bougie	Vervangen
7/26/23	47,563	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
7/26/23	47,563	klein materiaal	Uitvoeren
7/26/23	47,563	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/26/23	47,563	luchtfilter interieur	Vervangen
7/26/23	47,563	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/26/23	47,563	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/26/23	47,563	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/26/23	47,563	versnellingsbakolie	Vervangen
1/30/23	30,208	diagnose	Uitvoeren
1/30/23	30,208	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
1/30/23	30,208	klein materiaal	Uitvoeren
1/30/23	30,208	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/30/23	30,208	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
5/31/22	17,000	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren