


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF3MRHPY8 RS031778	Erstzulassung	28.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	10 664 km
Modell	5008 Hybrid 136 e-DSC6 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten




Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen




Falken 205/55/19 V Ganzjahresreifen 6.0 mm





Falken 205/55/19 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 205/55/19 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 205/55/19 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

	Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	119,00€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	126,00€		
			Pauschale	-		

2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
4		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	100,00€		

Sonstiges

6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	76,50€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	90,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	395,50€
---------------------	----------------