



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002134968  
**Besichtigt am:** 16.10.2025 10:55  
**Berichts-Nr:** 9237696  
**FIN:** WAUZZZF21NN056482



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Audi
<b>Modell:</b>	A7
<b>HSN / TSN:</b>	0588 / BSZ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	04.10.2022
<b>Laufleistung:</b>	64.987 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Florettsilber Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Florettsilber Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	150 kW (205 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder
<b>Interieurfarbe:</b>	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	10.2025
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	20.100 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

## » Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dachreling in Aluminium
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Aluminium Fragment design
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Dieselmotor
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablagepaket	Doppelton-Signalhorn
Abwahl Audi phone box	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Elektrische Luftzusatzheizung
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Ambiente-Lichtpaket plus	Federung Standard
Assistenzpaket Tour	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontantrieb
Audi drive select	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi music interface	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense front	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense rear	Fußmatten vorn und hinten
Audi Smartphone Interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi Soundsystem	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Glanzpaket
Außenspiegel links, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel rechts, asphärisch	Heckspoiler
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie 380A (68Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Interieurelemente oben in Kunstleder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bluetooth-Schnittstelle	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Businesspaket	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kennzeichenträger vorn



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

Kindersicherheits-Paket	Ohne Kompensator
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Ladedose
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Lederteilumfang
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumtriegelung	Ohne Luftqualität-Paket
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumtriegelung, ohne Safelock	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kopfstützen vorn	Ohne Nachtsichtsystem
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ladeboden	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ländergruppe A	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leder Valcona	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Heckleuchten	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
LED-Scheinwerfer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Trennwand
Manuell betätigte Türen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Vorkonditionierung
Mild-Hybrid	Ohne Wandhalterung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne zus.Warnleuchten
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Panorama-Glasdach
Ohne Allradlenkung	PKW-Ausführung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Progressivlenkung
Ohne Car2X	Räder der Serie
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder, 5-Doppelarm, 8,0Jx18, Reifen 225/55 R18
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Radschrauben Standard
Ohne Feuerlöscher	Rechtsverkehr
Ohne Frontspoiler	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Garagentoröffner	Reifen 225/55 R 18
Ohne Geräuschkompensation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Head-up-Display	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Hinterachsgetriebe	Reifenreparaturset
Ohne integriertes Mautsystem	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Rückfahrkamera



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)  
 S tronic  
 Schalt-/Wählhebelknopf  
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung  
 Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)  
 Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)  
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern  
 Serienfahrwerk  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serienqualität  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Sicherheitslenksäule  
 Sitzbelegungserkennung  
 Sitzheizung vorn  
 Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite  
 spezielles Typschild EU  
 Sportsitze vorn  
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten  
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten  
 Standardabgasanlage  
 Standardelektrik  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stop-System  
 Steuerungsnummer  
 Steuerungsnummer direkt  
 Stoßfänger design line  
 Tagfahrlicht  
 Top-Infotainment Premium (MIB3)  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutz (Ausf.1)  
 Typprüfland Deutschland  
 Variant/Avant  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung  
 Vorbereitung für Functions on Demand  
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz  
 Wegfahrsperrung elektronisch  
 Winterrädeverbau in der Serie



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	3,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	3,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	2,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	3,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Nein

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2027

**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Blende/Abdeckung	Kratzer	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF21NN056482

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Schlechter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9237696  
vom: 16.10.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Herstellervorgaben beachten.



2 - Blende/Abdeckung - Kratzer - Ersetzen



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

