

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4882NGW / WBA11FL060CW58109 / CW58109

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	520d Berlina G60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	520d Berlina G60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.130

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4882NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	225/45/19	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	225/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	225/45/19	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	225/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	30/04/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4882NGW COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
4882NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.			0,00	732,82	40,00	516,69 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	56,66	10,00	50,99 €
5. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
7. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	REEMPLAZAR	1.08 h.	0.33 h.	0.25 h.	1,06	417,39	10,00	440,62 €
8. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.33 h.			0,00	188,53	10,00	182,38 €
9. Neumático tr dr	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,53	10,00	188,92 €
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	1.33 h.	1.67 h.	7,07	0,00		141,82 €
11. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.38 h.	0.92 h.	3,90	0,00		53,95 €
12. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.38 h.	0.92 h.	3,90	0,00		53,95 €
13. Capó tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		4.25 h.	18,00	0,00		204,72 €
14. embellecedor delantero derecho	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
15. embellecedor delantero izquierdo	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
16. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2698,45 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4882NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,68 h.	295,66 €
Total material pintura	-	38,17 €

(IVA no incluido)

4882NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	9,01 h.	346,87 €
Total Recambios	-	1367,75 €
Descuento recambios aplicado	-	396,25 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	650,00 €















Werte ab Individual

1.2 l/h



Total 19130 km → 19127.2 km

Fahrtdaten



CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Heckklappe offen.

396 km 12:09

20



P

+26.0 °C

WARM-UP





Motorhaube offen
Zum vollständigen Öffnen der Motorhaube Hebel 2-mal betätigen. Vor Fahrtbeginn Haube schließen. Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.
Betriebsanleitung
Haube schließen

19.0° L + 19.0° L +



Motorhaube offen
Zum verbotenen Öffnen der Motorhaube Hebel 2-mal betätigen. Vor Fahrtbeginn Motorhaube schließen. Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.
Betriebsanleitung
Meldung schließen

- 19.0° L +

- 19.0° R +

12:09





Notfalltasche
Emergency bag
Sacoché d'urgence

© WBA11FL060C W58109 ©





BMW LED





P

Hier suchen

19.0°

Tarragona

Zona Logica Puert Tarragona

Z.I. Vila-Seca 4

Camí Mas de Virgili

Camí Prat d'Albinyana

CAD-100

12:10

40m

100m

19.0°



< Tür offen.

20

0 km/h



OUTSIDE 245/45 R19 XL
TREKORER 22L

5.14





















BMW LED

EcoContact 60

190













EcoContact 6Q * M0

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
Car Accessories



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COOL-ALU-GRIPPE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE

Continental

EcoContact 60



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CM
Manheim
COX AUTOMOTIVE

Continental

EcoContact 60



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Manheim
CORPORATION



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
Car Accessories



BMW LED

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
Car Auctions



BMW LED

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CAR & BOAT



0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE

P * MO
1.5 032903 2325



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COLLEGIATRONIE

QR code
11 2011-11-11
11 2011-11-11
11 2011-11-11



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
CAR ALTERNATIVE





4882 NGW

