

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0325NGK / WBA11GF0X07U21200 / 7U21200
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	13.978

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

- ☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
- ☒ CARPETA MANUALES
- ☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0325NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	25/05/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

0325NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

0325NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
2. Antena digital	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.42 h.		0,00	0,00		93,17 €
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.74 h.	1.92 h.	8,13	0,00		149,04 €
4. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
5. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
6. Techo	Pintar Reparado	-			5.67 h.	24,01	0,00		242,30 €
7. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada	-			1.42 h.	6,01	0,00		60,68 €
8. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR			0.80 h.	3,39	0,00		34,19 €
9. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
10. Retrovisor iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
11. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Puerta dl dr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
13. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1251,89 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0325NGK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,99 h.	230,61 €
Total material pintura	-	42,60 €
Total Mano de Obra Pintura	10,06 h.	387,30 €
Total Recambios	-	42,13 €
Descuento recambios aplicado	-	4,68 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	549,25 €


























WBA11GE0X07U21200









↶
MEDIA
TEL
NAV

Le mie destinaz.

Ricerca

21° SYNC

21° SYNC

Calle Sector 1



5.86

inch/mm
OFF ON ZERO





SAFETY WARNING: THE FAILURE TO INFLATE/OVERINFLATE— FOLLOW OWNER'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE. NEVER EXCEED 40 PSI (273 KPa) TO SEAT BEADS—
EXCESSIVE SPEEDS MAY CAUSE TIRE FAILURE. ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOUNT TIRES.
02130045
F002422
2012
OUTSIDE
MADE IN SPAIN

64.8
OFF ON

























ICP

221760




DOT 16C



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE














SAFETY WARNING: THE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION/OVERLOADING---
EXPLOSION OF THE/TIRE ASSEMBLY DUE TO IMPROPER MOUNTING---
NEVER EXCEED 40 PSI (273 KPa) TO SEAT BEADS---
ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOUNT TIRES.

0002422
2012

OUTSIDE

MADE IN SPAIN





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





10 9 8 7 6 5 4 3

Manheim
COX AUTOMOTIVE

(E4)