





Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VF3MRHNSU PS088526	Erstzulassung	27.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	34 381 km
Modell	3008 PureTech 130 EAT8 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug	Vorschaden kommentar	
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-		

Auftragsdaten					
Lagerplatz					
					
					
					


Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Hutablage	✓	Serviceheft	✓
		Bordmappe komplett	✓
		Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✗

Reifen	
Michelin 205/55/19 V Sommerreifen 5.0 mm	Michelin 205/55/19 V Sommerreifen 5.0 mm
Michelin 205/55/19 V Sommerreifen 5.0 mm	Michelin 205/55/19 V Sommerreifen 5.0 mm


Außenschäden					
1	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen		Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		
8		Bauteil	Entklebung	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	140,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	140,00€		
9		Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	306,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Innenschäden

5		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	315,00€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	291,55€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

6		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

7		Bauteil	Geräuschdämmung Motorraum	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	87,53€
				Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	86,30€
		Position	Vorne	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
10		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
11		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	127,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
			-	Pauschale	-		