


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110423687




Identification du véhicule

Réf. client 10618610800 Immatriculation
Date 1ère M.C.26/02/2021
Km. compteur 32632

Marque PEUGEOT
Modèle e-Expert Asphalt
Stand. elect.

Version
N° de châssis VF3V1ZKXZM2022448



Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main	Main	Ingrédients peinture	Main	Coût réel	Remise	Remise	Coût
				d'oeuvre	d'oeuvre		d'oeuvre		de	pièces	
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	E - Remplacer	597,74	1,30				680,94	30,00	15,00	200,00
Panneau ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		3,00	3,00	114,00		498,00	30,00	0	100,00
Revêtement assise siège AVG	Déchirure	E - Remplacer	278,96	0,60				317,36	30,00	15,00	80,00
Revêtement assise siège AVD	Brûlé	E - Remplacer	245,86	0,60				284,26	30,00	15,00	80,00
Pneu AVG	Déchirure	E - Remplacer	155,00					155,00	30,00	35,00	100,75
Pneu ARG	Déchirure	E - Remplacer	155,00					155,00	30,00	35,00	100,75
Feu ARG	Fêlure	E - Remplacer	223,67	0,20				236,47	30,00	15,00	199,08
Garniture porte de malle ARD	Cassé	E - Remplacer	147,66	0,20				160,46	30,00	15,00	134,47
Boitier rétroviseur ext D	Fêlure	E - Remplacer	60,01	0,20				72,81	30,00	15,00	59,97
Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer								Non facturé	

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2560,30 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-1505,28 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1055,02 €
TOTAL T.V.A.	211,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	1266,02 €

75196276 Pare-chocs AR Déformé / Forcé E - Remplacer



75196272 Panneau ARG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



75196269 Revêtement assise siège AVG Déchirure E - Remplacer



75196268 Revêtement assise siège AVD Brûlé E - Remplacer



75196270 Pneu AVG Déchirure E - Remplacer



75196271 Pneu ARG Déchirure E - Remplacer



75196277 Feu ARG Fêlure E - Remplacer



75196275 Garniture porte de malle ARD Cassé E - Remplacer



75196273 Boitier rétroviseur ext D Fêlure E - Remplacer



75196274 Câble de recharge (normal) Manque E - Remplacer

