

VSSZZZ5FZN6506733

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	69.759 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	11.900 km
Typ/Modell	ATECA	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZ5FZN6506733	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	01.02.2022	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	06/2025, 52.125 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Einstieg (Hi.re) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Schweller links	Einstieg (Vo.li) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür hinten links	Tür - Lackmangel - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R18 92W	Falken	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	215/50 R18 92W	Falken	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sonstige	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ATECA	Laufleistung (abgelesen)	69.759 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZ5FZN6506733	Erstzulassung	01.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 22.06.2026
Protokollnummer: 46178271
 Erstellt durch: Markus Böttcher
 Besichtigt durch: Milorad Kojic




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente






Abbildung 15: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller rechts: Einstieg (Hi.re) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Schweller rechts: Einstieg (Hi.re) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg (Vo.li) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg (Vo.li) - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 22.06.2026
Protokollnummer: 46178271
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Milorad Kojic



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - Smart Repair

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [l]	LPG / CNG [l]/[m³]	Others [l]
Urban conditions	144	-----	-----	6.3	-----	-----
Extra-urban conditions	118	-----	-----	5.2	-----	-----
Combined	128	-----	-----	5.6	-----	-----
Weighted, combined	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3. 1. General code of the eco-innovation(s):

3. 2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3. 2. 1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3. 2. 2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [l]	LPG / CNG [l]/[m³]	Others [l]
Low	197	-----	-----	8.7	-----	-----
Medium	149	-----	-----	6.6	-----	-----
High	132	-----	-----	5.8	-----	-----
Extra High	161	-----	-----	7.1	-----	-----
Combined	155	-----	-----	6.8	-----	-----
Weighted, combined	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. 1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

5. 2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

(EC AC-weighted) [Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+45 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45

:##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45:##215/50 R18 92W M+S#7,0JX18 ET45:##215/55 R17 94

V M+S#7,0JX17 ET45:##

EC Certificate of Conformity

046CC0119890



www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

0.2. Variant:

Version:

0.2.1. Commercial name:

0.2.3.1. Interpolation family's identifier:

0.2.3.2. ATCT family's identifier:

0.2.3.3. PEMS family's identifier:

0.2.3.4. Roadload family's identifier:

0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:

0.4. Vehicle category:

0.5. Company name and address of manufacturer:

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

Location of the vehicle identification number:

0.10. Vehicle identification number:

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*30 issued on 2021-05-10 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Matorell, 2021-12-22

Matorell, 2021-12-22

Joaquín Serra Oliveras
Director Quality Assurance

Adrià Martín Milià
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZFZN6506733

[illegible]

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4392955
Hersteller	Seat
Model	Ateca
Variante	FR 1.5 TSI
Listenpreis	32.735,28
VIN	VSSZZZ5FZN6506733
Erstzulassungsdatum	1.2.2022
Kennzeichen	M-RZ 9749

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4392955**

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022106360	25.06.2022	Fahrerseite Seitenschweller Fahrerseite Tür hinten	3.466,13

- Seite 1 von 1 -