



RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110093070




Identification du véhicule

Réf. client 5110076 Immatriculation
Date 1ère M.C.16/03/2018
Km. compteur 194906

Marque PEUGEOT
Modèle Nouvelle 308 GT
BlueHDi 180 S&

Version
N° de châssis VF3LHEHZRJS062022



Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,80	78,40		314,00	45,00	0	172,70
Revêtement assise siège AVG	Déchirure	E - Remplacer	563,58	1,10				631,78	45,00	15,00	516,55
Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer	212,90					212,90	45,00	35,00	138,38
Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	212,90					212,90	45,00	35,00	138,38
Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	212,19					212,19	45,00	35,00	137,92
Clef de contact TC (sans insert)	Manque	Réparer/rempl. (montant f	224,00					224,00			224,00
Porte AVG	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Lustrage									Non facturé
Porte ARD	Bosse(s)	Acceptable									Non facturé
Intérieur	Tache	Nettoyer	96,00					96,00			96,00
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 28,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2423,77 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-479,84 €
MONTANT DE LA FRANCHISE	200,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1743,93 €
TOTAL T.V.A.	348,79 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	2092,72 €

74137965 Aile ARG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



74137954 Revêtement assise siège AVG Déchirure E - Remplacer



74137960 Pneu ARD Hors tolérance E - Remplacer




74137963 Pneu AVD Hors tolérance E - Remplacer



74137957 Pneu AVG Hors tolérance E - Remplacer



74137955 Clef de contact TC (sans insert) Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



74137964 Porte AVG Griffe(s) Acceptable



74137966 Pare-chocs AV Griffe(s) Lustrage



74137967 Porte ARD Bosse(s) Acceptable



74137956 Intérieur Tache Nettoyer





74137959 Jante alum. ARG bi-
ton/polychrome

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



74137958 Jante alum. AVG bi-
ton/polychrome

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



74137962 Jante alum. AVD bi-
ton/polychrome

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



74137961 Jante alum. ARD bi-
ton/polychrome

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

