

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

7602NHS / WBY51GM0705407949 / 5407949

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	8.403

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7602NHS Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/06/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

7602NHS COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Moldura contorno aleta tr iz	OBSERVACIÓN-	

7602NHS COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Llave emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	58,75	10,00	52,87 €
6. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	370,21	10,00	333,18 €
7. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	0.46 h.	1,95	0,00		61,24 €
8. Moldura retrovisor puerta iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.		0,00	0,00		9,62 €
9. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €
10. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado	-			0.46 h.	1,95	0,00		19,66 €
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
13. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Paragolpes dl (zona iz)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
16. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Moldura retrovisor puerta iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1575,53 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7602NHS RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,16 h.	160,15 €
Total material pintura	-	28,25 €
Total Mano de Obra Pintura	6,67 h.	256,79 €
Total Recambios	-	931,12 €
Descuento recambios aplicado	-	347,73 €

(IVA no incluido)

7602NHS RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	199,25 €









7602 NHS



ixE

e-Drive 50

ALPHABET







Valores desde indiv.

0.6 kWh/h



Total 8403 km → 8378.2 km

Datos de conducción

ePower % 100

75

CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Tapa del maletero abierta.

22%

9:40

10



P

READY

92 km

CHECK-CONTROL

- ⚠ Capó abierto.
- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Tapa del maletero abierta.
- i Tapa del malet. abierta. Ciérrrela, por favor.

↶
MEDIA
TEL
NAV



MAX
REAR









BMW 

02-100
1078044
8860.137

1 X CM

©WBVY51GM0705407949©



Handwritten text on a white tag, possibly a license plate number or identification code, which is partially obscured and difficult to read.











km/h

0



Puerta abierta.



Inch/mm
5.67
OFF ON



WEAR - 230

DOT 193

TRACTION AA - TEMPERATURE

W23761

1625

P22

OFF ON

5.95

inch/mm

ZERO





OFF ON

Inch/mm
5.71

























Manheim
COX AUTOMOTIVE

BET











 **Manheim**
City Automotive







0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COX ALTERNATIVE





T M 12534 - 5M 65 21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE