

**Fahrzeugbeschreibung**

**Fahrzeug:** SKODA Octavia 1.0 TSI ACTIVE COMBI Kombi 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

|                        |                                                                         |                     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | F -LY 1487                                                              | Fahrgestell-Nummer: | TMBJP8NX9PY056003 |
| Vertrags-Nummer:       | 47608081                                                                | Erstzulassung:      | 16.12.2022        |
| Internes KZ:           | 15048820                                                                | Kilometer-Stand:    | 47978             |
| Unfall/Schaden:        | Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll. |                     |                   |

**Ausstattung:**

**SKODA Octavia 1.0 TSI ACTIVE COMBI Kombi 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Lackierung: Candy-Weiss Uni Polsterung: Stoff Active-Schwarz Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 20.621,85**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ausstattungspaket Sound                                                         | 327,73 |
| Candy-Weiss Uni                                                                 | 0,00   |
| Schwenkbare Anhängerzugvorrichtung, inklusive Gespannstabilisierung und Adapter | 747,90 |
| Sonderlackierung Uni                                                            | 378,15 |
| Stoff Active-Schwarz                                                            | 0,00   |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 22.075,63**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 26.270,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 26.270,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                   |                             |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | SKODA Octavia 1.0 TSI ACTIVE COMBI Kombi5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW<br>bleifrei 6-Gang Manuell |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2022                                                                                              |                             |       |
| kW / PS:                     | 81 / 110                                                                                          | Hubraum:                    | 999   |
| Getriebe:                    | Manuell                                                                                           | Anzahl Gänge:               | 6     |
| Emissionsgruppe:             | I2                                                                                                | CO2 (g/km):                 | 118   |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 5,200                                                                                             | Tankinhalt:                 | 45    |
| Max. Km/h:                   | 202                                                                                               | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 10,90 |
| Leergewicht (kg):            | 1313                                                                                              | zul. Gewicht (kg):          | 1837  |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 47608081  
Amtliches Kennzeichen: F -LY 1487  
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.0 TSI ACTIVE COMBI Kombi5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| Datum      | SNR        | Verursacher      | Beschädigung                                            | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
|------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 04.03.2026 | 9060000639 | Eigenverschulden | Tür vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) | Nein                   | Nein                     |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 47608081  
Amtliches Kennzeichen: F -LY 1487  
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Octavia 1.0 TSI ACTIVE COMBI Kombi5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i><b>Datum</b></i> | <i><b>Km-Stand</b></i> | <i><b>Art der Wartung</b></i> |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| 17.01.2025          | 28678                  | Wartungszusatzumfänge         |
| 17.01.2025          | 28678                  | Bremsflüssigkeitswechsel      |
| 17.01.2025          | 28678                  | Inspektion und Wartung        |
| 19.05.2026          | 47202                  | TÜV/AU (MwSt-pfl.)            |
| 19.05.2026          | 47202                  | TÜV/AU (MwSt-frei)            |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer




Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten





Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)





Bild 7 : Radzierblende vorne links verschrammt




Bild 8 : Tür vorne links deformiert






Bild 9 : Tür vorne links deformiert




Bild 10 : Tür hinten links deformiert




Bild 11 : Tür hinten links deformiert



Bild 12 : Radzierblende hinten links verschrammt





Bild 13 : Stoßfänger vorne angefahren



Bild 14 : Stoßfänger vorne angefahren






Bild 15 : Stoßfänger vorne angefahren



Bild 16 : Schweller links deformiert



Bild 17 : Schweller links deformiert







DEKRA Automobil GmbH  
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Allane SE Rückgabeabteilung  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
GWM Frankfurt/Main  
Borsigallee 24 B  
60388 Frankfurt  
Telefon 069 / 42083-0  
Fax 069 / 42083-109  
E-Mail  
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Benjamin Wartini  
Tel. direkt 06942083-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**F LY1487**

**FIN**

**TMBJP8NX9PY056003**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210004885  
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München  
28.05.2026, per Mail durch Frau Nicole Radecker.  
17.06.2026, 15:30 Uhr, durch Herrn Benjamin Wartini bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt, im Beisein von Frau  
Schweizer.  
17.06.2026  
Vertragsnummer 47608081  
Auftragsnummer 31193304  
Rahmenkostenstelle zub

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-4.671,00 EUR  
-3.925,20 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-3.659,00 EUR  
-3.074,78 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                                                                   |                            |                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Erstzulassung        | 16.12.2022                                                                        | Letzte Zulassung           | 16.12.2022                          |
| Fahrzeugart          | PKW                                                                               | Hersteller                 | SKODA                               |
| Typ / Verkaufsbez.   | Octavia Combi 1.0 TSI Active                                                      | Aufbauart                  | Kombi                               |
| Türen                | 5                                                                                 | Sitzplätze                 | 5                                   |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | TMBJP8NX9PY056003                                                                 | HSN / TSN                  | 8004 / AUZ                          |
| Schlüssel-Nr.        | 10460744                                                                          | Km-Stand abgelesen         | 47951                               |
| Nächste HU §29 StVZO | 05 / 2028                                                                         | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                              |
| Zylinderanzahl       | 3 / Reihomotor                                                                    | Leistung (kW)              | 81                                  |
| Hubraum (ccm)        | 999                                                                               | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I        |
| Antriebsart          | Frontantrieb                                                                      | Getriebe / Gänge           | Schaltgetriebe / 6                  |
| Felgen               | Stahl mit Radzierblende                                                           | Farbe (Hersteller)         | Candy White (F9E) / Uni / 2-Schicht |
| Polster / Farbe      | Stoff / Schwarz                                                                   |                            |                                     |
|                      | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                            |                                     |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ         | Art   | Profiltiefe |
|-----------|--------------------|------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 205 / 60 R 16 92 V | Kumho / Ecsta PS71 FSL | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 205 / 60 R 16 92 V | Kumho / Ecsta PS71 FSL | S / O | 6 mm        |
| 2 links   | 205 / 60 R 16 92 V | Kumho / Ecsta PS71 FSL | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 205 / 60 R 16 92 V | Kumho / Ecsta PS71 FSL | S / O | 6 mm        |
| Pannenset |                    |                        |       |             |

S/ Sommer; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ          | Art   | Profiltiefe |
|--------------------|-------------------------|-------|-------------|
| 205 / 60 R 16 92 H | Semperit / Speed-Grip 5 | W / O | 7 mm        |
| 205 / 60 R 16 92 H | Semperit / Speed-Grip 5 | W / O | 7 mm        |
| 205 / 60 R 16 92 H | Semperit / Speed-Grip 5 | W / O | 8 mm        |
| 205 / 60 R 16 92 H | Semperit / Speed-Grip 5 | W / O | 8 mm        |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende



## Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekorleisten in Grau-Metallic, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, Klimaanlage, Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar, LED-Heckleuchten, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Polster: Stoff, Radio: Musiksysteem Swing mit kapazitivem 8"-Farbdisplay, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: Stahlfelgen mit Radzierblende Tekton, SKODA Care Connect, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12-V im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PK1  | Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung und Adapter |
| WSI  | Lackierung: Sonderlackierung Uni                                               |
| 7X1  | Paket: Sound                                                                   |
|      | Parksensoren hinten                                                            |

## Allgemeinzustand und Wartung

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Wartungsnachweis:       | digital                                 |
| letzte Wartung:         | am 21.11.2024 bei Kilometerstand 28.678 |
| bis Wartung verbleiben: | 119 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)   |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                           | Rep.Kost netto  | brutto       | Anrechn. | Minderwert in EUR netto | brutto        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------------|---------------|
| 1. Radzierblende vorne links verschrammt, erneuern (Bild 7)   | 35,29           | 42           | 100      | -35,29                  | -42           |
| 2. Tür vorne links deformiert, instandsetzen (Bild 8, 9)      | 750,42          | 893          | 55       | -412,61                 | -491          |
| 3. Tür hinten links deformiert, instandsetzen (Bild 10, 11)   | 647,06          | 770          | 55       | -356,30                 | -424          |
| 4. Radzierblende hinten links verschrammt, erneuern (Bild 12) | 35,29           | 42           | 100      | -35,29                  | -42           |
| 5. Stoßfänger vorne angefahren, erneuern (Bild 13, 14, 15)    | 1.479,83        | 1.761        | 100      | -1.479,83               | -1.761        |
| 6. Schweller links deformiert, instandsetzen (Bild 16, 17)    | 492,44          | 586          | 55       | -270,59                 | -322          |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>3.440,33</b> | <b>4.094</b> |          | <b>-2.589,91</b>        | <b>-3.082</b> |

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Kratzer,

### Fehlende Teile

|                                                    | Kosten<br>netto | Anrechn.<br>brutto |     | Minderwert in EUR<br>netto | brutto      |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------|-------------|
| 1. 2. Fahrzeugschlüssel, Schließanlage<br>erneuern | 484,87          | 577                | 100 | -484,87                    | -577        |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>484,87</b>   | <b>577</b>         |     | <b>-484,87</b>             | <b>-577</b> |

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Benjamin Wartini

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.