



VSSZZZKLZNR020583

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	30.024 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	134 Tag(e)
Typ/Modell	LEON E-HYBRID150	HU (Bericht lag nicht vor)	11/2026
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR020583	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	25.11.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
5	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
6	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
7	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 91H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R17 91H	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 91W	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/45 R17 91W	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46283656
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	LEON E-HYBRID150	Laufleistung (abgelesen)	30.024 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR020583	Erstzulassung	25.11.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46283656
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46283656
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



VSSZZZKLZNR020583

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	30,024 km
Manufacturer	Seat	Next maintenance in	134 Tag(e)
Type / Model	LEON E-HYBRID150	Main inspection (Report not on hand)	11/2026
Vehicle Identification number	VSSZZZKLZNR020583	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	25 Nov 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
4	Front bumper	Front bumper - Scratched - Cover / polish
5	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
6	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
7	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
8	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
9	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Roof

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46283656
Delivery date: 2 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R17 91H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/45 R17 91H	Dunlop	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R17 91W	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/45 R17 91W	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					05/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46283656
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Seat	Inspection condition	sufficient
Type / Model	LEON E-HYBRID150	Mileage (Read)	30,024 km
Vehicle Identification number	VSSZZZKLZNR020583	First registration	25 Nov 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46283656
Delivery date: 2 Jul 2026



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.


Pictures of damage




Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #9: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46283656
Delivery date: 2 Jul 2026



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SEAT Leon 1.4 e-HYBRID FR DSG Schräghecklimousine 5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -WP 0141E	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKLZNR020583
Vertrags-Nummer:	84130079	Erstzulassung:	25.11.2021
Internes KZ:	15024013	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SEAT Leon 1.4 e-HYBRID FR DSG Schräghecklimousine 5-türig 1395 ccm 204 PS / 150KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SEAT Leon 1.4 e-HYBRID FR DSG Schräghecklimousine5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	32
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,500
Leergewicht (kg):	1614	zul. Gewicht (kg):	2060

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 84130079
Amtliches Kennzeichen: HD -WP 0141E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Leon 1.4 e-HYBRID FR DSG Schräghecklimousine5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
13.05.2022	9059812396	Eigenverschulden	Antenne	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 84130079
Amtliches Kennzeichen: HD -WP 0141E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Leon 1.4 e-HYBRID FR DSG Schräghecklimousine5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer