

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Picanto 1.0 Vision Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	EIC-FP 0412	Fahrgestell-Nummer:	KNAB3518APT236057
Vertrags-Nummer:	18549086	Erstzulassung:	27.05.2024
Internes KZ:	15121481	Kilometer-Stand:	29003
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

KIA Picanto 1.0 Vision Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: Schneeweiß Uni

Polsterung: Sitzbezüge Stoff

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **13.731,09**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Design Paket	243,70
Schneeweiß Uni	0,00
Sitzbezüge Stoff	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **13.974,79**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **16.630,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 16.630,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Picanto 1.0 Vision Schräghecklimousine5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	49 / 67	Hubraum:	998
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	118
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,200	Tankinhalt:	35
Max. Km/h:	161	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,60
Leergewicht (kg):	974	zul. Gewicht (kg):	1320

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 18549086
Amtliches Kennzeichen: EIC-FP 0412
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Picanto 1.0 Vision Schräghecklimousine5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
21.09.2025	9059964398	Wildschaden	Stossstange vorne Beifahrerseite Riss	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 18549086
Amtliches Kennzeichen: EIC-FP 0412
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Picanto 1.0 Vision Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.05.2025	12388	Inspektion und Wartung
21.05.2026	28357	Inspektion und Wartung
21.05.2026	28357	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	03.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Ketzin, Gewerbegebiet Etzin
Besichtigungsdatum	10.07.2026
Referenznummern	0031216613 - 0018549086

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	EIC-FP 412	Fzg.-Ident.-Nummer	KNAB3518APT236057
Fabrikat	Kia	1. Zulassung	27.05.2024
Typ	Picanto 1.0 Vision Schräghecklimousine 5-türig	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Schneeweiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	29.005 km	Sitzplätze	4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	unbekannt	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	998 ccm / 49 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	175/65 R14 86H M+S	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	175/65 R14 86H M+S	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	175/65 R14 86H M+S	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	175/65 R14 86H M+S	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand

✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 13.05.2026 bei km 28.357.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Unfallschaden: Unfallschaden Seite rechts.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
1 Hauptschlüssel vorhanden.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|------------------|---|----------------|
| ✓ | Design Paket | ✓ | Schneeweiß Uni |
| ✓ | Sitzbezüge Stoff | | |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23)	407,10 €	305,33 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 14, Bild 15)	147,00 €	147,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 13)	709,84 €	709,84 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	130,00 €	130,00 €
Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 16, Bild 17, Bild 18, Bild 19, Bild 20, Bild 21)	3170,90 €	3170,90 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	4.564,84 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	4.463,07 €
Händlereinkaufspreis	6.100,00 €
Händlerverkaufspreis	7.075,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 23 Fotos.

Schmohl, Stefan

Der Sachverständige, 16.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage




Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 16. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 18. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 19. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 20. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 21. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 22. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren