

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW/SUV/5tg./4B/V0 Subaru Forester Allrad Forester 2,0i e-Boxer Pure AWD	Nächste § 57a Beg.	: Oktober 2027 Nr.: TFI6094
Fahrgestell-Nr.	: JF1SKELL5NG165981	Eigen-/Gesamtgew.	: 1 661 kg / 2 185 kg
Nationalcode	: 271255	Nutzlast	: 524 kg
Erstzulassung	: 06.10.2022	Sitzplätze	: 5
Tachostand	: 105 841 km abgelesen	Allgemeinzustand	: genügend fahrbereit
Hubraum/Leistung	: 1 995 cm ³ / 110,00 kW	Lackart/Farbe / Zust.	: 2S-Metallic / grün / genügend fahrbereit
Kraftstoffart	: Benzin unverbleit	Alter	: 42 Monate

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

	<i>exkl. USt.</i>	EUR	12 458,19
	<i>+ 20% USt.</i>	EUR	2 491,63
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	14 949,82

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 17
Sonderausstattung auf Seite 17

Zusammenfassung Technische Schäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	260,25
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 260,25
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 52,05
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 312,30

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Bordwerkzeug, Wagenheber, Pannenset, 1 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Letztes Service am 25.03.2026 bei 104.921Km

Technische Schäden:

1 Fahrzeugschlüssel fehlt
Verbandskasten fehlt
optisch keine offensichtlichen Schäden

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
K FAHRZEUGSCHLÜSSEL		1	215,00	215,00
K VERBANDSKASTEN		1	45,25	45,25
				260,25

Zusammenfassung Bereifung:

Zusammenfassung Bereifung:

Arbeitslohn	: AZ 4,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	53,20
Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	420,00
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 473,20
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 94,64
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 567,84

Schadenbeschreibung:

beide rechten Felgen abgeschürft

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
REIFEN V R AB-/AUFZIEHEN	WT0002R	2,00 3	26,60
REIFEN H R DE-/MONTIEREN	WT0002R	2,00 3	26,60
		4,00	53,20
4,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			53,20

Sonstige Kosten - erneuern

Bezeichnung	Leit-Nr			
K FELGE RE HI INSTANDSETZEN (FA. KOTTNIG)	1000	1	210,00	210,00
K FELGE RE VO INSTANDSETZEN (FA. KOTTNIG)	1000	1	210,00	210,00
				420,00

Zusammenfassung Seite li vo:

Zusammenfassung Seite li vo:

Ersatzteile-Original	:	EUR	1 705,38
Arbeitslohn	: AZ 15,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	199,50
Lackmaterial	:	EUR	344,24
Lackierarbeit	: AZ 28,41 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	377,85
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 2 626,97
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 525,39
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 3 152,36

Schadenbeschreibung:

Stoßstange vorne links abgeschürft und durchgedrückt
 Scheinwerfer links verkratzt
 Kotflügel links vorne abgeschürft
 Blende links Zusatzscheinwerfer abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
STOSSFAENGER V	0281	57704SJ022	1	323,30	323,30
BLLENDE L STOSSF V	0297	57731SJ570	1	92,58	92,58
SCHEINWERFER L KPL	0561	84004SJ050	1	1 161,47	1 161,47
RADLAUFLEISTE V L	0787	91112SJ210	1	128,03	128,03
					1 705,38

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
SCHEINWERFER EINSTELLEN	LI0002A	2,00 2	26,60
NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN	LI0011R	2,00 2	26,60
STOSSFAENGER V ERNEUERN	EI0004R	7,00 3	93,10
UMFASST: STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UND ALLE NOTWENDIGE ANBAUTEILE.			
SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN	LI0002R)	2,00 2	26,60
ZIERLEISTE KOTFL V L A-E	KN	2,00 3	26,60
		15,00	199,50
6,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			79,80
9,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			119,70

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
STOSSFAENGER V NEUTEILLACK ST K1N	0281		11,00	146,30	
LACKMATERIAL: 186,62					
KOTFLUEGEL V L REP LACK STUFE III	0741		11,00	146,30	
LACKMATERIAL: 53,04					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,54	20,48	
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,66	35,38	
P REPARATURLACKIERUNG					53,04
P MATERIAL-KONSTANTE					5,43
P AZT-MATERIAL-INDEX					87,72
P K-NEUTEILLACK (K1N)					186,62
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					9,33
MAT-KONST. ABDECKARB. KUNSTSTOFFTEIL					2,10
ABDECKARBEITEN AM KUNSTSTOFFTEIL			2,00	26,60	
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,21	2,79	
			28,41	377,85	344,24
28,41 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					377,85
Lackmaterial					344,24
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					722,09

Zusammenfassung Motorhaube innen:

Zusammenfassung Motorhaube innen:

Ersatzteile-Original	:	EUR	92,31
Arbeitslohn	: AZ 2,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	26,60
		exkl. USt.	EUR 118,91
		+ 20% USt.	EUR 23,78
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 142,69

Schadenbeschreibung:

Motorhaubeninnenverkleidung zerrissen

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
DAEMMUNG MOTORHAUBE	0481	90815SJ101	1	92,31	92,31
					92,31

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
DAEMMATTE MOTORHAUBE AB-/ANBAUEN	KN	2,00 3	26,60
		2,00	26,60
2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			26,60

Zusammenfassung Motorhaube:

Zusammenfassung Motorhaube:

Arbeitslohn	: AZ 5,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	66,50
Lackmaterial	:	EUR	302,71
Lackierarbeit	: AZ 27,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	369,08
		exkl. USt.	EUR 738,29
		+ 20% USt.	EUR 147,66
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 885,95

Schadenbeschreibung:

Motorhaube mittig vorne verkratzt und eingedrückt

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* MOTORHAUBE INSTANDSETZEN	0471		5,00 3	66,50
			5,00	66,50
5,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				66,50

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
MOTORHAUBE REP LACK STUFE III	0471		26,00	345,80	
LACKMATERIAL: 220,12					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,54	20,48	
P REPARATURLACKIERUNG					220,12
P MATERIAL-KONSTANTE					5,43
P AZT-MATERIAL-INDEX					77,16
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,21	2,79	
			27,75	369,08	302,71
27,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					369,08
Lackmaterial					302,71
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					671,79

Zusammenfassung Windschutzscheibe:

Zusammenfassung Windschutzscheibe:

Ersatzteile-Original	:	EUR	772,75
Arbeitslohn	: AZ 26,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	345,80
		exkl. USt.	EUR 1 118,55
		+ 20% USt.	EUR 223,71
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 342,26

Schadenbeschreibung:

Einschlag links mitte auf der Windschutzscheibe

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
FRONTSCHIEBE	1401	65009SJ130	1	691,08	691,08
KLEBESATZ FRONTSCH	1411	KNGKWI2	1	48,50	48,50
KEDER FRONTSCHIEBE	1417	65045SJ030	1	15,00	15,00
KLEBEFOLIE REGENSENS	1463	86596AL001	1	18,17	18,17
					772,75

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
FRONTSCHIEBE AUS-/EINBAUEN UMFASST: WISCHERARME, WINDLAUGITTER, VERKLEIDUNGEN A-SAEULE, INNENSPIEGEL UND ALLE NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN.	GW0006R	26,00 3	345,80
		26,00	345,80
<i>26,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3</i>			345,80

Zusammenfassung Seite re vo u mi:

Zusammenfassung Seite re vo u mi:

Ersatzteile-Original	:	EUR	145,50
Arbeitslohn	: AZ 20,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	266,00
Lackmaterial	:	EUR	415,71
Lackierarbeit	: AZ 53,41 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	710,35
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 1 537,56
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 307,51
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 845,07

Schadenbeschreibung:

Kotflügel rechts abgeschürft
 beide rechten Türen verkratzt und abgeschürft
 Türgriff rechts hinten abgeschürft
 beide rechten Türblenden B-Säule verkratzt

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
RADLAUFLEISTE V R	0788	91112SJ200	1	128,03	128,03
AUSSENGRIFF H R	1866	61169CA000	1	17,47	17,47
					145,50

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZIERLEISTE KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 3	26,60
Zwischensummen		2,00	26,60

Überträge		2,00	26,60
FENSTERSCHACHTZIERLEISTE V R A-E	KN	1,00 3	13,30
TUERAUSSENGRIFF V R AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 3	26,60
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 3	13,30
ZIERSTAB UNTEN TUER V R AUS-EIN	KN	2,00 3	26,60
TUERVERKLEIDUNG H R A-E	KN	3,00 3	39,90
ECKZIERLEISTE TUER H R AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 3	26,60
TUERAUSSENGRIFF H R A-E	KN	2,00 3	26,60
ZIERLEISTE TUER H R U AUS-EIN	KN	3,00 3	39,90
FENSTERSCHACHTZIERLEISTE H R A-E	EB0030R ZAX	2,00 3	26,60
		20,00	266,00
20,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			266,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
AUSSENGRIFF H R NEUTEILLACK ST K1N	1866		4,00	53,20	
LACKMATERIAL: 4,61					
KOTFLUEGEL V R REP LACK STUFE III	0742		11,00	146,30	
LACKMATERIAL: 53,04					
TUER V R UNTERH REP LACK STUFE III	1522		18,00	239,40	
LACKMATERIAL: 128,62					
TUER H R UNTERH REP LACK STUFE III	1822		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 108,73					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,54	20,48	
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,66	35,38	
P REPARATURLACKIERUNG					290,39
P MATERIAL-KONSTANTE					5,43
P AZT-MATERIAL-INDEX					105,95
P K-NEUTEILLACK (K1N)					4,61
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					9,33
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,21	2,79	
			53,41	710,35	415,71
53,41 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					710,35
Lackmaterial					415,71
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					1 126,06

Zusammenfassung Einstiegfalz re vo:

Zusammenfassung Einstiegfalz re vo:

Arbeitslohn	: AZ 5,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	66,50
Lackmaterial	:	EUR	71,36
Lackierarbeit	: AZ 12,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	169,58
		exkl. USt.	EUR 307,44
		+ 20% USt.	EUR 61,49
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 368,93

Schadenbeschreibung:

Einstiegfalz rechts vorne verkratzt und eingedrückt

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* EINSTIEGFALZ V R INSTANDSETZEN	2234		5,00 3	66,50
				5,00
5,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				66,50

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
SCHARNIERSAEULE V R REP LACK STUFE III	2234		11,00	146,30	
LACKMATERIAL: 47,74					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,54	20,48	
P REPARATURLACKIERUNG					47,74
P MATERIAL-KONSTANTE					5,43
P AZT-MATERIAL-INDEX					18,19
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,21	2,79	
				12,75	169,58
12,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					71,36
Lackmaterial					169,58
					71,36
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					240,94

Zusammenfassung Einstiegfalz re hi:

Zusammenfassung Einstiegfalz re hi:

Lackmaterial	:	EUR	67,78
Lackierarbeit	: AZ 11,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	156,28
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 224,06
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 44,81
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 268,87

Schadenbeschreibung:

Einstiegfalz rechts hinten verkratzt

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
B-SAEULE R REP LACK STUFE III	2230		10,00	133,00	
LACKMATERIAL: 45,08					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,54	20,48	
P REPARATURLACKIERUNG					45,08
P MATERIAL-KONSTANTE					5,43
P AZT-MATERIAL-INDEX					17,27
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,21	2,79	
Zwischensummen			11,75	156,28	67,78

	11,75	156,28	67,78
11,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			156,28
Lackmaterial			67,78
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			224,06

Zusammenfassung Seitenwand re:

Zusammenfassung Seitenwand re:

Arbeitslohn	: AZ 10,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	133,00
Lackmaterial	:	EUR	162,10
Lackierarbeit	: AZ 18,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	249,38
		exkl. USt.	EUR 544,48
		+ 20% USt.	EUR 108,90
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	653,38

Schadenbeschreibung:

Seitenwand rechts mehrmals eingedrückt und mangelhaft lackiert

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* SEITENWAND R TW INSTANDSETZEN	3488		10,00 3	133,00
			10,00	133,00
10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				133,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
SEITENWAND R TW REP LACK STUFE III	3488		17,00	226,10	
LACKMATERIAL: 115,36					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,54	20,48	
P REPARATURLACKIERUNG					115,36
P MATERIAL-KONSTANTE					5,43
P AZT-MATERIAL-INDEX					41,31
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,21	2,79	
			18,75	249,38	162,10
18,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					249,38
Lackmaterial					162,10
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					411,48

Zusammenfassung Stoßfänger hi:

Zusammenfassung Stoßfänger hi:

Ersatzteile-Original	:	EUR	529,82
Arbeitslohn	: AZ 6,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	79,80
Lackmaterial	:	EUR	262,71
Lackierarbeit	: AZ 15,87 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	211,07
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 1 083,40
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 216,68
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 300,08

Schadenbeschreibung:

Stoßstange hinten rechts samt Blenden abgeschürft und gebrochen

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
SATZ SCHUTZL STOSSF	0625	J101ESJ000	1	85,95	85,95
STOSSFAENGER H	2581	57704SJ301	1	314,07	314,07
SCHUTZ R STOSSF H	2586	SIEHE LEIT-NR 0625			
SCHUTZ STOSSF H	2599	E771ESJ000	1	129,80	129,80
					529,82

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
STOSSFAENGER H (AUSGEBAUT) ERSETZEN UMFASST: NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN	EI0006R)	2,00 3	26,60
STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 3	26,60
RUECKLEUCHTE A L AUS-/EINBAUEN	LI0014R	1,00 3	13,30
RUECKLEUCHTE A R AUS-/EINBAUEN	LI0014R	1,00 3	13,30
		6,00	79,80
6,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			79,80

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
STOSSFAENGER H NEUTEILLACK ST K1N LACKMATERIAL: 184,32	2581		11,00	146,30	
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,66	35,38	
P AZT-MATERIAL-INDEX					66,96
P K-NEUTEILLACK (K1N)					184,32
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF MAT-KONST. ABDECKARB. KUNSTSTOFFTEIL					9,33
ABDECKARBEITEN AM KUNSTSTOFFTEIL			2,00	26,60	2,10
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,21	2,79	
			15,87	211,07	262,71
15,87 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					211,07
Lackmaterial					262,71
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					473,78

Zusammenfassung Seitenwand li:

Zusammenfassung Seitenwand li:

Arbeitslohn	: AZ 5,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	66,50
Lackmaterial	:	EUR	162,10
Lackierarbeit	: AZ 18,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	249,38
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 477,98
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 95,60
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 573,58

Schadenbeschreibung:

Seitenwand links verkratzt und kantig eingedrückt

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* SEITENWAND L TW INSTANDSETZEN	3487		5,00 3	66,50
			5,00	66,50
5,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				66,50

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
SEITENWAND L TW REP LACK STUFE III	3487		17,00	226,10	
LACKMATERIAL: 115,36					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,54	20,48	
P REPARATURLACKIERUNG					115,36
P MATERIAL-KONSTANTE					5,43
P AZT-MATERIAL-INDEX					41,31
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,21	2,79	
			18,75	249,38	162,10
18,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					249,38
Lackmaterial					162,10
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					411,48

Zusammenfassung Einstiegfalz li hi:

Zusammenfassung Einstiegfalz li hi:

Dellenreparatur	: AZ 11,40 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	151,62
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 151,62
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 30,32
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 181,94

Schadenbeschreibung:

Einstiegfalz links hinten mehrmals eingedellt

Dellenreparatur

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
S EINSTIEGFALZ HI L SANFT INSTANDSETZ.	2229		8,00 5	106,40
S 23% AW-AUFSCHLAG FÜR KLEBEMETHODE	2229		1,40 5	18,62
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	2229		2,00 5	26,60
			11,40	151,62
11,40 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 5 (Dellenreparatur)				151,62

Zusammenfassung Einstiegfalz li vo:

Zusammenfassung Einstiegfalz li vo:

Arbeitslohn	: AZ 10,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	133,00
Lackmaterial	:	EUR	71,36
Lackierarbeit	: AZ 12,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	169,58
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 373,94
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 74,79
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 448,73

Schadenbeschreibung:

Einstiegfalz links vorne mehrmals kantig eingedrückt

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* SCHARNIERSAEULE V L INSTANDSETZEN	2233		10,00 3	133,00
			10,00	133,00
10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				133,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
SCHARNIERSAEULE V L REP LACK STUFE III	2233		11,00	146,30	
LACKMATERIAL: 47,74					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,54	20,48	
P REPARATURLACKIERUNG					47,74
P MATERIAL-KONSTANTE					5,43
P AZT-MATERIAL-INDEX					18,19
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,21	2,79	
			12,75	169,58	71,36
12,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					169,58
Lackmaterial					71,36
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					240,94

Zusammenfassung Tür li hi:

Zusammenfassung Tür li hi:

Arbeitslohn	: AZ 18,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	239,40
Lackmaterial	:	EUR	325,82
Lackierarbeit	: AZ 35,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	475,48
		exkl. USt.	EUR 1 040,70
		+ 20% USt.	EUR 208,14
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 248,84

Schadenbeschreibung:

Tür links hinten im vorderen Bereich abgeschürft

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
FENSTERSCHACHTZIERLEISTE V L A-E	KN	1,00	3	13,30
TUERAUSSENGRIFF V L AUS-/EINBAUEN	KN	2,00	3	26,60
AUSSENSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	KN	1,00	3	13,30
ZIERSTAB U TUER V L AUS-EIN	KN	2,00	3	26,60
TUERVERKLEIDUNG H L AUS-/EINBAUEN	KN	3,00	3	39,90
ECKZIERLEISTE TUER H L AB-/ANBAUEN	KN	2,00	3	26,60
AUSSENGRIFF TUER H L A-E	KN	2,00	3	26,60
ZIERLEISTE TUER H L U AUS-EIN	KN	3,00	3	39,90
FENSTERSCHACHTZIERLEISTE H L A-E	EB0030R ZAX	2,00	3	26,60
		18,00		239,40
18,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				239,40

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TUER V L UNTERH REP LACK STUFE III	1521		18,00	239,40	
LACKMATERIAL: 128,62					
TUER H L UNTERH REP LACK STUFE III	1821		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 108,73					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,54	20,48	
P REPARATURLACKIERUNG					237,35
P MATERIAL-KONSTANTE					5,43
P AZT-MATERIAL-INDEX					83,04
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,21	2,79	
			35,75	475,48	325,82
35,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					475,48
Lackmaterial					325,82
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					801,30

Zusammenfassung Heckklappe:

Zusammenfassung Heckklappe:

Dellenreparatur	: AZ 4,70 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	62,51
		exkl. USt.	EUR 62,51
		+ 20% USt.	EUR 12,50
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 75,01

Schadenbeschreibung:

Heckklappe oben mittig eingedellt

Dellenreparatur

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
S HECKKLAPPE SANFT INSTANDSETZ.	2931		2,20 5	29,26
S 23% AW-AUFSCHLAG FÜR KLEBEMETHODE	2931		0,50 5	6,65
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	2931		2,00 5	26,60
			4,70	62,51
4,70 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 5 (Dellenreparatur)				62,51

Zusammenfassung Tür li vo:

Zusammenfassung Tür li vo:

Arbeitslohn	: AZ 15,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	199,50
Lackmaterial	:	EUR	58,89
Lackierarbeit	: AZ 11,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	156,28
		exkl. USt.	EUR 414,67
		+ 20% USt.	EUR 82,93
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 497,60

Schadenbeschreibung:

Innenfalz der linken vorderen Tür mehrmals spitzkantig eingedrückt und abgeschürft

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* TÜR INNEN VO L INSTANDSETZEN	2101		15,00 3	199,50
			15,00	199,50
15,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				199,50

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TÜR INNEN VO L REP LACK STUFE III	2101		10,00	133,00	
LACKMATERIAL: 38,45					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,54	20,48	
P REPARATURLACKIERUNG					38,45
P MATERIAL-KONSTANTE					5,43
Zwischensummen			11,54	153,48	43,88

Überträge	11,54	153,48	43,88
P AZT-MATERIAL-INDEX			15,01
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	0,21	2,79	
	11,75	156,28	58,89
11,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			156,28
Lackmaterial			58,89
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			215,17

Zusammenfassung Innenraum:

Zusammenfassung Innenraum:

Ersatzteile-Original	:	EUR	704,16
Arbeitslohn	: AZ 15,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	199,50
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 903,66
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 180,73
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 084,39

Schadenbeschreibung:

Radmuldeninnenabdeckung hinten links und rechts abgeschürft
 C-Säuleninnenverkleidung abgeschürft
 Heckblechinnenverkleidung abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
VERKLEIDUNG H I L	4981	94027SJ170VH	1	224,08	224,08
VERKLEIDUNG H I R	4982	94027SJ140VH	1	224,08	224,08
VERKLEIDUNG HECKBL	4985	94026SJ000VH	1	72,50	72,50
VERKL C-SAEULE O L	4989	94015SJ010ME	1	91,75	91,75
VERKL C-SAEULE O R	4990	94015SJ000ME	1	91,75	91,75
					704,16

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZIERLEISTE RADHAUS H R AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 3	26,60
SEITENVERKLEIDUNG H U L AUS-/EINBAUEN	EI0083R	3,00 3	39,90
VERKLEIDUNG O C-SAEULE L AUS-/EINBAUEN	EI0059R	5,00 3	66,50
VERKLEIDUNG O C-SAEULE R AUS-/EINBAUEN	EI0059R	5,00 3	66,50
		15,00	199,50
15,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			199,50

Zusammenfassung Klasse II Schäden:

Zusammenfassung Klasse II Schäden:

Schadenbeschreibung:

Gebrauchsspuren im Laderaum und Fahrerhaus
Gebrauchsspuren:
Oberflächensteinschläge an:
WSS, rechter Scheinwerfer, beide Zusatzscheinwerfer, Kühlergrill

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

- * = Anwenderangaben aus Audatex
- Z = Arbeitszeit wurde verändert
- P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert
- K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)
- S = Sanfte Instandsetzung

Weitere Informationen

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 07.2022, 2-ZONEN KLIMAAUTOM, NEBELSCHEINWERFER, GRIFFE LACKIERT, ECKESCHUTZ STOSS V/H, STOSS SCHUT H SCHW, 1995CCM 110/115KW, GETRIEBE CVT, REIFEN 225/60 R17..H, ALURAEDEER 7 J X 17, 2-SCHICHT-METALLIC.

Bereifung:

1. Achse: Bridgestone / 225/60 R 17 Sommer Profil in mm: links: 6,9 rechts: 6
2. Achse: Bridgestone / 225/60 R 17 Sommer Profil in mm: links: 6 rechts: 5,8
3. Achse: Bridgestone / 215/60 R 17 Winter Profil in mm: links: 7,7 rechts: 7,4
4. Achse: Bridgestone / 215/60 R 17 Winter Profil in mm: links: 7,7 rechts: 7,6