


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARPAHPN8 R7D84117	Erstzulassung	15.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO			Laufleistung	82 029 km
Modell	STELVIO 2.0 Turbo 16V 206kW Veloce AT8-Q	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Betriebsanleitung	✗
Inspektion	✗
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen



Außenschäden

6		Bauteil	Stoßfänger Spoiler	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	300,00€		
				Pauschale	300,00€		

7		Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	747,66€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	817,66€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	2,80	Teilekosten	490,80€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	392,00€	Nettokosten	882,80€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	30,41€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	30,41€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	747,66€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	789,66€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
11		Bauteil	Bezug Sitzfläche Leder	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
		Beschreibung	Flecken	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

3		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	4. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	5. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	255,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	255,00€		
				Pauschale	-		