


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPHPX4 R5069738	Erstzulassung	26.07.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	14 546 km
Modell	208 Hybrid 100 e-DSC6 Active	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓


Reifen



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm
 Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm
 Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm
 Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm

Außenschäden

	Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	82,51€
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	88,41€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	336,00€	Nettokosten	556,80€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	360,00€		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	82,51€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	88,41€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Geräuschdämmung Motorhaube	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	131,22€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	127,38€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

5	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
	Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto **1.011,00€**