

VSSZZZKMZNR036770

Vehicle details

Operator	Inspection condition		Conditional: Light/moisture/dirt
License number	Mileage (Read)		91,672 km
Manufacturer	Seat	Next maintenance in	-1,900 km
Type / Model	FORMENTOR VZ E-HYBRID	Main inspection (Report on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	VSSZZZKMZNR036770	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	15 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	09/2025, 74,331 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Tyre - front left side - Damaged - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
5	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
6	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
7	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Boot lid - interior trim - Scratched - No deduction
2	Trim / covers	Floor mats - Holes - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Bonnet, Professionally carried out



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R19 98V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	
2	245/40 R19 98V	Goodyear	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R19 94W	Bridgestone	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	245/40 R19 94W	Bridgestone	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026
Protocol number: 46055339
Delivery date: 19 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Seat	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	FORMENTOR VZ E-HYBRID	Mileage (Read)	91,672 km
Vehicle Identification number	VSSZZZKMZNR036770	First registration	15 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026
 Protocol number: 46055339
 Delivery date: 19 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026
Protocol number: 46055339
Delivery date: 19 Jun 2026




Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Tyre - front left side - Damaged - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Tyre - front left side - Damaged - ... deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - ... deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction




Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction




Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work




Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026
Protocol number: 46055339
Delivery date: 19 Jun 2026



Damage #7: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



VSSZZZKMZNR036770

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	91.672 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	-1.900 km
Typ/Modell	FORMENTOR VZ E-HYBRID	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKMZNR036770	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	15.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	09/2025, 74.331 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - Löcher - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	245/40 R19 98V	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46055339
Anlieferungsdatum: 19.06.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46055339
Anlieferungsdatum: 19.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	FORMENTOR VZ E-HYBRID	Laufleistung (abgelesen)	91.672 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKMZNR036770	Erstzulassung	15.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46055339
Anlieferungsdatum: 19.06.2026




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46055339
Anlieferungsdatum: 19.06.2026




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt... kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46055339
Anlieferungsdatum: 19.06.2026



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1395 ccm
245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -UJ 0538E	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKMZNR036770
Vertrags-Nummer:	21150081	Erstzulassung:	15.03.2022
Internes KZ:	15044677	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Auto

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	180 / 245	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	43
durchschn. Verbr./100 Km:	1,900	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,0000
Leergewicht (kg):	1704	zul. Gewicht (kg):	2120

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21150081
Amtliches Kennzeichen: HD -UJ 0538E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch
6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
01.03.2025	9059928653	Eigenverschulden	Motorhaube mitte	Ja	Nein
10.12.2024	9059911897	Eigenverschulden	Alufelge hinten Fahrerseite	Nein	Nein
04.08.2023	9059858955	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
30.07.2022	9059821278	Fremdverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21150081
Amtliches Kennzeichen: HD -UJ 0538E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch
6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer