


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPMHMD R5024908	Erstzulassung	28.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT			Laufleistung	18 144 km
Modell	208 PureTech 75 Active	Fahrzeugzustand	Nicht reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓









Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Serviceheft	✗
Inspektion	✗

Reifen




Außenschäden

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,60	Teilekosten	560,42€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	715,21€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	1,10		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	99,00€		
				- Pauschale	-		
● ● ●							
3		Bauteil	Tagfahrlicht	Reparaturzeit	-	Teilekosten	257,94€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	219,25€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ● ● ● ●							
4		Bauteil	LED Frontscheinwerfer	Reparaturzeit	-	Teilekosten	571,65€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	485,90€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ● ● ● ●							
5		Bauteil	Kühlergrill	Reparaturzeit	-	Teilekosten	202,34€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	171,99€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ●							
6		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	84,41€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	77,70€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ●							
7		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	84,41€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	77,70€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ● ●							
8		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	84,41€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	77,70€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ● ●							
9		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ● ●							

10		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	84,41€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	77,70€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
● ●							
11		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,90	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	203,00€	Nettokosten	317,90€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	171,00€		
			-	Pauschale	-		
● ● ● ● ●							

Innenschäden

1		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	17,90€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
●							

Sonstiges

12	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	76,50€
	Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
		-	Pauschale	-		