

Ford

VIN: WF0PXXGCHPRS63331

Coût estimé de la remise en état HT

774,15 EUR
TOTAL



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
3186MWP	16/12/2024	55554 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie	Berline à Hayon	

Equipements véhicule

Allumage automatique des feux	Caméra de recul	Climatisation automatique
Jantes alliage	Radars de proximité arrière	Radars de proximité avant
Régulateur de vitesse	Sellerie chauffante	Système de navigation
Toit ouvrant	Attelage	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
HERTZ LYON	03/07/2026	06/07/2026

Contrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction	Coût net
---	---------	---------	------------	----------

001	Double de clé / -		Manquant	Acceptable	-
Temps réparation -		Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -	
Coût Réparation -		Coût peinture -	Coût ingrédients -		
002	Pneu / Avant Gauche Indice de vitesse : V / Marque de pneu : GOODYEAR / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 50 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Tous		Usé	Acceptable	-
	Temps réparation -	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -	
	Coût Réparation -	Coût peinture -	Coût ingrédients -		
003	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "		Rayure	Peinture	64,16 EUR
	Temps réparation -	Temps peinture 1,03 h	Prix pièce -	Forfait -	
	Coût Réparation -	Coût peinture 39,96 EUR	Coût ingrédients 24,20 EUR		
004	Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : V / Marque de pneu : GOODYEAR / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 50 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Tous		Usé	Acceptable	-
	Temps réparation -	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -	
	Coût Réparation -	Coût peinture -	Coût ingrédients -		
005	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "		Rayure	Réparation	83,56 EUR
	Temps réparation 0,50 h	Temps peinture 1,03 h	Prix pièce -	Forfait -	
	Coût Réparation 19,40 EUR	Coût peinture 39,96 EUR	Coût ingrédients 24,20 EUR		
006	Aile / Avant Droit		Rayure	Peinture	155,75 EUR
	Temps réparation -	Temps peinture 2,50 h	Prix pièce -	Forfait -	
	Coût Réparation -	Coût peinture 97,00 EUR	Coût ingrédients 58,75 EUR		
007	Pare-chocs / Avant		Rayure	Peinture	93,45 EUR

	Temps réparation	-	Temps peinture	1,50 h	Prix pièce	-	Forfait	-
	Coût Réparation	-	Coût peinture	58,20 EUR	Coût ingrédients	35,25 EUR		
008	Baguette de pare-chocs / Avant Droit Peint : Oui		Rayure		Peinture		18,69 EUR	
	Temps réparation	-	Temps peinture	0,30 h	Prix pièce	-	Forfait	-
	Coût Réparation	-	Coût peinture	11,64 EUR	Coût ingrédients	7,05 EUR		
009	Porte / Avant Gauche		Enfoncement		Smart repair		41,90 EUR	
	Temps réparation	1,08 h	Temps peinture	-	Prix pièce	-	Forfait	-
	Coût Réparation	41,90 EUR	Coût peinture	-	Coût ingrédients	-		
010	Montant de pavillon / Gauche		Enfoncement		Smart repair		41,90 EUR	
	Temps réparation	1,08 h	Temps peinture	-	Prix pièce	-	Forfait	-
	Coût Réparation	41,90 EUR	Coût peinture	-	Coût ingrédients	-		
011	Aile / Arrière Gauche		Enfoncement		Smart repair		41,90 EUR	
	Temps réparation	1,08 h	Temps peinture	-	Prix pièce	-	Forfait	-
	Coût Réparation	41,90 EUR	Coût peinture	-	Coût ingrédients	-		
012	Pare-chocs / Arrière		Rayure		Peinture		93,45 EUR	
	Temps réparation	-	Temps peinture	1,50 h	Prix pièce	-	Forfait	-
	Coût Réparation	-	Coût peinture	58,20 EUR	Coût ingrédients	35,25 EUR		
013	Porte / Arrière Droit		Enfoncement		Smart repair		41,90 EUR	

	Temps réparation 1,08 h	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -
	Coût Réparation 41,90 EUR	Coût peinture -	Coût ingrédients -	

014	garniture d'entrée de porte / Arrière Droit ¹	Cassé	Echange	55,59 EUR
-----	--	-------	---------	-----------

	Temps réparation 0,30 h	Temps peinture -	Prix pièce 43,95 EUR	Forfait -
	Coût Réparation 11,64 EUR	Coût peinture -	Coût ingrédients -	

015	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair	41,90 EUR
-----	---------------------	-------------	--------------	-----------

	Temps réparation 1,08 h	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -
	Coût Réparation 41,90 EUR	Coût peinture -	Coût ingrédients -	

¹ Garniture cassé

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)

☒ Compresseur kit réparation pneumatique

☐ Filet de coffre

☐ Outillage de bord

☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)

☐ Cric

☐ Filet de separation

☐ Plage arrière
- ☒ Cache bagages

☐ Double de clé

☐ Kit réparation pneumatique complet

☒ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	2.2 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	2.4 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	4.8 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	4.7 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Pneu / Avant Gauche / Usé



Jante / Avant Gauche / Rayure



Pneu / Avant Droit / Usé



Jante / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Baguette de pare-chocs / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



garniture d'entrée de porte / Arrière Droit / Cassé



Porte / Avant Droit / Enfoncement