

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002324552
Besichtigt am:	11.03.2026 12:59
Berichts-Nr:	10204137
FIN:	WAUZZZF4XPA058372

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BNW
Erstzulassungsdatum:	09.05.2023
Laufleistung:	42.163 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.100 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Datenmodul Europa
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen	Doppelton-Signalhorn
Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe plus
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einsatz für bleifreie Betankung
Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen,Aufhebung der	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Geschwindigkeitsbegrenzung(18 Zoll)	Elektromechanische Parkbremse
Abwicklung Serie	Elektromechanische Servolenkung
advanced	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Akzentflächen schwarz matt	Fernlichtassistent
Ambiente-Lichtpaket	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Tour	Folienbeklebung
Audi active lane assist	Frontantrieb
Audi adaptive cruise control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi AG	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &	Fußmatten vorn und hinten
Control	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi phone box	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense city	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine
Audi pre sense rear und basic	Bedarfsprognose
Audi Soundsystem	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
Audi virtual cockpit plus	Gurtanlegekontrolle
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210	Heckblende (ECE)
km/h	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,	Kältemittel R1234yf
beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Außenspiegel links, asphärisch	Kategorie 0
Außenspiegel rechts, asphärisch	Kein Selbstabholer
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Basis	Keine Aktionsausführung
Batterie 380A (68Ah)	Kennzeichenträger vorn
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kindersicherheits-Paket
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Bordliteratur in Deutsch	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren
Bordwerkzeug	Fondsitze
Businesspaket	Kofferraumbodenmatte
Dach in Wagenfarbe	
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	
Dachreling schwarz	

Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Vorkonditionierung
Kopfstützen vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Windschott
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ladeboden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ländergruppe A	Ohne zus. Warnleuchten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Optikpaket schwarz
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ottomotor
LED-Heckleuchten	PKW-Ausführung
Linkslenker	Räder der Serie
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Räder, 5-Doppelspeichen-Stern, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18
Mild-Hybrid	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Rechtsverkehr
MMI Navigation plus mit MMI touch	Regionscode " ECE " für Radio
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifen 245/40 R18 93Y
Motorabdeckung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nichtraucherausführung	Reifenreparaturset
Normalsitze vorn	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne AdBlue-Tank	Rückfahrkamera
Ohne Audi drive select	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Beleuchtung	S tronic
Ohne besondere Farbausstattung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Car2X	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheinwerfer
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Frontspoiler	Serienfahrwerk
Ohne Garagentoröffner	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Head-up-Display	Serienqualität
Ohne Heckspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Hinterachsgetriebe	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne integriertes Mautsystem	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze	Smartphone-Interface
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenblenden vorn
Ohne Nackengebläse	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
	spezielles Typschild EU

Spurwechselwarnung
Spurwechselwarnung inklusive Audi pre sense rear
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädderverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	3,5 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	3,5 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 01.2027
Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
2	Tür vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	257,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF4XPA058372

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



2 - Tür vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Lack matt geworden. Viele Staubeinschlüsse und wellige Oberfläche



3 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10204137
vom: 11.03.2026